

【表2】 調査結果（西成区長橋3丁目6番）

単位区画 番号	A1-1	A1-2	A1-3	B1-1	B1-3	B1-4		
	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	六価クロム	
	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	溶出 (mg/L)	
基準値	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	150以下	0.05以下	
地表からの 深度(m)	0~0.5	280	190	790	280	450	1300	0.19
	1.0	79	590	200	270	360	3000	0.10
	2.0	41	10未満	32	46	11	29	0.04未満
	3.0		10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	0.04未満
	4.0							
	5.0							
	6.0							
	7.0							
	8.0							
	9.0							
10.0								

単位区画 番号	B1-5	B1-6	B1-7		B1-8	B1-9		
	鉛	鉛	鉛	六価クロム	鉛	鉛	六価クロム	
	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	溶出 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	溶出 (mg/L)	
基準値	150以下	150以下	150以下	0.05以下	150以下	150以下	0.05以下	
地表からの 深度(m)	0~0.5	480	730	970	0.07	460	310	0.07
	1.0	1800	470	710	0.04未満	31	300	0.04未満
	2.0	22	31	920	0.04未満	170	10未満	0.04未満
	3.0	10未満	10未満	10未満		160	10未満	
	4.0			10未満		140		
	5.0					10未満		
	6.0							
	7.0							
	8.0							
	9.0							
10.0								

単位区画 番号	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	B2-5	B2-6	B2-7	
	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	鉛	
	含有量 (mg/kg)							
基準値	150以下							
地表からの 深度(m)	0~0.5	650	540	1600	760	820	400	550
	1.0	120	200	100	480	980	330	1100
	2.0	10未満	10未満	72	15	10未満	10未満	56
	3.0		10未満		10未満	55	10未満	10未満
	4.0							
	5.0							
	6.0							
	7.0							
	8.0							
	9.0							
10.0								

【表2】 調査結果（西成区長橋3丁目6番）

単位区画 番号	B2-8	C1-4	C1-7				
	鉛	鉛	鉛				
	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)	含有量 (mg/kg)				
基準値	150以下	150以下	150以下				
地表からの 深度（m）	0~0.5	480	1700	350			
	1.0	550	120	550			
	2.0	17	28	26			
	3.0	10未満	10未満	10未満			
	4.0						
	5.0						
	6.0						
	7.0						
	8.0						
	9.0						
	10.0						

※ 表層調査は0~0.5mの深さで実施

※ : 基準超過を示す。

※ — : 深度が2m連続で基準適合したため土壌の分析が不要であったことを示す。