

【表1】調査結果（淀川区加島2丁目7番）

自然由来

単位区画 番号		A1-5	A1-5	A1-5	B2-2	B2-2	B2-2
		鉛	砒素	ふっ素	鉛	砒素	ふっ素
		溶出	溶出	溶出	溶出	溶出	溶出
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
基準値		0.01以下	0.01以下	0.8以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下
地表からの深度（m）	0～0.5						
	1.0						
	2.0						
	3.0						
	4.0						
	5.0						
	6.0	0.005未満	0.005未満	0.50	0.005未満	0.006	0.56
	7.0	0.005未満	0.016	0.93	0.014	0.048	1.10
	8.0	0.014	0.080	1.30	0.013	0.075	1.40
	9.0	0.030	0.120	1.90	0.056	0.130	1.90
	10.0	0.015	0.160	1.70	0.022	0.120	1.60

※自然由来の土壤汚染調査では、採取した土壤が汚染基準を超過していた場合、調査地全体を土壤汚染基準に適合しない土地とみなす。

人為由来

単位区画 番号		A1-7	A1-8	B1-5	B1-7
		鉛	鉛	鉛	鉛
		含有量	含有量	含有量	含有量
		(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)
基準値		150以下	150以下	150以下	150以下
地表からの深度（m）	0～0.5	410	170	160	220
	1.0	330	120	10	19
	2.0	10未満	61	33	10未満
	3.0	10未満			
	4.0				
	5.0				
	6.0				
	7.0				
	8.0				
	9.0				
	10.0				
地下水		-	-	-	-