

【表1】調査結果(浪速区日本橋東3丁目6番1の一部)

単位区画 番号		A1-1	A1-2	
		鉛	ふっ素	鉛
		含有	溶出	含有
		(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)
基準値		150以下	0.8以下	150以下
土 壤 / 地 表 か ら の 深 度 ( m )	0~0.5	210	0.99	470
	1.0	670	0.44	35
	2.0	10未満	0.28	11
	3.0	10未満	-	-
	4.0	-	-	-
	5.0	-	-	-
	6.0	-	-	-
	7.0	-	-	-
	8.0	-	-	-
	9.0	-	-	-
	10.0	-	-	-