

令和7年3月7日（金）19時00分  
鶴橋小学校 会議室

## 通学路の安全対策部会（鶴橋小学校）

### 次 第

1. 安全対策の課題及び進捗状況について（資料1・2）
2. グリーンライン等安全対策検討資料について（資料3）
- 3 その他

#### 資料

- ・資料1 通学路等(案)検討資料
- ・資料2 通学路課題管理表
- ・資料3 グリーンライン等安全対策検討資料

令和7年3月18日(火) 19時00分  
北鶴橋小学校 多目的室

## 通学路の安全対策部会（北鶴橋小学校）


### 次 第

1. 安全対策の課題及び進捗状況について（資料1・2）
2. グリーンライン等安全対策検討資料について（資料3）
- 3 その他

#### 資料

- ・資料1 通学路等(案)検討資料
- ・資料2 通学路課題管理表
- ・資料3 グリーンライン等安全対策検討資料

● 桃谷中学校区(北鶴橋小・鶴橋小統合)  
通学路等(案)検討資料



疎開道路南北の道は、登下校時の安全から、通学路として指定しない

- 凡例
- 現鶴橋小通学路
  - 北鶴橋地域 通学路①
  - 北鶴橋地域 通学路②
  - 調整通学路
  - 通学路(共通)
  - 課題のある道路
- ① 北鶴橋地域 → 鶴橋地域 児童集合場所(西)  
 ② 北鶴橋地域 → 鶴橋地域 児童集合場所(東)  
 ③ 北鶴橋地域(東)(西)児童合流地点

通学路課題管理表


場所 (No.)		意見	調整関係先						日付	内容	関係機関との調整状況・考えられる対応案	
			交通 (警察)	道路 (建設)	学校	区	地域					
							北鶴橋小	鶴橋小				共通
(1)	北鶴橋小と鶴橋小の児童が合流する地点（地図③）については100名以上の児童が通過する。出発時間をずらすなどの工夫が必要。			○	○				○		検討中 ※人流データ参照	
(2)	時間帯交通規制されている道路もあるが、規制対象の時間帯も車両がよく通行しており危険。表示も少なく、目立っていない。		○		○				○	R6.12	生野警察と対応調整中	対応調整中（生野警察12/26）
(3)	通学路の横断歩道について、歩行者用の青信号の時間を長くできないか。		○					○		R5.12	生野警察と対応調整中	通学時間帯の信号時間の調整は可能。（生野警察）
(4)	街灯があるところ、ないところを確認しておく必要があるのではないか。夏と冬では下校時の明るさが違うのではないか。北鶴橋小学校西側			○				○		R6.12	建設局と対応調整中	道路照明灯の設置検討
(5)	学校前通と榎筋が交わる交差点の飛び出し 自転車など停止しないことも多い		○	○			○	○		R6.12	生野警察と対応調整中	<b>(18) と重複</b> 停止線の位置調整中（生野警察12/26） 注意喚起・北側から防犯カメラの設置済など 電柱巻き付け、「止まれ」「とびだし注意」表示の再塗装 自転車止まれ表示
(6)	七福通り交差点 南向きから右左折する時、歩道が見にくい		○	○			○	○		R6.12	生野警察と対応調整中	歩者分離信号するのは不適。（生野警察12/26） 理由：自転車が非常に多いため歩行者用信号でも通行してくる。また、各交差点の見通しが悪く、斜め横断が増えると考えられる。 ⇒東西の歩行者用信号設置予定
(7)	学校前通と疎開道路が交わる交差点の危険性、自転車など		○				○	○		R5.12	生野警察に対応調整中	一定期間通学時間帯の見回り、警察による取り締まり（生野警察） 見守り隊の配置
(8)	学校前道路の補修・点検			○			○	○		R6.12	建設局と対応調整中	グリーンラインや注意喚起など
(9)	榎筋から七福の辻交差点までグリーンライン塗装			○			○	○		R6.12	建設局と対応調整中	グリーンラインや注意喚起など
(10)	榎筋の自転車走行ライン			○			○	○		R6.12	建設局に確認済	道路幅が狭いため設置困難
(11)	柳通のグリーンライン塗装 白線などの再塗装			○			○	○		R6.12	建設局と対応調整中	グリーンラインや注意喚起など
(12)	飛び出しが多い場所の自転車停止線		○	○			○	○			生野警察と建設局と対応調整中	必要に応じて設置
(13)	鶴橋本通り商店街の安全対策						○	○		R6.11	警察・建設局対応中	・駐輪・看板対策⇒警察・建設局対応中（R6.11月） ・テント支柱等に啓発用巻き付けシート
(14)	七福の辻交差点から南の鶴橋街道にグリーンライン塗装			○					○	R6.12	建設局と対応調整中	グリーンラインや注意喚起など
(15)	②交差点の西側に自転車止まれ（大谷眼科）		○	○			○	○		R6.12	建設局と対応調整中	・交差点標示 ・電柱巻き付けシート
(16)	10班、11班、12班は一条通りを通り南への通学路はどうか		○	○	○		○			R6.12	通学路として使用することは可能か 一部校区外に出ることは可能か	通学路として使用は可能 グリーンライン、ニート舗装
(17)	マサキモータープールから北鶴橋福祉会館を通る道は通学路として使用できるか						○	○		R5.10		私有地であり駐車場の入り口であることから困難
(18)	学校前通りと榎筋の交差点 東から西に自転車注意、道路舗装		○	○			○	○			<b>(5) と重複</b>	
(19)	双和倉庫南側道路から榎筋にあたる場所に停止線		○					○		R5.10	生野警察と対応済	停止線の表示（済）
(20)	排水溝雨水柵の蓋がない(2箇所)				○			○			学校から通学の安全指導	
(21)	桃谷本通東商店街を速いスピードで走行する自転車が危険						○	○				商店街の支柱に電柱巻き付けシート

※本一覧表の表現ならびに調整関係先は、今後の調整で修正となることがあります。

通学路課題管理表

場所 (No.)		意見	調整関係先						日付	内容	関係機関との調整状況・考えられる対応案	
			交通 (警察)	道路 (建設)	学校	区	地域					
							北鶴橋小	鶴橋小				共通
(22)	植え込みや駐車場があるととも、三角地で樹木が生い茂ると見通しが悪い			○				○		建設局が対応済	管理者へ剪定回数の調整	
(23)	車の通行量や駐車禁止車両が多く出入りもあるので危険 「とまれ」の標識が傾いていて危険							○			通学の安全指導 「とまれ」標識は電柱へ移設済	
(24)	駐車場があり出入りの際に危険を感じる。フェンスやしきりのようなものがあるとより安全と思う。							○		建設局と対応調整中	交差点マークの塗りなおしと電柱巻き付けシート	
(25)	空き家があり、出入り口を低いトタンで入れないようにしているが、動かすことも可能なので、児童が入り込むのではないか心配				○			○		区役所空き家担当が対応中	所有者調査・指導	
(26)	大きな木が道に覆いかぶさり歩行の妨げにもなる			○	○			○		区役所空き家担当が対応中	所有者調査・指導	
(27)	桃谷南公園前の東西通りの見通しが悪い。		○	○				○		建設局と対応調整中	交差点表示など検討	
(28)	弥栄神社から北へ外側線の設置			○	○				○	建設局と対応調整中	通学路表示の設置や外側線・グリーンライン等	
(29)	ゆきおかクリニック前の交差点見通しが悪い		○						○	建設局と対応調整中	カーブミラーの設置	

●桃谷中学校区(北鶴橋小・鶴橋小統合)  
 通学路 グリーンライン等安全対策検討資料



一部狭隘部分はラインが引けないところ有り

8~20 時間帯規制あり

8~20 時間帯規制あり

- 凡例
- 現鶴橋小通学路
  - 北鶴橋地域 通学路①
  - グリーンライン
  - グリーンライン(新規)
  - グリーンライン検討中