

- 1 区名 城東区役所
- 2 校名 今福小学校
- 3 合同点検会議開催日 令和5年2月17日（金）

4 対策効果の把握

No	交通安全○ 防犯△ 防災◇	危険箇所（所在地）	危険箇所の選定理由	対策実施機関	対策内容	対策完了年月	対策効果
1	交通安全○	今福南2丁目2番35号先交差点	一時停止線が薄い	警察	2：一時停止線の引き直し	R4、7	通行車両の注意喚起に繋がり安全面の向上が見込まれる
2	交通安全○	今福南2丁目7番6号先交差点	横断歩道が薄い、車両の速度が速い	警察・建設局（公営所）	2：横断歩道の引き直し 3：「速度落とせ」等の法定外標示設置検討	2：R4.12 3：R4.11	通行車両の注意喚起に繋がり安全面の向上が見込まれる
3	交通安全○	今福南2丁目6番7号先交差点	交差点の見通しが悪い	建設局（公営所）	3：カーブミラー設置不可、「学童注意」や交差点標示検討	R4.11	通行車両の注意喚起に繋がり安全面の向上が見込まれる
4	交通安全○	今福南3丁目1番15号先交差点、南今福橋付近道路	橋の坂の頂上になっており見通しが悪い	建設局（公営所）	3：既存の減速標示の更改検討、線の引き直し	R4.11	通行車両の注意喚起や減速に繋がり安全面の向上が見込まれる

