

指 定 区 域 台 帳

大 阪 市

整理番号	整一20-2	指定年月日・指定番号	平成20年10月31日・指-10号	所在地	大阪市鶴見区放出東1丁目83番4、83番5及び711番2の各一部	
調製・訂正年月日	平成20年10月31日調製、平成20年11月28日訂正、平成21年1月27日訂正、平成21年4月10日訂正、平成21年5月26日訂正、平成21年8月28日訂正					
指定区域の概況	洗浄施設があった事業所の敷地	面積	907.1㎡	汚染の除去等の措置の要否	要・ <input checked="" type="checkbox"/>	
指定区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	調査対象物質の種類		適合しない基準項目	指定調査機関の名称	
	平成20年9月26日	鉛及びその化合物		<input checked="" type="checkbox"/> 含有量基準・ <input checked="" type="checkbox"/> 溶出量基準	株式会社 メーサイ	
				含有量基準・溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準		
汚染の除去等の措置及び土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	汚染除去等の措置又は土地形質変更の内容	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	平成20年11月	平成20年12月	汚染土壌一部掘削除去	センカ株式会社	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	認定施設で土壌浄化
	平成20年11月	平成21年1月	指定区域の盛土	センカ株式会社	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	平成20年12月	平成21年1月	指定区域の舗装	谷山 純子	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	平成21年5月	平成21年5月	汚染土壌一部掘削除去	センカ株式会社	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	認定施設で土壌浄化
					有・無	
					有・無	