

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

整理番号	整-27-20	指定年月日・指定番号	平成27年11月27日・届指-190号	所在地	浪速区恵美須西三丁目59番3の一部	
調製・訂正年月日	平成27年11月27日調製、平成30年6月22日訂正、平成30年6月25日訂正、平成30年6月29日訂正、令和2年3月19日訂正、令和2年3月27日訂正					
形質変更時要届出区域の概況	コミュニティー施設			面積	4,522.34㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨	全ての区域について法第14条第3項の規定に基づく指定					
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかつた土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかつた深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状況	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成27年10月27日 平成30年5月25日 令和元年12月16日	砒素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社グリーンエコ 株式会社住化分析センター
		鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
		六価クロム化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	平成30年5月 (平成27年12月)	平成27年12月	深度方向のボーリング調査	大阪市	有・無	

平成30年6月	令和元年9月	造成、土間撤去、基礎撤去に伴う基準不適合土壌の掘削、埋土	南海電気鉄道株式会社	有・ <input type="checkbox"/> 無	
令和元年12月 (平成31年2月)	令和元年9月	基準不適合土壌の掘削・埋土	南海電気鉄道株式会社	有・ <input type="checkbox"/> 無	