

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

整理番号	整-29-1	指定年月日・指定番号	平成29年4月28日・届指-230号	所在地	大阪市北区大深町4番8の一部	
調製・訂正年月日	平成29年4月28日調製、平成29年5月12日訂正、平成29年5月26日訂正、平成29年8月21日訂正、平成29年9月19日訂正、平成30年2月7日訂正、令和元年6月28日訂正					
形質変更時要届出区域の概況	駐車場			面積	7,110.87m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	全ての区域について法第14条第3項の規定に基づく指定					
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨	第10号（自然由来特例区域）に該当					
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状況	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類			適合しない基準項目	指定調査機関の名称
	平成29年3月28日	砒素及びその化合物、ふつ素及びその化合物（自然由来）			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	五洋建設株式会社
					含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準	
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出
	平成29年4月(5月)	平成29年6月 平成31年2月	掘削除去、表層改良、既存山留撤去、山留設置、基礎坑設置		株式会社ヨドバシカメラ	有・無
	平成29年5月(1月)	平成29年5月	ボーリング調査、ウェルポイント設置、認定調査		株式会社ヨドバシカメラ	有・無
	平成29年8月(7月)	平成29年7月	ボーリング調査		株式会社ヨドバシカメラ	有・無
	平成29年9月	平成30年1月	地下水位低下工事、地盤内計測機器設置工事		株式会社ヨドバシカメラ	有・無