

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

整理番号	整-30-2	指定年月日・指定番号	平成30年4月13日・届指-270号	所在地	大阪市旭区中宮五丁目158番1の一部		
調製・訂正年月日	平成30年4月13日調製、平成30年4月19日訂正、平成30年4月20日訂正、平成31年2月22日訂正、平成31年3月24日訂正、令和2年12月25日訂正						
形質変更時要届出区域の概況	学校敷地			面積	802.1㎡		
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨							
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第9号から第11号までに該当する区域にあつては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状況	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	平成30年3月5日 平成31年1月11日	六価クロム化合物、鉛及びその化合物 砒素及びその化合物		含有量基準・ <input checked="" type="checkbox"/> 溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社タツタ環境分析センター	
		水銀及びその化合物		<input checked="" type="checkbox"/> 含有量基準・溶出量基準・ <input checked="" type="checkbox"/> 第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	平成30年4月(2月)	平成30年2月	詳細調査、平面絞り込み調査		学校法人常翔学園	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	平成30年4月	令和2年7月	山留工事、杭工事、井戸工事、掘削工事、埋戻工事、外構工事		学校法人常翔学園	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	汚染土壌処理業者
	平成31年3月		山留工事、杭工事、井戸工事、掘削工事、埋戻工事、外構工事		学校法人常翔学園	<input checked="" type="checkbox"/> 有・無	汚染土壌処理業者