

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

| | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------|--|----------------------|--|
| 整理番号 | 整-30-12 | 指定年月日・指定番号 | 平成30年8月24日・届指-280号 | 所在地 | 大阪市浪速区浪速東二丁目11番22の一部 | |
| 調製・訂正年月日 | 平成30年8月24日調製、平成30年9月7日訂正、平成30年10月22日訂正、平成30年11月2日訂正、平成31年2月22日訂正、平成31年3月1日訂正 令和5年5月19日訂正、令和5年9月29日訂正 | | | | | |
| 形質変更時要届出区域の概況 | 事業場跡地 | | | 面積 | 41.45㎡ | |
| 法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨 | 全ての区域について、法第14条第3項の規定に基づく指定 | | | | | |
| 土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由 | | | | | | |
| 汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置 | | | | | | |
| 第58条第5項第9号から第11号までに該当する区域にあつては、その旨 | | | | | | |
| 形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状況 | 報告受理年月日 | 指定に係る特定有害物質の種類 | | 適合しない基準項目 | | 指定調査機関の名称 |
| | 平成30年6月27日 | 砒素及びその化合物 | | 含有量基準・ <input checked="" type="checkbox"/> 溶出量基準・第二溶出量基準 | | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング |
| 土地の形質の変更の実施状況 | 届出(着手)時期 | 完了時期 | 土地の形質の変更の種類 | | 実施者 | 土壌搬出 |
| | 平成30年9月 | (中止) | 平面絞り込み調査(ボーリング) | | 社会医療法人弘道会 | 有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| | 平成30年10月(11月) | 平成31年1月 | 地下ピット解体撤去、土壌汚染の除去、区域内土壌入替え、埋戻し | | 社会医療法人弘道会 | <input checked="" type="checkbox"/> 有・無 |
| | 令和5年5月 | 令和5年8月 | 汚染土壌の掘削除去 | | 富士林業株式会社 | <input checked="" type="checkbox"/> 有・無 |
| | | | | | | 汚染土壌の処理方法 |
| | | | | | | 汚染土壌処理業者 |
| | | | | | | 汚染土壌処理業者 |