

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

整理番号	整令1-8	指定年月日・指定番号	令和元年6月21日・届指303号	所在地	浪速区浪速西三丁目3番1の一部	
調製・訂正年月日	令和元年6月21日調製					
形質変更時要届出区域の概況	青少年会館跡地（建物現存）			面積	780.7㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				全ての区域について法第14条第3項の規定に基づく指定		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかつた土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかつた深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状況	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成31年3月27日	六価クロム化合物、砒素及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		日本環境分析センター株式会社 HSSエンジニアリング株式会社
		鉛及びその化合物		<u>含有量基準</u> ・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出
						有・無
						有・無
汚染土壤の処理方法						