

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|----------------|
| 整理番号 | 整令-1-9 | 指定年月日・指定番号 | 令和元年7月12日・届指-304号 | 所在地 | 西淀川区大和田二丁目3番2、3番3 | |
| 調製・訂正年月日 | 令和元年7月12日調製、令和5年8月15日訂正、令和6年1月26日訂正 | | | | | |
| 形質変更時要届出区域の概況 | 事業所跡地 | | | 面積 | 91.44㎡ | |
| 法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨 | | | | | | |
| 最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類 | | | | | | |
| 土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由 | | | | 施行規則第14条の2第1項の規定に基づく試料採取省略 (事業の円滑化のため) | | |
| 汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置 | | | | | | |
| 第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨 | | | | | | |
| 形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状況 | 報告受理年月日 | 指定に係る特定有害物質の種類 | | 適合しない基準項目 | | 指定調査機関の名称 |
| | 令和元年5月31日 | 鉛及びその化合物 (人為由来) | | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | 報国エンジニアリング株式会社 |
| | | 六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物 (人為由来) | | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| | | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 (自然由来) | | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| 土地の形質の変更の実施状況 | 届出(着手)時期 | 完了時期 | 土地の形質の変更の種類 | 実施者 | 土壤搬出 | 汚染土壤の処理方法 |
| | 令和5年8月 | 令和5年8月 | 基準不適合土壤の掘削除去、ベタ基礎打設工事 | 株式会社吉松総合地所 | 有・無 | 汚染土壤処理業者 |
| | | | | | 有・無 | |