

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

整理番号	整令-1-13	指定年月日・指定番号	令和元年8月16日・届指-308号	所在地	西成区長橋二丁目2番1、2番53の各一部	
調製・訂正年月日	令和元年8月16日調製、令和4年7月8日訂正					
形質変更時要届出区域の概況	事業場敷地（建屋現存）			面積	3,519.21㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				全ての区域について法第14条第3項の規定に基づく指定		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかつた 土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料 採取等の対象としなかつた深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌 汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該 省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び 当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨						
形質変更時要届 出区域内の土壌 の汚染状況	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成31年3月29日	砒素及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		株式会社建設環境研究所 HSSエンジニアリング株式会社
	鉛及びその化合物		<u>含有量基準</u> ・ <u>溶出量基準</u> ・ <u>第二溶出量基準</u>			
土地の形質の変 更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
						有・無