

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--|--|
| 整理番号 | 整令-2-19 | 指定年月日・指定番号 | 令和2年11月27日・届指344号 | 所在地 | 大阪市北区豊崎七丁目14番4の一部 | | | |
| 調製・訂正年月日 | 令和2年11月27日調製 | | | | | | | |
| 形質変更時要届出区域の概況 | 軌道敷 | | | 面積 | 1,592.93 m ² | | | |
| 法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨 | 全ての区域について法第14条第3項の規定に基づく指定 | | | | | | | |
| 最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類 | | | | | | | | |
| 土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由 | 施行規則第13条第1項並びに第14条の2第1項の規定に基づく試料採取省略（安全上の理由等により、試料採取が困難であるため） | | | | | | | |
| 汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置 | | | | | | | | |
| 第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨 | 第10号（自然由来特例区域）に該当（一部の人為由来汚染区画を除く） | | | | | | | |
| 形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状況 | 報告受理年月日 | 指定に係る特定有害物質の種類 | | 適合しない基準項目 | | 指定調査機関の名称 | | |
| | 令和2年10月28日 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふつ素及びその化合物（人為由来） | | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | 株式会社環境総合リサーチ | | |
| 土地の形質の変更の実施状況 | 届出(着手)時期 | 完了時期 | 土地の形質の変更の種類 | | 実施者 | 土壤搬出 | | |
| | | | | | 有・無 | | | |
| | | | | | 有・無 | | | |

