

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

整理番号	整-23-1	指定年月日・指定番号	平成23年4月1日・届指-39号	所在地	此花区桜島三丁目36番7	
調製・訂正年月日	平成23年4月1日調製					
形質変更時要届出区域の概況	更地			面積	5,778.52m <sup>2</sup>	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨	全ての区域について法第14条第3項の規定に基づき指定					
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由	敷地全体の速やかな区域指定のため、法第14条第3項の規定に基づく区域について試料採取等を行う区画の選定を省略（施行規則第13条第1項）					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成23年3月18日	ベンゼン		含有量基準・溶出量基準・ <u>第二溶出量基準</u>		株式会社竹中工務店
	平成23年3月18日	鉛及びその化合物		<u>含有量基準</u> ・溶出量基準・ <u>第二溶出量基準</u>		株式会社竹中工務店
	平成23年3月18日	砒素及びその化合物		<u>含有量基準</u> ・溶出量基準・ <u>第二溶出量基準</u>		株式会社竹中工務店
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	