形質変更時要届出区域台帳

大 阪 市

整理番号	整理番号 整令-7-13		日・指定番号	令和7年10月3日・)	届 指 4 80号	所在地	大阪市西成区北津守三丁目64番2の一部				
調製・訂正年月日 令和7年10月3日調製											
形質変更時要届出区域の概況 空地										615. 15m²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨						全ての区域について法第14条第3項の規定に基づく指定					
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等 の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時 出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位 置及び特定有害物質の種類											
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由											
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その 旨及び当該汚染の除去等の措置											
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨											
心能亦声吐而巨		受理 年月日	1	指定に係る特定有害物質		で種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
形質変更時要出区域内の土	壌	年6月13日		鉛及びその化合	含有量基準・溶		・溶出量基準・第二	溶出量基準	HSSエンジニヤリング株式会社		
の汚染状況	ነ ዛሉርተ	中 0月19日		ふっ素及びその化	合物		含有量基準・溶出量基準・第二		溶出量基準	株式会社エルエフ関西	
土地の形質の変		着手) 時期	完了時期	完了時期 土地の形質の変更の		更の種類		実 施 者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法	
の実施状況									有·無		
									有・無		