

形質変更時要届出区域台帳

大阪市

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 整理番号 | 整-23-12 | 指定年月日・指定番号 | 平成23年7月15日・届指-50号 | 所在地 | 住吉区杉本三丁目155番1、155番3、155番9、155番10、155番12、155番13、155番15、155番24の各一部 | |
| 調製・訂正年月日 | 平成23年7月15日調製、平成23年7月29日訂正、平成25年2月1日訂正、令和3年8月6日訂正 | | | | | |
| 形質変更時要届出区域の概況 | 大学敷地 | | | 面積 | 1,456.56㎡ | |
| 法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨 | | | | 一部の区域について法第14条第3項の規定に基づく指定 | | |
| 最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかつた土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかつた深さの位置及び特定有害物質の種類 | | | | | | |
| 土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由 | | | | | | |
| 汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置 | | | | | | |
| 第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨 | | | | | | |
| | 報告受理年月日 | 指定に係る特定有害物質の種類 | | 適合しない基準項目 | | 指定調査機関の名称 |
| | 平成23年6月14日 令和3年6月28日 | 鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | 株式会社環境技術センター 株式会社環境総合リサーチ |
| 土地の形質の変更の実施状況 | 届出(着手)時期 | 完了時期 | 土地の形質の変更の種類 | 実施者 | 土壤搬出 | 汚染土壤の処理方法 |
| | 平成23年7月 | 平成24年7月 | 仮研究棟の建設(掘削除去+地盤改良) | 大阪市立大学 | <input checked="" type="checkbox"/> ・無 | 汚染土壤処理業者 |
| | | | | | 有・無 | |
| | | | | | 有・無 | |

