

8. 環境保全措置履行状況等の状況写真



写真1：排ガス対策・低騒音型重機



写真2：タイヤ洗浄



写真3：アスコン舗装




写真4：山留・切梁



写真5：ダンプ搬出土シート養生




写真6：水質管理



写真7：仮囲い、上部シート設置状況



写真8：P C部材取り付け



写真9：タワークレーン



写真10：騒音・振動測定



写真11：地盤レベル測定



写真12：梱包材簡素化



写真 13 : ごみ分別



写真 14 : 交通安全誘導



写真 15 : 高断熱材の採用 (住宅共用部)



写真 16 : 高断熱材の採用 (住宅専有部)




写真 17 : Low-E 複層ガラス (ホテル客室)



写真 18 : Low-E 複層ガラス (住宅専有部)



写真 19：高効率給湯設備（住宅専有部）



写真 20：高効率給湯設備（住宅専有部）