

ダイオキシン類濃度測定結果

1 大気基準適用施設（製鋼用電気炉）

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	特定施設種類	排出ガス測定結果			備考
					試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³)	基準	
1	(株) 中山製鋼所 船町工場	大阪市大正区船町 1 - 1 - 6 6	1	製鋼用電気炉	R5. 12. 1	0. 0043	5	2 炉集合建屋集塵機出口で測定
			2	製鋼用電気炉				
2	日本製鉄(株) 関西製鉄所 製鋼所地区	大阪市此花区島屋 5 - 1 - 1 0 9	3	製鋼用電気炉	R5. 11. 1	0. 0000026	5	直引集塵機出口で測定
			4	製鋼用電気炉	R5. 11. 2	0. 0000015		2 炉集合建屋集塵機出口で測定
3	合同製鉄(株) 大阪製造所	大阪市西淀川区西島 1 - 1 - 2	5	製鋼用電気炉	R5. 9. 23	0. 0051	5	建屋集塵機出口 1 で測定
					R5. 9. 23	0. 065		建屋集塵機出口 2 で測定
4	中山鋼業(株)	大阪市西淀川区西島 1 - 2 - 1 3 3	6	製鋼用電気炉	R5. 5. 14	0. 48	5	2 炉集合建屋集塵機出口で測定
					R5. 8. 16	1. 4		
			7	製鋼用電気炉	R5. 11. 26	0. 13		
					R6. 2. 12	0. 073		

ダイオキシン類濃度測定結果

2 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス測定結果			燃え殻測定結果			ばいじん測定結果			備考
				試料 採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³)	基準	試料 採取日	燃え殻濃度 (ng-TEQ/g)	基準	試料 採取日	ばいじん濃度 (ng-TEQ/g)	基準	
1	大阪広域環境施設組合 舞洲工場	大阪市此花区 北港白津 1－2－4 8	1	R5. 12. 19	0. 00084	1	R5. 12. 19	0. 0035	3	R5. 5. 19	0. 64	-	ばいじんについては 2 施設混合したものを 測定 はいじんは薬剤処理※
			2	R6. 2. 14	0. 00058		R6. 2. 14	0. 0078		R6. 2. 14	0. 37		
2	大阪広域環境施設組合 西淀工場	大阪市西淀川区 大和田 2－5－6 8	3	R5. 7. 21	0. 042	1	R5. 7. 21	0. 0035	3	R5. 7. 21	0. 53	-	ばいじんについては 2 施設混合したものを 測定 はいじんは薬剤処理※
			4	R5. 7. 21	0. 016		R5. 7. 21	0. 0025					
3	大阪広域環境施設組合 平野工場	大阪市平野区 瓜破南 1－3－1 4	5	R5. 11. 28	0. 027	0. 1	R5. 11. 28	0. 00051	3	R5. 11. 28	2. 9	-	ばいじんについては 2 施設混合したものを 測定 はいじんは薬剤処理※
			6	R5. 8. 18	0. 046		R5. 8. 18	0. 00066					
4	大阪広域環境施設組合 東淀工場	大阪市東淀川区 南江口 3－1 6－6	7	R5. 9. 29	0. 00013	0. 1	R5. 9. 29	0. 0016	3	R5. 9. 29	0. 0039	3	ばいじんについては 2 施設混合したものを 測定 ばいじんは薬剤処理※
			8	R5. 9. 29	0. 000094		R5. 9. 29	0. 00080					
5	大阪広域環境施設組合 住之江工場	大阪市住之江区 北加賀屋 4－1－2 6	9	R5. 10. 24	0. 000000019	0. 1	R5. 10. 24	0. 0037	3	R5. 10. 25	0. 70	3	ばいじんについては 2 施設混合したものを 測定 ばいじんは薬剤処理※
			10	R5. 10. 25	0. 000000023		R5. 10. 25	0. 00099					
6	住友化学(株) 大阪工場	大阪市此花区 春日出中 3－1－9 8	11	R5. 4. 5	0. 000027	5	-	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし R5年8月から12月まで休止
				R5. 7. 11	0. 00010								
				---	---								
			12	R6. 1. 25	0. 000057	5	-	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし
				R5. 6. 1	0. 00052								
				R5. 9. 28	0. 00023								
				R5. 12. 1	0. 000076								
				R6. 3. 28	0. 000038								
7	三菱瓦斯化学(株) 浪速製造所	大阪市大正区 船町 1－3－2 7	13	R5. 10. 31	0. 000080	1	-	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし
8	(株)日本リサイクル	大阪市大正区 三軒家東 3－7－2 1	14	R5. 7. 10	0. 56	10	R5. 7. 10	0. 010	-	R5. 7. 10	0. 049	3	燃え殻は薬剤処理※

※ 平成12年 1 月15日以前に設置され、又は設置の工事がされている施設において、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理を行ったものは、基準を適用しない。
(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則附則第 2 条第 3 項)

ダイオキシン類濃度測定結果

2 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス測定結果			燃え殻測定結果			ばいじん測定結果			備考
				試料 採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³)	基準	試料 採取日	燃え殻濃度 (ng-TEQ/g)	基準	試料 採取日	ばいじん濃度 (ng-TEQ/g)	基準	
9	(株)ダイカン	大阪市鶴見区 焼野3-2-79	15	R5.4.7	0.019	1	R5.4.7	0.033	3	R5.4.7	2.2	-	燃え殻、ばいじんについては2施設混合したものを測定 ばいじんは薬剤処理※
			16	R5.4.7	0.0086								
10	大東衛生(株) 住之江工場	大阪市住之江区 平林南1-6-47	17	R5.12.19	6.0	10	R5.12.19	0.0083	3	R5.12.19	0.0036	3	
11	(株)総環	大阪市平野区 瓜破南2-4-47	18	R5.4.9	1.2	5	-	-	-	R5.4.9	1.5	3	燃え殻発生なし
12	(株)大和化銀	大阪市平野区 背戸口2-12-20	19	R5.10.17	6.8	10	-	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし
13	早来工営(株) 大阪工場	大阪市西成区 津守3-8-6	20	R5.8.31	0.17	5	R5.8.31	0.077	3	R5.8.31	1.8	-	ばいじんは薬剤処理※
14	大阪市建設局 舞洲スラッジセンター	大阪市此花区 北港白津2-2-7	21	R5.4.21	0.011	0.1	R5.4.21	0.0000014	3	R5.4.21	0.000016	3	
			22	R5.8.25	0.0000014		R5.8.25	0.000000027		R5.8.25	0.00000024		
			23	R5.5.26	0.000019		R5.5.26	0		R5.5.26	0.00044		
			24	R5.10.27	0.00000020		R5.10.27	0		R5.10.27	0		
15	大阪市建設局 平野下水処理場	大阪市平野区 加美北2-6-69	25	R5.5.29	0.00040	0.1	R5.5.29	0.00013	3	-	-	-	ばいじん発生なし
16	バイオコールプラント サービス(株) 大阪平野事業所	大阪市平野区 加美北2-5-63	26	R5.7.5	0.00046	5	-	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし
17	農林水産省動物検疫所神戸支所 大阪出張所一突検疫場	大阪市港区 海岸通3-3-29	27	R6.2.19	0.024	5	R6.2.21	0.0027	3	R6.2.21	0.035	3	
18	(株)クボタ 新淀川事業所	大阪市西淀川区 西島2-1-6	28	R5.8.29	0.00095	10	R5.8.29	0.0023	3	R5.8.29	0.72	-	No.1バグフィルタ溶融飛灰排出コンベヤの ばいじん ばいじんはセメント固化
19	(株)かぎや	大阪市平野区 加美北1-12-2	29	R5.6.30	3.1	5	R5.6.30	0.00061	3	R5.6.30	3.0	3	
20	次世代型廃棄物処理 システム実証設備	大阪市此花区 北港白津1-2-48 (大阪広域環境施設組合 舞洲工場内)	30	R5.6.1	0.018	5	R5.6.1	0	3			3	熱風発生炉の焼却灰
							R5.6.1	2.0					燃焼炉の焼却灰
										R5.6.1	44		ろ過式集じん器のばいじん 処理基準値超過のため、対策後、再測定を 実施し、基準値以下を確認済（処理基準値 超過のばいじんは適切に処理済）
										R5.6.1	0.012		サイクロン式集じん器のばいじん
				R5.10.26	0.0044		R5.10.26	0.0000024					熱風発生炉の焼却灰
							R5.10.26	0.14					燃焼炉の焼却灰
										R5.10.26	0.11		ろ過式集じん器のばいじん
										R5.10.26	0.00051		サイクロン式集じん器のばいじん

※ 平成12年1月15日以前に設置され、又は設置の工事がされている施設において、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理を行ったものは、基準を適用しない。
(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則附則第2条第3項)

ダイオキシン類濃度測定結果

3 水質基準適用事業場（廃棄物焼却炉に係る施設を有する事業場）

事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設種類	施設数	排水測定結果			備考
					試料 採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	基準	
1	三菱瓦斯化学（株） 浪速製造所	大阪市大正区船町 1－3－2 7	廃ガス洗浄施設	1	R5. 10. 31	0. 0058	10	西側排水口で測定

ダイオキシン類濃度測定結果

4 水質基準適用事業場（下水道終末処理施設を有する事業場）

事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設種類	施設数	排水測定結果			備考
					試料 採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	基準	
1	大阪市建設局 平野下水処理場	大阪市平野区加美北 2－6－6 9	下水道終末処理施設	1	R5. 8. 8	0. 00055	10	南側排水口で測定
					R5. 8. 8	0. 00045		東側排水口で測定
2	大阪市建設局 大野下水処理場	大阪市西淀川区大野 2－4－1 1 7	下水道終末処理施設	1	R5. 8. 8	0. 0013	10	
3	大阪市建設局 此花下水処理場	大阪市此花区西島 5－1 0－6 2	下水道終末処理施設	1	R5. 9. 13	0. 0012	10	
4	大阪市建設局 十八条下水処理場	大阪市淀川区十八条 1－8－1	下水道終末処理施設	1	R5. 8. 8	0. 0018	10	
5	大阪市建設局 住之江下水処理場	大阪市住之江区泉 1－1－1 8 9	下水道終末処理施設	1	R5. 8. 8	0. 00038	10	