

(6) 収集運搬

大阪事業所への入門許可を取得している収集運搬事業者は、平成26年8月11日時点で21事業者となっています。

今後もPCB廃棄物の取扱いの指導を行い、収集運搬の安全性の向上に努めてまいります。

表-7 大阪PCB処理施設にPCB廃棄物を搬入できる収集運搬事業者一覧

(平成26年8月11日現在)

※「大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設への入門許可要綱」(平成17年11月15日)に基づき認定された収集運搬事業者を掲載します。(JESCO ホームページより)

| 大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設への 入門を許可する収集運搬事業者・連絡先 | 収集運搬業者の装備概要 | | PCB廃棄物の収集運搬が可能な行政区 | | | | | | | | | | | | | | | | | 入門許可 認定日 | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------|-----|------|--------------|---------------|
| | | | 滋賀県 | | 京都府 | | 大阪府 | | | | | | | 兵庫県 | | | 奈良県 | | 和歌山県 | | | | | |
| | 運搬車両 | 運搬物容器 | 滋賀県 | 大津市 | 京都市 | 京都市 | 大阪府 | 大阪府 | 堺市 | 東大阪市 | 高槻市 | 豊中市 | 吹田市 | 兵庫県 | 神戸市 | 姫路市 | 尼崎市 | 西宮市 | 奈良県 | | 奈良市 | 和歌山県 | 和歌山市 | |
| 山九 株式会社 大阪府堺市堺区松屋町1丁目6番地7 堺支店生産物流グループ 072-233-0939 | 12tユニック車 1台 8tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 1個 漏れ防止型金属トレイ 1個 液漏れ機器用漏れ防止型 金属容器 1個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H18年 3.17 |
| 株式会社 かんてんエンジニアリング 大阪市港区福崎三丁目1-17 福崎事業所 環境事業部 06-6577-8060 | 3tキャブオーバー 1台 7.6tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 3個 漏れ防止型金属トレイ 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H18年 4.5 |
| 株式会社 JESCO-EXPRESS 大阪市此花区西九条二丁目5-18 山本ビル4F 06-6462-0004 | 4tユニック車 1台 8tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 漏れ防止型金属トレイ 1個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H18年 4.12 |
| 日本運通 株式会社 大阪市北区梅田三丁目2-103 関西営業部 06-6451-1804 | 7tユニック車 2台 20tキャブオーバー 1台 19tセミトレーラー 1台 | 漏れ防止型金属容器 3個 漏れ防止型金属トレイ 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H18年 4.12 |
| 西鉄運輸 株式会社 大阪市西淀川区千舟三丁目3-24 関西支店 06-6471-6671 | 7tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 漏れ防止型金属トレイ 1個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H18年 9.6 |
| 株式会社 国中環境開発 大阪府堺市北区南花田町463番地の1 堺支店 072-257-7731 | 3.4tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 漏れ防止型金属トレイ 1個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H18年 9.27 |
| 株式会社 ジェイアール西日本マルニックス 東大阪市西岩田4-1-32 大阪支店 06-6783-4927 | 3.6tキャブオーバー 1台 3.5tキャブオーバー 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 漏れ防止型金属トレイ 1個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H18年 12.18 |
| 大阪船舶 株式会社 大阪市大正区小林西一丁目25番13号 06-6552-0552 | 4tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H18年 12.18 |
| 株式会社 漢組 和歌山県和歌山市湊1850番地 物流部 073-451-5185 | 7.5tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 漏れ防止型金属トレイ 1個 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | H19年 2.15 | |
| 三輪運輸工業 株式会社 神戸市中央区臨浜町2丁目1番16号 事業開発室 078-251-5007 | 4tユニック車 1台 10tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 3個 漏れ防止型金属トレイ 1個 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | H19年 2.15 | |
| 松田産業 株式会社 大阪市西淀川区大野3丁目1番28号 大阪営業所 06-6475-3301 | 10tキャブオーバー 1台 4tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H19年 6.8 |
| 株式会社 ケーシーエス 大阪府岸和田市稲葉町1706番地1 営業部 072-479-2460 | 7tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H19年 6.8 |
| 三菱電機ロジスティクス 株式会社 兵庫県尼崎市塚本町8丁目1番1号 伊丹事業所 06-6491-4025 | 8tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | H19年 6.8 | |
| 株式会社 昭幸急送 東大阪市菱江3丁目12番地の10 産業廃棄物収集運搬部 072-965-0199 | 4tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H19年 7.26 |
| 谷中運輸倉庫 株式会社 大東市諸福3丁目12番23号 072-871-2301 | 4tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 漏れ防止型金属トレイ 1個 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | H19年 7.26 | |
| 株式会社 京都環境保全公社 京都市伏見区横大路千両松町126 営業部 075-622-8080 | 8tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H20年 8.22 |
| 有限会社 山広運輸興業 堺市堺区出島西町3-15 堺営業所 072-280-2570 | 4tユニック車 1台 13.4tセミトレーラー 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H21年 8.13 |
| 鴻池運輸 株式会社 伝法営業所 大阪市此花区島屋5-1-109 06-6468-5431 | 6tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H21年 11.25 |
| 株式会社 山崎砂利商店 滋賀県大津市浜大津4丁目7番6号 077-523-2821 | 7.2tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H22年 8.23 |
| 株式会社 城南開発興業 京都府城陽市寺田丁子口8番地1 0774-55-3980 | 7.2tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H22年 8.23 |
| 西日本日立物流サービス 株式会社 大阪府茨木市三咲町5-26 第四営業部 機工営業所 072-625-0553 | 4tユニック車 1台 6.4tユニック車 1台 | 漏れ防止型金属容器 2個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H24年 3.30 |

(7) 緊急時対応訓練実施状況

平成 25 年度は「平日昼間の小規模火災」を訓練テーマで、平成 26 年度は、「平日昼間の漏洩」をテーマとして各班、グループ毎に個別事象を設定して取り組んでいます。今後も毎月 1 回の実施を予定しています。

その他、平成 26 年 5 月には此花消防署の立会いのもと、自衛消防隊による消火および避難訓練、負傷者の救助訓練を実施し、講評をいただきました。

表—8 緊急時対応訓練の実績

| 月 日 | 訓練項目 |
|------------------|-----------------------------------|
| 平成 25 年 4 月 25 日 | 緊急時対応訓練 (小規模火災/ VTR-1 グループ) |
| 5 月 24 日 | 消防訓練 (消火・通報・避難訓練) [此花消防署立会、指導] |
| 6 月 27 日 | 緊急時対応訓練 (小規模火災/ VTR-2 グループ) |
| 7 月 25 日 | 同 上 (小規模火災/ 解体-1 グループ) |
| 8 月 28 日 | 同 上 (小規模火災/ 解体-2 グループ) |
| 9 月 27 日 | 同 上 (小規模火災/ 分析 グループ) |
| 10 月 23 日 | 同 上 (小規模火災/ 液処理 グループ) |
| 11 月 15 日 | 消防訓練 (担架組立搬送・放水・テント組立・消火訓練) |
| 12 月 6 日 | 地震避難訓練 (通報・避難訓練) |
| 平成 26 年 1 月 29 日 | 緊急時対応訓練 (小規模火災/ 液処理 グループ) |
| 2 月 27 日 | 同 上 (小規模火災/ 中央運転制御グループ) |
| 3 月 27 日 | 同 上 (小規模火災/ 中央運転制御 グループ) |
| 4 月 17 日 | 同 上 (漏洩/VTR-1 グループ) |
| 5 月 22 日 | 消防訓練 (消火・通報・避難・救助訓練) [此花消防署立会、指導] |
| 6 月 26 日 | 緊急時対応訓練 (漏洩/VTR-2 グループ) |
| 7 月 24 日 | 同 上 (漏洩/解体-1 グループ) |

消防訓練 (平成 26 年 5 月 22 日)

消火活動



避難後の人員確認



(8)安全教育実施状況

現在まで継続して毎月安全教育を行っています。大阪事業所では安全を最優先にして作業に取り組んでいます。災害ゼロが達成できていません。全員が安全知識レベルを向上させたうえでルールを順守できるように安全教育を行いました。2月は日本赤十字社で3日間の救急救命講習を受講した7名が講師役になって人工呼吸、止血、骨折固定、のどの異物除去、負傷者の搬送など緊急時に適切な処置ができるように実技を交えて学びました。

表—9 安全教育の実績

| 月 日 | 教 育 内 容 |
|------------------|-------------------------|
| 平成 25 年 4 月 18 日 | 有機溶剤の特性、取り扱いの注意点 |
| 5 月 30 日 | JESCO における ISO14001 の取組 |
| 6 月 20 日 | 空気呼吸器の説明と装着／酸素濃度の解説 |
| 7 月 18 日 | 熱中症の予防 |
| 8 月 22 日 | 仕事の基本 |
| 9 月 19 日 | 安全・確実な運転 |
| 10 月 24 日 | チームワークの必要性 |
| 11 月 21 日 | 静電気の理論と対策 |
| 12 月 19 日 | コミュニケーション |
| 平成 26 年 1 月 23 日 | 化学プラント事故 |
| 2 月 20 日 | 救急救命講習 |
| 3 月 20 日 | 安全のポイント |
| 4 月 24 日 | 高圧ガス保安教育 |
| 5 月 29 日 | ISO14001 再教育 |
| 6 月 19 日 | PCB 廃棄物処理基本計画の改訂 |
| 7 月 17 日 | 熱中症の予防／定検工程内容説明 |

教育（平成 26 年 2 月 20 日）

救急救命講習受講状況



救急救命の実技状況



(9)ヒヤリハット・キガカリの取り組み状況

ヒヤリハット・キガカリ活動は、偶数月を強化月間として取り組んでいます。提案された案件はタスクチームで1件毎に内容を確認し、改善が望ましいと判断した案件は確実に進めています。ヒヤリハット・キガカリの提出状況については、毎月開催されるJESCO／運転会社の安全衛生協議会で報告されます。

表－10 ヒヤリハット・キガカリの報告件数

| 年度 項目 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 7月末 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| ヒヤリハット | 78 | 162 | 21 | 66 | 99 | 75 | 78 | 40 | 18 |
| キガカリ | 41 | 357 | 168 | 293 | 247 | 205 | 306 | 171 | 82 |

図－4 ヒヤリハット・キガカリ件数(平成 25 年 4 月～平成 26 年 7 月)

