

要届出管理区域台帳

整理番号	整-17-1 管指-1号	指定年月日・指定番号	平成17年7月15日	所在地	大阪市此花区高見一丁目1番105、36番3の一部及び36番9の一部	
調製・訂正年月日	平成17年7月15日作成、平成17年7月29日訂正、平成21年8月14日訂正、平成23年1月27日訂正					
要届出管理区域の概況	都市公園				面積	2,191.9m <sup>2</sup>
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された要届出管理区域にあつては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた要届出管理区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
要届出理区域内の 土壌の汚染状態	報告受付年月日	指定に係る管理有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成17年6月23日	鉛及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		大阪環境保全(株)
	平成17年6月23日	水銀及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		大阪環境保全(株)
	平成17年6月23日	砒素及びその化合物		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		大阪環境保全(株)
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更 の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	平成17年7月	平成17年3月	深度調査	大阪市ゆとりとみどり振興局	有・ <input type="checkbox"/>	
	平成17年7月	平成21年5月	土壌入替え、盛土	大阪市ゆとりとみどり振興局	<input checked="" type="checkbox"/> ・無	産業廃棄物管理型処分場、汚染土壌浄化施設
	平成23年1月		公園工事に伴う掘削	大阪市ゆとりとみどり振興局	有・ <input type="checkbox"/>	
					有・無	

備考 「要届出管理区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。