

要届出管理区域台帳

整理番号	整 - 23 - 1	指定年月日・指定番号	平成 23 年 4 月 1 日・届管指 - 8 号	所在地	此花区桜島三丁目 36 番 7	
調 製 ・ 訂 正 年 月 日	平成 23 年 4 月 1 日調整、平成 23 年 4 月 8 日訂正、平成 23 年 8 月 24 日訂正、平成 24 年 3 月 22 日訂正					
要届出管理区域の概況	事業場跡地				面積	7,672.66m ²
土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された要届出管理区域にあっては、その旨及び当該省略の理由				敷地全体の速やかな区域指定のため、試料採取等を行う区画の選定を省略（施工規則第 48 条の 15 第 1 項）		
汚染の除去等の措置が講じられた要届出管理区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
要届出理区域内の 土壌の汚染状態	報告受付年月日	指定に係る管理有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成 23 年 3 月 18 日	ダイオキシン類		含有量基準・ <u>溶出量基準</u> ・第二溶出量基準		株式会社竹中工務店
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更 の実施状況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	平成 23 年 4 月 15 日	平成 24 年 3 月 12 日	工場建設に伴う基準不適合土壌の掘削、盛土、舗装、植栽及び基礎杭の施工	(株)竹中工務店	有・ ☒ 無	
	平成 23 年 8 月 25 日	平成 24 年 3 月 12 日	雨水貯水槽設置に伴う土壌の掘削、盛土、舗装	(株)竹中工務店	☒ ・無	認定調査基準に適合
					有・無	
					有・無	