

ダイオキシン類濃度測定結果

1 大気基準適用施設（製鋼用電気炉）

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	特定施設種類	排出ガス測定結果			備考
					試料 採取日	排出ガス濃度	基準	
						(ng-TEQ/m ³)		
1	(株) 中山製鋼所 船町工場	大阪市大正区船町 1 - 1 - 6 6	1	製鋼用電気炉	R8. 1. 7	0. 0016	5	2 炉集合建屋集塵機出口で測定
			2	製鋼用電気炉				
2	日本製鉄(株) 関西製鉄所 製鋼所地区	大阪市此花区島屋 5 - 1 - 1 0 9	3	製鋼用電気炉	R7. 11. 27	0. 00000077	5	直引集塵機出口で測定
			4	製鋼用電気炉	R7. 11. 27	0. 00000079		2 炉集合建屋集塵機出口で測定
3	合同製鉄(株) 大阪製造所	大阪市西淀川区西島 1 - 1 - 2	5	製鋼用電気炉	R7. 9. 27	0. 00092	5	建屋集塵機出口 1 で測定
					R7. 9. 27	0. 060		建屋集塵機出口 2 で測定
4	中山鋼業(株)	大阪市西淀川区西島 1 - 2 - 1 3 3	6	製鋼用電気炉	R7. 5. 25	0. 17	5	2 炉集合建屋集塵機出口で測定
					R7. 8. 10	0. 52		
			7	製鋼用電気炉	R7. 11. 22	0. 070		
					R8. 2. 15	0. 11		

ダイオキシン類濃度測定結果

2 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス測定結果			燃え殻測定結果			ばいじん測定結果			備考
				試料 採取日	排出ガス濃度	基準	試料 採取日	燃え殻濃度	基準	試料 採取日	ばいじん濃度	基準	
					(ng-TEQ/m ³)			(ng-TEQ/g)			(ng-TEQ/g)		
1	大阪広域環境施設組合 舞洲工場	大阪市此花区 北港白津 1－2－4 8	1	R7. 8. 6	0. 000016	1	R7. 8. 6	0. 0034	3	R7. 5. 8	0. 90	-	ばいじんについては 2 施設混合したものを測定 はいじんは薬剤処理※
			2	R8. 1. 27	0. 0000095		R8. 1. 27	0. 0035		R7. 8. 6	0. 17		
										R7. 11. 27	0. 013		
										R8. 1. 27	0. 16		
2	大阪広域環境施設組合 西淀工場	大阪市西淀川区 大和田 2－5－6 8	3	R7. 9. 18	0. 042	1	R7. 9. 18	0. 018	3	R7. 9. 18	1. 4	-	ばいじんについては 2 施設混合したものを測定 はいじんは薬剤処理※
			4	R7. 9. 19	0. 053		R7. 9. 19	0. 00080					
3	大阪広域環境施設組合 平野工場	大阪市平野区 瓜破南 1－3－1 4	5	R7. 8. 27	0. 011	0. 1	R7. 8. 27	0. 00011	3	R7. 8. 27	0. 94	-	ばいじんについては 2 施設混合したものを測定 はいじんは薬剤処理※
			6	R7. 8. 28	0. 0044		R7. 8. 28	0. 00011					
4	大阪広域環境施設組合 東淀工場	大阪市東淀川区 南江口 3－1 6－6	7	R7. 9. 11	0. 0000087	0. 1	R7. 9. 11	0. 012	3	R7. 9. 11	0. 25	3	ばいじんについては 2 施設混合したものを測定 ばいじんは薬剤処理※
			8	R7. 9. 12	0		R7. 9. 12	0. 0049		R7. 9. 12	0. 69		
5	大阪広域環境施設組合 住之江工場	大阪市住之江区 北加賀屋 4－1－2 6	9	R8. 1. 14	0	0. 1	R8. 1. 14	0. 0071	3	R8. 1. 14	0. 46	3	ばいじんについては 2 施設混合したものを測定 ばいじんは薬剤処理※
			10	R8. 1. 15	0		R8. 1. 14	0. 021					
6	(株)住友化学(株) 大阪工場	大阪市此花区 春日出中 3－1－9 8	11	R7. 4. 3	0. 000032	5	-	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし
				R7. 9. 10	0. 00010								
				R7. 11. 14	0. 00000049								
				R8. 2. 6	0. 00000052								
			12	R7. 6. 5	0. 0000055	5	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし	
				R7. 8. 8	0. 0000072								
7	三菱瓦斯化学(株) 浪速製造所	大阪市大正区 船町 1－3－2 7	13	R7. 12. 9	0. 00000060	1	-	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし
8	(株)日本リサイクル	大阪市大正区 三軒家東 3－7－2 1	14	R7. 6. 9	0. 42	10	R7. 6. 9	0. 000010	-	R7. 6. 9	0. 053	3	燃え殻は薬剤処理※

※ 平成12年 1 月15日以前に設置され、又は設置の工事がされている施設において、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理を行ったものは、基準を適用しない。
（ダイオキシン類対策特別措置法施行規則附則第 2 条第 3 項）

ダイオキシン類濃度測定結果

2 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）

事業場 No.	事業場名	所在地	施設 No.	排出ガス測定結果			燃え殻測定結果			ばいじん測定結果			備考
				試料 採取日	排出ガス濃度	基準	試料 採取日	燃え殻濃度	基準	試料 採取日	ばいじん濃度	基準	
					(ng-TEQ/m ³)			(ng-TEQ/g)			(ng-TEQ/g)		
9	(株)ダイカン	大阪市鶴見区 焼野 3-2-79	15	R7. 5. 16	0. 0070	1	R7. 5. 16	0. 13	3	R7. 5. 16	0. 96	-	燃え殻、ばいじんについては2施設混合したものを測定 ばいじんは薬剤処理※
			16	R7. 5. 16	0. 030								
10	大東衛生(株) 住之江工場	大阪市住之江区 平林南 1-6-47	17	R7. 8. 26	0. 48	10	R8. 2. 19	0	3	R8. 2. 19	0	3	
11	(株)総環	大阪市平野区 瓜破南 2-4-47	18	R7. 9. 15	2. 9	5	-	-	-	R7. 8. 8	1. 7	3	燃え殻発生なし
12	(株)大和化銀	大阪市平野区 背戸口 2-12-20	19	R7. 4. 9	9. 2	10	-	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし
13	早来工営(株) 大阪工場	大阪市西成区 津守 3-8-6	20	R7. 8. 28	1. 0	5	R7. 8. 28	0. 82	3	R7. 8. 28	1. 8	-	ばいじんは薬剤処理※
14	大阪市建設局 舞洲スラッジセンター	大阪市此花区 北港白津 2-2-7	21	R7. 10. 22	0. 000031	0. 1	R7. 10. 22	0	3	R7. 10. 22	0. 00019	3	
			22	R7. 12. 23	0		R7. 12. 23	0		R7. 12. 23	0		
			23	R7. 6. 18	0. 000000039		R7. 6. 18	0		R7. 6. 18	0. 0000093		
15	大阪市建設局 平野下水処理場	大阪市平野区 加美北 2-6-69	24	R7. 6. 24	0. 00000016	0. 1	R7. 6. 24	0	3	-	-	-	ばいじん発生なし
16	バイオコールプラント サービス(株) 大阪平野事業所	大阪市平野区 加美北 2-5-63	25	R7. 7. 10	0. 00022	5	-	-	-	-	-	-	燃え殻、ばいじん発生なし
17	農林水産省動物検疫所神戸支所 大阪出張所一突検疫場	大阪市港区 海岸通 3-3-29	26	R8. 2. 3	0. 078	5	R8. 2. 6	0. 0018	3	R8. 2. 6	0. 054	3	
18	(株)クボタ 新淀川事業所	大阪市西淀川区 西島 2-1-6	27	R7. 5. 28	0. 00010	10	R7. 5. 28	0. 00027	3	R7. 5. 28	0. 12	-	No. 1バグフィルタ溶融飛灰排出コンベヤの ばいじん ばいじんはセメント固化
19	(株)かぎや	大阪市平野区 加美北 1-12-2	28	R7. 7. 1	3. 0	5	R7. 7. 1	0. 042	3	R7. 7. 1	2. 0	3	

※ 平成12年1月15日以前に設置され、又は設置の工事がされている施設において、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理を行ったものは、基準を適用しない。
(ダイオキシン類対策特別措置法施行規則附則第2条第3項)

ダイオキシン類濃度測定結果

3 水質基準適用事業場（廃棄物焼却炉に係る施設を有する事業場）

事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設種類	施設数	排水測定結果			備考
					試料 採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	基準	
1	三菱瓦斯化学（株） 浪速製造所	大阪市大正区船町 1－3－2 7	廃ガス洗浄施設	1	R7. 12. 9	0. 0010	10	西側排水口で測定

ダイオキシン類濃度測定結果

4 水質基準適用事業場（下水道終末処理施設を有する事業場）

事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設種類	施設数	排水測定結果			備考
					試料 採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	基準	
1	大阪市建設局 平野下水処理場	大阪市平野区加美北 2－6－6 9	下水道終末処理施設	1	R7. 10. 1	0. 0010	10	南側排水口で測定
					R7. 10. 1	0. 00025		東側排水口で測定
2	大阪市建設局 大野下水処理場	大阪市西淀川区大野 2－4－1 1 7	下水道終末処理施設	1	R7. 11. 4	0. 0014	10	
3	大阪市建設局 此花下水処理場	大阪市此花区西島 5－1 0－6 2	下水道終末処理施設	1	R7. 9. 2	0. 00040	10	
4	大阪市建設局 十八条下水処理場	大阪市淀川区十八条 1－8－1	下水道終末処理施設	1	R7. 11. 4	0. 0013	10	
5	大阪市建設局 住之江下水処理場	大阪市住之江区泉 1－1－1 8 9	下水道終末処理施設	1	R7. 9. 10	0. 00024	10	