


6. 現況・撤去図面



7. 現況写真 (平成 30 年 9 月 26 日撮影)

※写真の樹木は、工事着手までに別途伐採済み (本工事では抜根のみ)

写真 1






写真 2



写真3



8. 改修後図面



斜線部分：透水性アスファルト舗装

玄関前：コンクリート平板舗装