

平成30年度現行運営事業者による施設修繕実績

【資料8】

工事名	種別		
	建築	機械	電気
1～5号館排煙装置修理工事	●		
各所不具合設備補修工事		●	
1号館展示室床段差補修工事	●		
各所電気機器不具合補修工事			●
1～5号館・管理棟シャッター安全化・修繕工事	●		
管理棟受水槽室WP(No.2)SUSフレキ取替工事		●	
6号館清掃員控室、屋上駐車場管理室、及び料金BOX空調修繕工事		●	
6号館A-1事務所空調機基板修理工事		●	
各館給排気ファン修繕工事		●	
管理棟特高電気室6A2階機械室排気ファン整備工事		●	
6号館展示室電動ブラインド取替工事	●		
6号館熱源(R602)漏洩ヶ所修理工事		●	
各所通路危険ヶ所の是正工事	●		
H30年度防災設備点検是正工事		●	
飲料水用塩素滅菌装置(管理棟・6号館)整備工事		●	
タンクレス給水装置(管理棟)機器取替		●	
6号館WC小便器自動洗浄センサー修理工事		●	
6号館D給湯器室空調機修理工事		●	
6A消火配管漏水調査試掘工事	●		
H30年度各所量水器更新工事		●	
6号館屋上開放型消火設備補修工事		●	
大阪北部地震施設対応工事	●		
1～4号館屋根漏水補修(その1)工事	●		
6号館各所空調機修理工事		●	
6号館3F東面防鳥ネット修理工事	●		
6号館A照明点滅装置基板交換工事			●
全館建具不良部修理工事	●		
5B外壁補修工事	●		
台風21号被害復旧(その1)工事	●		
5号館設備不具合補修工事		●	
5号館A照明点滅装置ゲートウェイ取替工事			●
台風21号被害復旧(その2)工事	●		
WC棟外部周辺整備工事	●		
1号館通路屋上外壁折板取合漏水対応工事	●		
管理棟非常用発電機給排気制御改造工事			●
アーケード(1)屋上メンテ用タラップ設置工事	●		
2号館東側外部男子WC洗面台取替工事		●	
6号館Aゾーンサービス車路連結送水口の逆止弁取替工事		●	
エレベーターオートアナウンス仕様変更工事			●
互談や下部ピロティ天井漏水補修工事	●		
6号館南 散水栓配管 漏水補修工事		●	
各所不具合設備補修工事		●	

設備投資

WC棟新設工事	●	●	●
6号館シャッター安全化・修繕工事	●		
5号館熱源(R501、502)更新工事		●	
6号館Aゾーン天井耐震化(その1)工事	●	●	●

※大阪市の費用負担による工事

※

令和元年度現行運営事業者による施設修繕実績

【資料8】

工事名	種別		
	建築	機械	電気
5号館加湿熱交換器保温工事		●	
6号館衛生ポンプ整備工事		●	
タンクレス給水装置（6号館）機器取替工事		●	
非常用発電機（管理棟）F点検整備工事			●
入場者計数システム設備機器更新（6号・1号・管理棟）工事			●
WC棟裏資材置場用フェンス新設工事	●		
各所量水器更新工事		●	
3号館搬入口（サービスヤード）照明設備工事			●
6号館2次側電気補修工事			●
6号館展示館内照明制御盤点検補修工事			●
5B機械室外部扉改修工事	●		
外壁号館サイン（1、3、6号）補修工事	●		
H30年度防災点検是正及び各所設備不具合修繕工事		●	
6号館1F売店排煙ダクト設置工事		●	
H31年度修繕工事（建築）	●		
6号消火配管漏水点検・整備工事		●	
各所設備修理工事	●	●	●
各所漏水応急（5号3F互談や空調機、大ドーム端部）工事	●		
各所設備修理工事（その2）		●	
4・5号館トイレ詰まり通管作業		●	
5号館3階設備修理工事		●	
1号館散水栓用給水バルブ取替工事		●	
高所作業車置場充電用コンセント設置			●
6号館サービス車路天井漏水補修工事	●		
5号館2階機械室空調機漏水対策工事	●		
中ふ頭駐車場不具合（空調及び看板）是正工事	●	●	●
5号館A身障者用大便器污水管修繕工事		●	
5号館A裏消防水利防護柵取替工事	●		
各所設備緊急修理工事（その3）		●	
空調機及び散水栓バルブ不具合修理工事		●	
各所緊急修理工事（その4）	●	●	●

設備投資

WC改修(6号・3号館)工事	●	●	●
E V改修(No. 1~No. 4号機) 工事			●
6号館Aゾーン天井耐震化(その2)工事	●	●	●
防災センター改修工事(その2)工事	●	●	●
2、3、4号館排気ダクト塗装(塗装片落下防止)工事	●		
全館天井換気ガラリ清掃作業、トラス上部鉄骨塗装工事	●		
6号館サービス車路他各所塗装工事	●		
1~5号館・管理棟電灯・動力盤2次側電気調査工事			●
6A低天井防煙垂れ壁更新工事(その1)	●		
冷却塔不具合修繕整備(6号・2号・管理棟)工事		●	
6号館照明制御装置更新工事			●
西ゲート外構改修他工事	●		
6号館各所内装整備(G20用)工事	●		
6号館G20に伴う各所不具合修理(A・M・E)工事	●	●	●
6号館消防設備是正(SP・連送)緊急工事	●	●	●
6号館G20に伴う各所不具合修理(A・M・E)工事その2	●	●	●
各所不具合修理(A・M・E)工事その3	●	●	●
各所屋根漏水(3号及び大ドーム)対策工事	●		
アーケード(3)厨房改修(倉庫化)工事	●	●	●
1、3号館展示室天井照明更新(LED化)工事			●
アーケード(1)(3)床ILB更新工事	●		
センタービル照明LED化(D、Eゾーン)工事			●
4号館空調機熱源(チラー)撤去前工事		●	

※

工事名	種別		
	建築	機械	電気
管理棟改修(建具、間仕切、造作)工事	●		
管理棟ルーム空調更新に伴う建築内装改修工事	●		
G20大阪サミット円卓常設展示工事	●		
管理棟ルーム系統空調設備更新工事		●	
大ドーム東面フレーム・笠木塗装工事	●		
管理棟内装改修(インフォメーション、A・B会議室内装)工事	●		
3号屋根折板改修及びピロティー堅樋補修工事	●		
1～4号館、センタービルLED照明化(未施工部)工事			●
各所設備不具合修繕工事		●	
2、4号館空調機(ファンコイル)整備工事		●	
センタービル旧国際エリア空調個別化工事		●	
5号館互談や空調個別化工事		●	
センタービル電気室空調機更新(空冷化)工事		●	
6号館空調ポンプ(冷温水)更新工事		●	
5号館空調機整備(AC501～505、AC507～509)工事		●	
各所設備機器是正工事(R101、R.301、603、6号タンクス)		●	
空調更新に伴う建築工事(旧国際・互談や)	●		
6号館空調ポンプ(冷温水)更新その2工事		●	
6号館ランプウェイ整備工事	●	●	●
各館電力計更新工事			●
6号館電気室空調機更新(PAC)工事			●
各所不具合是正(A・M・E)工事その4	●	●	●
6号館電気室空調機更新(PAC)その2工事		●	
各所設備不具合修理工事	●	●	●
建築施設修繕工事(ゴミ庫・チケット売場他)	●		
電気改修(回廊テント照明・ゴミ庫前ITV・ロフト1・3無線LAN・ハッチコート)工事			●

※大阪市の費用負担による工事

令和2年度現行運営事業者による施設修繕実績

【資料8】

工事名	種別		
	建築	機械	電気
管理棟及びインテックスカフェ（排水ポンプ、給水バルブ減圧弁）緊急修繕工事		●	
6号館EV(No1～5)地震時管制装置工事			●
電力計主メータ(1～5号館用)更新工事			●
各所不具合是正（A・M）緊急修繕工事	●	●	
堅樋補修(ピロティ(2)・3号館前回廊テント)工事	●		
冷却水配管塗装(4号・6号屋上)工事		●	
国際会議ホール音響修繕工事			●
WC系統バルブ更新(4号館、センタービル)工事		●	
各所吊物装置改修工事			●
3、4号館屋根ボルト頭ルーフキャップ取付工事	●		
インテックスカフェ及びピロティ(3)屋上防水工事	●		
6号館諸室(警備員、清掃員)内装改修工事	●		
各所電気設備緊急修繕工事			●
1～5号館高圧電気室排気ファンファーマ発停取替工事			●
全館展示室内消火設備用床サイン工事	●		
各所避雷針及びプラザ堅樋補修工事	●	●	
各所設備不具合修繕工事(A・M・E)	●	●	●
各所不具合是正(A・M)緊急修繕工事(その2)	●	●	
排煙・換気装置修理工事	●		
排煙オペレーター不具合補修工事	●		
3号館事務所全熱交換器更新工事		●	
ロータリー外灯交換工事			●
消防用ホース耐圧性能試験		●	
緊急復旧(6号シースルEV廻り軒天)工事	●	●	●
駐車場消防用設備改修工事		●	
消火警報設備不具合是正及び耐圧試験		●	
受変電設備不具合補修工事			●
4号館空調機更新工事		●	
各所設備不具合修繕工事(A・M・E)その2		●	
2号館2次冷温水ポンプ更新工事		●	
6号館(D)天井照明制御ユニット交換工事			●
各所設備不具合修繕工事(A・M・E)その3		●	
2号館トイレ排水不良是正工事		●	
ITVネットワーク機器交換工事			●
冷温水発生機R603不具合修理工事		●	
6号館受水槽給水管バタフライ弁不良取替工事		●	
6号館B男子トイレ小便器修理工事		●	

設備投資

6号館空調ポンプ（冷却水CDP）更新工事B		●	
-----------------------	--	---	--