

【一般園地】指定管理施設修繕対応リスト

No.	修繕優先度	発生時期	修繕場所	修繕対象物	状況	発生原因	リスク分担	対応状況	対応時期		状況写真	備考
									予定	完了		
1	C	過年度	池流れエリア	自然色アスファルト舗装及び転落防止柵、護岸木製笠木、木製木橋、水系施設	クラック、不陸、腐朽、使用停止等	経年劣化	大阪市	一部大阪市にて修繕済(R6)				
2	C	過年度	山のエリア（サブ）園路	自然色アスファルト舗装及び転落防止柵	クラック、不陸等	経年劣化	大阪市	—				
3	C	過年度	芝生広場周辺園路	自然色アスファルト舗装	クラック、不陸等	経年劣化	大阪市	一部指定管理者にて修繕済				
4	C	過年度	山のエリア（メイン）園路	木製転落防止柵	腐朽等	経年劣化	大阪市	一部大阪市にて修繕済(R6)				
5	C	過年度	駐車場	アスファルト舗装及び区画線	クラック、不陸等	経年劣化	大阪市	一部指定管理者にて修繕済(R5)				
6	C	過年度	山のエリア（メイン）園路	木製階段	腐朽等	経年劣化	大阪市	一部指定管理者にて修繕済				
7	C	過年度	ゲートボール広場	パーゴラ木製垂木	腐朽等	経年劣化	大阪市	—				
8	C	過年度	多目的広場	防球柵	クレモナネットの損傷等	経年劣化	大阪市	—				
9	C	過年度	多目的広場	パーゴラ木製垂木	腐朽等	経年劣化	大阪市	—				