


平成23年8月の被害地区における進捗状況



● : 対策完了

点の対策

(単位:地区)

行政区	進捗状況	
	完了	主な対策事業
旭区	1	逆流防止弁の設置
城東区	7	逆流防止弁、ますの設置
鶴見区	1	逆流防止弁の設置
都島区	4	逆流防止弁、ますの設置
生野区	5	ますの設置
天王寺区	2	横断側溝の設置
東成区	3	ますの設置
中央区	2	横断側、ますの設置
西成区	2	マンホール改良
浪速区	2	横断側溝の設置、歩道改良
阿倍野区	2	横断側溝の設置、ますの切り替え
東住吉区	1	ますの設置
合計	32	

完了については、当初予定していた対策が中止(地元調整結果、地下埋設物が輻輳している等)となり、土のう対応に変更したものを含む

令和元年9月末現在