


# 平成25年8月の被害地区における進捗状況



## 点の対策

(単位:地区)

行政区	進捗状況	
	完了	主な対策事業
旭区	2	ますの設置
城東区	2	ます、逆流防止弁の設置
鶴見区	4	ますの設置、逆流防止弁の設置
都島区	5	ますの設置
天王寺区	2	ます、横断側溝の設置
東成区	1	逆流防止弁の設置
中央区	1	土のう対応
北区	2	取付管、逆流防止弁の設置
西淀川区	2	ますの設置
合計	21	

完了については、当初予定していた対策が中止  
(地元調整結果、地下埋設物が輻輳している等)となり、土のう対応に変更したものを含む

令和元年9月末現在