


# 平成25年8月の被害地区における進捗状況



## 点の対策

(単位:地区)

行政区	進捗状況			
	完了	主な対策事業	事業中	主な対策事業
旭区	2	ますの設置		
城東区	2	ます、逆流防止弁の設置		
鶴見区	1	ますの設置	3	ます、逆流防止弁の設置
都島区	5	ますの設置		
天王寺区	2	ます、横断側溝の設置		
東成区	1	逆流防止弁の設置		
中央区	1	土のう対応		
北区	1	取付管、逆流防止弁の設置	1	取付管の布設
西淀川区	2	ますの設置		
合計	17		4	

完了については、当初予定していた対策が中止(地元調整結果、地下埋設物が輻射している等)となり、土のう対応に変更したものを含む

平成26年7月末現在