

土壤汚染詳細調査結果（鉛及びその化合物）（溶出量）

単位 区画	地番	採取深度 (GL-m)	溶出量 (mg/L)	単位 区画	地番	採取深度 (GL-m)	溶出量 (mg/L)	単位 区画	地番	採取深度 (GL-m)	溶出量 (mg/L)
a1-1	大阪市東淀川区 柴島一丁目 778-1の一部	0~0.5	0.023	A13-9	大阪市東淀川区 柴島一丁目 254-1、254-3、 272-1、272-7 の各一部	0~0.5	0.026	B19-4	大阪市東淀川区 柴島一丁目 272-1、272-2 の各一部	0~0.5	0.016
		0.6	0.007			0.6	0.011			0.6	<0.005
		1.0	<0.005			1.0	<0.005			1.0	<0.005
		2.0	<0.005			2.0	<0.005			2.0	<0.005
		3.0	<0.005			3.0	0.006			3.0	<0.005
		4.0	<0.005			4.0	<0.005			4.0	<0.005
		5.0	<0.005			5.0	<0.005			5.0	<0.005
		6.0	<0.005			6.0	<0.005			6.0	<0.005
		7.0	<0.005			7.0	<0.005			7.0	<0.005
		8.0	<0.005			8.0	<0.005			8.0	<0.005
9.0	<0.005	9.0	<0.005	9.0	<0.005						
10.0	<0.005	10.0	<0.005	10.0	<0.005						
a7-1	大阪市東淀川区 柴島一丁目 778-1の一部	0~0.5	0.013	A16-2	大阪市東淀川区 柴島一丁目 234-5、272-1 の各一部	0~0.5	0.019	B19-7	大阪市東淀川区 柴島一丁目 272-2、1123-2、 1123-3 の各一部	0~0.5	0.029
		0.6	0.024			1.0	0.051			0.6	0.005
		1.0	0.006			1.5	<0.005			1.0	<0.005
		2.0	<0.005			2.0	<0.005			2.0	<0.005
		3.0	<0.005			3.0	<0.005			3.0	0.008
		4.0	<0.005			4.0	0.006			4.0	<0.005
		5.0	<0.005			5.0	<0.005			5.0	0.005
		6.0	<0.005			6.0	<0.005			6.0	0.005
7.0	<0.005	7.0	<0.005	7.0	<0.005						
a7-4	大阪市東淀川区 柴島一丁目 778-1の一部	0~0.5	0.035	A16-4	大阪市東淀川区 柴島一丁目 272-1の一部	0~0.5	0.026	C20-6	大阪市東淀川区 柴島一丁目 1123-2、1123-3 の各一部	0~0.5	0.016
		0.6	0.016			0.6	0.015			1.0	0.015
		1.0	<0.005			1.0	<0.005			1.5	<0.005
		2.0	<0.005			2.0	<0.005			2.0	0.005
		3.0	<0.005			3.0	<0.005			3.0	<0.005
		4.0	<0.005			4.0	<0.005			4.0	<0.005
		5.0	<0.005			5.0	<0.005			5.0	<0.005
6.0	<0.005	6.0	<0.005	6.0	<0.005						
7.0	<0.005	7.0	<0.005	7.0	<0.005						
a8-1	大阪市東淀川区 柴島一丁目 778-1の一部	0~0.5	0.023	A16-7	大阪市東淀川区 柴島一丁目 175-1、272-1 の各一部	0~0.5	0.014	C21-2	大阪市東淀川区 柴島一丁目 128-3、1123-2、 1123-3 の各一部	0~0.5	0.014
		0.6	0.011			0.6	0.056			1.0	0.049
		1.0	<0.005			1.0	<0.005			2.0	0.018
		2.0	<0.005			2.0	<0.005			2.5	<0.005
		3.0	<0.005			3.0	<0.005			3.0	0.008
		4.0	<0.005			4.0	<0.005			4.0	<0.005
		5.0	<0.005			5.0	<0.005			5.0	<0.005
		6.0	<0.005			6.0	<0.005			6.0	<0.005
7.0	<0.005	7.0	<0.005	7.0	<0.005						
a10-1	大阪市東淀川区 柴島一丁目 778-1の一部	0~0.5	0.029	A17-1	大阪市東淀川区 柴島一丁目 175-1、272-1 の各一部	0~0.5	0.015	C21-7	大阪市東淀川区 柴島一丁目 128-3、1123-2、 1123-3 の各一部	0~0.5	0.014
		0.6	0.039			0.6	0.024			1.0	0.044
		1.0	0.008			1.0	<0.005			1.5	<0.005
		2.0	<0.005			2.0	<0.005			2.0	0.006
		3.0	<0.005			3.0	<0.005			3.0	<0.005
		4.0	<0.005			4.0	<0.005			4.0	<0.005
		5.0	<0.005			5.0	<0.005			5.0	<0.005
		6.0	<0.005			6.0	<0.005			6.0	<0.005
7.0	<0.005	7.0	<0.005	7.0	<0.005						
a10-7	大阪市東淀川区 柴島一丁目 778-1の一部	0~0.5	0.021	B17-6	大阪市東淀川区 柴島一丁目 175-1、272-1 の各一部	0~0.5	0.012	C22-1	大阪市東淀川区 柴島一丁目 128-3、1123-2、 1123-3の各一部	0~0.5	0.017
		0.6	0.063			0.6	0.007			0.6	0.021
		1.0	<0.005			1.0	<0.005			1.0	0.033
		2.0	<0.005			2.0	<0.005			1.5	0.008
		3.0	<0.005			3.0	<0.005				
		4.0	<0.005			4.0	<0.005				
		5.0	<0.005			5.0	<0.005				
		6.0	<0.005			6.0	<0.005				
7.0	<0.005	7.0	<0.005								
a12-7	大阪市東淀川区 柴島一丁目 272-7の一部	0~0.5	0.014	B18-3	大阪市東淀川区 柴島一丁目 174-4、272-1、 272-2 の各一部	0~0.5	0.013				
		0.6	0.045			0.6	<0.005				
		1.0	<0.005			1.0	<0.005				
		2.0	<0.005			2.0	<0.005				
		3.0	<0.005			3.0	<0.005				
		4.0	<0.005			4.0	<0.005				
		5.0	<0.005			5.0	<0.005				
		6.0	<0.005			6.0	<0.005				
7.0	<0.005	7.0	<0.005								

※C22-1区画は、コンクリート片と思われる地中埋設物により、掘削不能で調査を中止した
最も近いC21-7より超過深度を推定

注) 網掛けは、基準不適合を示す。

土壌汚染詳細調査結果（鉛及びその化合物）（含有量）

単位 区画	地番	採取深度 (GL-m)	含有量 (mg/kg)
a1-1	大阪市東淀川区 柴島一丁目 778-1の一部	0~0.5	370
		0.6	14
		1.0	1
		2.0	1
		3.0	1
		4.0	1
		5.0	2
		6.0	1
		7.0	2
		8.0	1
		9.0	2
10.0	2		

注) 網掛けは、基準不適合を示す。