



大阪市平野区加美東4丁目地内



凡例

- | | | | |
|--|------------|---------|----------------------|
| | ふっ素及びその化合物 | 基準値超過範囲 | (指定基準値 0.8mg/l 以下) |
| | 砒素及びその化合物 | 基準値超過範囲 | (指定基準値 0.01 mg/l 以下) |

大阪市平野区加美鞍作 1 丁目地内



凡 例

水銀及びその化合物 基準値超過範囲 (指定基準値 0.0005mg/l 以下)

調査結果一覧

・平野区加美東4丁目地内

区分	特定有害物質	地点	地表からの深さ	調査結果 (mg/l)	指定基準値 (mg/l)	備考	
土壌溶出量調査	ふっ素及び その化合物	A1-6	0.5m	1.50	0.8 以下	基準値の約 1.9 倍	
			1.0m	1.20		基準値の約 1.5 倍	
			2.0m	0.94		基準値の約 1.2 倍	
			3.0m	0.30		基準値以下	
			4.0m	0.37		基準値以下	
		A2-6	0.5m	0.82		基準値の約 1.0 倍	
			1.0m	0.87		基準値の約 1.1 倍	
			2.0m	0.73		基準値以下	
			3.0m	0.29		基準値以下	
		A2-9	0.5m	1.20		基準値の約 1.5 倍	
	1.0m		0.32	基準値以下			
	2.0m		0.43	基準値以下			
	砒素及び その化合物	A1-8	0.5m	0.014		0.01 以下	基準値の約 1.4 倍
			1.0m	0.017			基準値の約 1.7 倍
			2.0m	0.004			基準値以下
3.0m			0.001 未満	基準値以下			
A2-1		0.5m	0.012	基準値の約 1.2 倍			
		1.0m	0.020	基準値の約 2.0 倍			
		2.0m	0.004	基準値以下			
		3.0m	0.001	基準値以下			
地下水水質調査	ふっ素及び その化合物	A1-6	-	0.8 以下	基準値以下		
		A2-6	-		基準値以下		
		A2-9	-		基準値以下		
	砒素及び その化合物	A1-8	-	0.01 以下	基準値以下		
		A2-1	-		基準値以下		

※ 部は、基準不適合土壌の範囲（汚染の深さ）を示す。

※ 下線部は、指定基準値を超える値が検出された結果であることを示す。

※調査深度は、表層部より1mごとに分析を行い、連続した2深度で指定基準値を満たす深度までとした。

※地表からの深さ0.5mについては、前回調査（土壌汚染状況調査）の調査結果となる。

・平野区加美鞍作1丁目地内

区分	特定有害物質	地点	地表からの深さ	調査結果 (mg/l)	指定基準値 (mg/l)	備考
土壌溶出量調査	水銀及び その化合物	A1-1	0.5m	0.0029	0.0005 以下	基準値の約 5.8 倍
			1.0m	0.0008		基準値の約 1.6 倍
			2.0m	0.0011		基準値の約 2.2 倍
			3.0m	0.0005 未満		基準値以下
			4.0m	0.0005 未満		基準値以下
		A1-2	0.5m	0.0061		基準値の約 12.2 倍
			1.0m	0.0005 未満		基準値以下
			2.0m	0.0024		基準値の約 4.8 倍
			3.0m	0.0005 未満		基準値以下
			4.0m	0.0005 未満		基準値以下
		A1-4	0.5m	0.0006		基準値の約 1.2 倍
			1.0m	0.0005 未満		基準値以下
			2.0m	0.0008		基準値の約 1.6 倍
			3.0m	0.0005 未満		基準値以下
			4.0m	0.0005 未満		基準値以下
	A1-5	0.5m	0.0005	基準値以下		
	A1-8	0.5m	0.0005 未満	基準値以下		
	アルキル水銀	A1-1	0.5m	不検出	検出され ないこと	基準値以下
			1.0m	不検出		基準値以下
			2.0m	不検出		基準値以下
A1-2		0.5m	不検出	基準値以下		
		2.0m	不検出	基準値以下		
A1-4		0.5m	不検出	基準値以下		
	2.0m	不検出	基準値以下			
地下水水質調査	水銀及び その化合物	A1-1	-	0.0005 未満	0.0005 以下	基準値以下
		A1-2	-	0.0005 未満		基準値以下
		A1-4	-	0.0005 未満		基準値以下

※黄色部は、基準不適合土壌の範囲（汚染の深さ）を示す。

※下線部は、指定基準値を超える値が検出された結果であることを示す。

※調査深度は、表層部より1mごとに分析を行い、連続した2深度で指定基準値を満たす深度までとした。

※地表からの深さ0.5mについては、今回調査で単位区画ごとに分析を実施した調査結果となる。

※アルキル水銀については、「水銀及びその化合物」の調査結果が指定基準値を超過した検体を対象に分析を実施した。