


1-2. 詳細図・調査結果【人為由来土壌汚染】:(1)北区大淀2丁目3-60



1-2. 詳細図・調査結果【人為由来土壌汚染】:(1)北区大淀北2丁目3-60

【表層調査】

・鉛及びその化合物

区画・地点名		溶出量	含有量
単位		mg/L	mg/kg
2A	9	ND	20
2B	3,6	ND	30
	9	ND	13
2C	3	ND	19
	6	ND	22
	9	ND	18
定量下限値		0.005	10
基準値		0.01	150

・第一種特定有害物質

区画・地点名		1,1,1-トリクロロエタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	シス-1,2ジクロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン
単位		ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
2A	9	ND	ND	ND	ND	ND
2B	6	ND	ND	ND	ND	ND
	9	ND	ND	ND	ND	ND
2C	3	ND	ND	ND	ND	ND
	6	ND	ND	ND	ND	ND
定量下限値		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
判定値		定量下限値未満であること	定量下限値未満であること	定量下限値未満であること	定量下限値未満であること	定量下限値未満であること

※(1)NDとは定量下限値未満を示す (2)複数の地点数を記載の区画は多地点混合採取区画