


基準不適合区画(人為由来土壌汚染)

此花区高見 1 丁目敷地



凡例

— 調査対象地

■ 基準不適合区画(人為由来土壌汚染)

● : 調査箇所

福島区大開3丁目敷地



場 所	図 面 名
大阪市此花区高見1丁目 大阪市福島区大開3丁目	基準不適合区画(人為由来土壌汚染)