


基準不適合区画(自然由来土壤汚染)

福島区大開3丁目敷地



凡例

- 調査対象地
- 基準不適合区画(自然由来土壤汚染)
- : 自然由来特例の調査箇所(処理場内)

場 所	図 面 名
大阪市福島区大開3丁目	基準不適合区画(自然由来土壤汚染)