

東広場リニューアル工事のお知らせ

～阪神百貨店前の工事について～

発行 令和3年9月

「東広場リニューアル工事のお知らせ」は、市民の皆様ならびに周辺を通行されている皆様へ工事の内容や進め方をできるだけ分かりやすく、お伝えすることを目的に発行しています。今回は、阪神百貨店前の工事内容を中心にをご紹介します。



◆阪神百貨店前の工事について

阪神百貨店前（南側）の地下工事は、令和3年3月より工事を進めてきました。

（地下道工事分割図参照）

阪神百貨店前（南側）の工事が令和3年9月中旬に完成したため、その北側に仮囲いを切替えて工事を行っています。（写真①参照）

仮囲いの切替えにより、阪神大阪梅田駅階段前の仮囲いがなくなり、地下鉄御堂筋線梅田駅南改札と仮囲いの距離が近くなる等、通行できる所が変わっています。（写真②、③参照）

また、工事が完成した阪神百貨店前（南側）に、白いボードで囲った柱が残っています。

これは「東広場リニューアル工事のお知らせ（R2.12）」にてご紹介しましたが、新しい地下道の柱・古い地下道の柱・新しい地下道の天井部分を仮に支えている柱になります。

工事の進捗により通行できる幅が狭くなっている所や、通行できる所が変わっていることがありますので、周辺を通行される際はご注意ください。

工事中、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。



① 阪神百貨店前北側の状況



② 阪神大阪梅田駅階段前の状況



③ 御堂筋線梅田駅南改札前の状況

◆現在の状況

現在地下の工事は、上記の阪神百貨店前に加えて、阪急百貨店前、ホワイティうめだ前で工事を行っています。


右の写真のように、地下の仮囲いを利用して、工事内容の広報を行うとともに、交通施設（鉄道、地下鉄、バスのりば等）や隣接する主要施設等の方向を示すことにより、通行環境の改善を図るため、仮設の案内板も設置しています。

地上では引き続き、車道部分に鉄板を敷き並べて工事を進めていますので、地下と同様に周辺を通行される際はご注意ください。

※地上の状況は、「東広場リニューアル工事のお知らせ（R3.6）」を参照してください。



地下道工事分割図



※この分割図は調整中のものであり確定したものではありません。
関係各所との調整等により変更となる場合があります。