


1-1. 調査箇所図【人為由来土壌汚染】

○ 調査箇所



No.	調査対象地
1	北区大淀北1丁目6-16
2	北区大淀北1丁目6-12
3	北区中津4丁目12-12

▨ : 汚染が確認された箇所