


1-1. 詳細図・調査結果【人為由来土壤汚染】

福島区大開4丁目7 - 25

● クロロエチレン 2 地点



詳細図（試料採取地点図）

検査結果一覧

区画・地点名 / 項目	クロロエチレン	
	土壤ガス (ppm)	
	No.1	0.1 未満
	No.2	0.1 未満



位置図