


1-2. 詳細図・調査結果【人為由来土壌汚染】

北区大淀北2丁目3 60

● クロロエチレン 5地点




詳細図 (試料採取地点図)

検査結果一覧

区画・地点名/項目	クロロエチレン	
	土壌ガス (ppm)	
2A-9	2A-9	0.1 未満
	2B-6	0.1 未満
	2B-9	0.1 未満
	2C-3	0.1 未満
	2C-6	0.1 未満
定量下限	0.1	
基準値	検出されないこと	

「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいう。



位置図