


1-3. 詳細図・調査結果【人為由来土壌汚染】

北区大淀北1丁目9 - 5

クロロエチレン 11地点

○ アルキル水銀 3地点 (深度 1.0m)




詳細図 (試料採取地点図)

検査結果一覧

区画・地点名/項目	クロロエチレン	アルキル水銀
	土壌ガス (ppm)	土壌溶出量 (mg/L)
a	0.1 未満	-
b	0.1 未満	-
c	0.1 未満	-
d	0.1 未満	-
e	0.1 未満	-
f	0.1 未満	-
g	0.1 未満	0.0005 未満
h	0.1 未満	-
i	0.1 未満	0.0005 未満
j	0.1 未満	0.0005 未満
k	0.1 未満	-
定量下限	0.1	0.0005
基準値	検出されないこと	検出されないこと

「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいう。



位置図