


1-4. 詳細図・調査結果【人為由来土壌汚染】

北区中津4丁目12 12

● クロロエチレン 5地点



詳細図（試料採取地点図）

検査結果一覧

区画・地点名 / 項目		クロロエチレン
		土壌ガス (ppm)
	14A-7	0.1 未満
	15A-7	0.1 未満
	15A-8	0.1 未満
	16A-8	0.1 未満
	16A-9	0.1 未満
定量下限		0.1
基準値		検出されないこと

「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいう。



位置図