


1-5. 詳細図・調査結果【人為由来土壌汚染】

北区中津4丁目10 43

● クロロエチレン 2地点



詳細図（試料採取地点図）

検査結果一覧

区画・地点名 / 項目		クロロエチレン
		土壌ガス (ppm)
	No.1	0.1 未満
	No.2	0.1 未満

「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいう。



位置図