


# 1-6. 詳細図・調査結果【人為由来土壌汚染】

北区豊崎6丁目17-17,21,22


● アルキル水銀 5地点（表層及び深度1mまたは2mまで11検体）

## 検査結果一覧



詳細図

区画・地点名/項目		アルキル水銀		区画・地点名/項目		アルキル水銀	
		土壌溶出量(mg/L)				土壌溶出量(mg/L)	
詳細調査1 3A-1	表層	0.0005 未満		詳細調査1 3A-5	表層	0.0005 未満	
	1m	0.0005 未満			1m	0.0005 未満	
	2m	0.0005 未満			2m	0.0005 未満	
詳細調査1 3A-4	表層	0.0005 未満		詳細調査1 3A-7	表層	0.0005 未満	
	1m	0.0005 未満			表層	0.0005 未満	
				詳細調査1 3A-8	表層	0.0005 未満	
					1m	0.0005 未満	



位置図