


# 1.調査箇所図【人為由来土壌汚染】



◻ : 汚染が確認された箇所

No.	調査対象地
1	福島区大開4丁目7 - 25
2	北区大淀北2丁目3 - 60
3	北区大淀北1丁目9 - 5
4	北区中津4丁目12 - 12
5	北区中津4丁目10 - 43
6	北区豊崎6丁目17 - 17,21,22