

平成 30 年 5 月 30 日

大阪市長 吉村 洋文 様

指定管理者 長居公園スポーツの森プロジェクトグループ  
所 在 地 大阪市東住吉区長居公園 1-1  
代 表 者 一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ  
代表理事 宮本 功

平成 29 年度

長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか 6 施設  
管理運営業務に係る事業報告書

長居公園スポーツの森プロジェクトグループ

【担当】

部 署 名 長居公園施設事業本部

担当者名 清水 達哉

連 絡 先 06-6691-2500

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| (5) 長居公園地下駐車場 .....              | 19    |
| 8 建物及び付属設備の維持保全の実施状況 .....       | 19    |
| 9 運転監視及び保安業務の実施状況 .....          | 19    |
| 10 収支の状況 .....                   | 19    |
| 11 管理経費縮減の取組み状況 .....            | 19～20 |
| 12 その他特記事項 .....                 | 20～21 |
| 13 当該施設を管理代行した今年度の総括及び自己評価 ..... | 21～22 |
| 14 次年度に向けた課題及び目標 .....           | 22    |

## 1. 指定管理者の概要

長居公園スポーツの森プロジェクトグループ

代表団体：一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ

(長居陸上競技場、長居第2陸上競技場長居球技場、長居相撲場、長居運動場)

構成団体：一般財団法人大阪スポーツみどり財団

(長居植物園、長居パークセンター、一般園地)

株式会社NTTファシリティーズ(設備維持管理)

関西ユニバーサル株式会社(一般園地、長居植物園警備)

シンコースポーツ株式会社(長居トレーニング場)

モリタスポーツ・サービス株式会社(長居庭球場)

タイムズ24株式会社

(長居公園地下駐車場、長居公園南駐車場、長居公園中央駐車場)

指定期間：平成28年4月1日～平成33年3月31日

## 2. 施設の概要

### (1) 長居パークセンター

ア 開所時間

午前9時から午後5時30分

イ 休所日

12月29日から1月3日

### (2) 長居植物園、花と緑と自然の情報センター

ア 休園、休館日

月曜日(その日が休日に当たるときはその翌平日)及び12月28日から翌年1月4日まで

イ 臨時開園・開館日

4月3日(月)、5月1日(月)

7月3日(月)、8月14日(月)

(植物園無料開放日) 11月18日(土)、19日(日)・・・関西文化の日

ウ 臨時閉園・閉館日

9月17日(日)、10月22日(日)・・・台風18号、21号接近のため

### (3) 長居陸上競技場、長居第2陸上競技場、長居球技場

ア 開場時間

午前9時から午後9時まで

イ 休場日

月曜日(その日が休日に当たる場合は翌日)及び12月28日から翌年1月4日まで

(4) 長居トレーニング場

ア 開場時間

火～土曜日（午前 9 時から午後 9 時 30 分）、日・祝日（午前 9 時から午後 6 時）

利用時間

火～土曜日（午前 9 時から午後 9 時）、日・祝日（午前 9 時から午後 5 時 30 分）

イ 休場日

月曜日（その日が休日に当たる場合は翌日）及び 12 月 28 日から翌年 1 月 4 日まで

(5) 長居相撲場

ア 開場時間

午前 9 時から午後 6 時まで

イ 休場日

月曜日（その日が休日に当たるときはその翌日）及び 12 月 28 日から翌年 1 月 4 日まで

(6) 長居庭球場

ア 開場時間

午前 9 時から午後 9 時まで

イ 休場日

12 月 28 日から翌年 1 月 3 日まで

(7) 長居運動場

ア 開場時間

午前 7 時から午後 9 時

イ 休場日

無休

(8) 長居公園地下駐車場（収容台数 255 台）

ア 受付時間

午前 7 時～午後 11 時

イ 休場日

無休

ウ 駐車料金

一時駐車料金（基本料金）月～金 30 分 200 円

土日祝 30 分 300 円

（最大料金）月～金 当日 1 日最大料金 400 円

土日祝 当日 1 日最大料金 2000 円

定期駐車料金 全日 25000 円 平日 5400 円

(9) 長居公園南駐車場（収容台数 286 台）

ア 受付時間

24 時間

イ 休場日

無休

ウ 駐車料金

一時駐車料金（基本料金）月～金 30 分 200 円

土日祝 30 分 300 円

（最大料金）月～金 当日 1 日最大料金 300 円

土日祝 当日 1 日最大料金 2000 円

(10) 長居公園中央駐車場（収容台数 203 台）

ア 受付時間

24 時間

イ 休場日

無休

ウ 駐車料金

一時駐車料金（基本料金）月～金 30 分 200 円

土日祝 30 分 300 円

（最大料金）月～金 当日 1 日最大料金 1000 円

土日祝 当日 1 日最大料金 2000 円

バス料金（基本料金）全日 60 分 700 円

（最大料金）全日 4000 円

定期駐車料金 全日 16200 円

### 3 運営体制

(1) 職員の配置状況

①長居陸上競技場、長居第 2 陸上競技場、長居球技場、長居相撲場、長居運動場

事業本部長 1 名

総括責任者 1 名

施設場長 1 名

グループ長 1 名

専任部長 2 名

係長 1 名

スタッフ 6 名

（中央監視盤室）

責任者 1 名

担当者 8 名

②長居トレーニング場

担当者 5名

③長居パークセンター

公園グループ（一般園地管理・植物管理等） 10名

運営グループ（長居植物園・花と緑と自然の情報センター運営、イベント企画運営等） 10名

④長居庭球場

総支配人 1名

事務員 7名

作業員 7名

作業員 1名

⑤長居公園地下・中央駐車場 6名

（2）職員に対する研修実施状況

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 通年  | 人材育成研修（職場外）                      |
| 4月  | 人権啓発基礎講座                         |
| 4月  | 消防訓練、CPR・AED研修                   |
| 5月  | 接客・接遇研修、トレーニング指導研修               |
| 6月  | 安全運転講習会                          |
| 6月  | 安全衛生講習会                          |
| 7月  | 人権啓発スキルアップ研修                     |
| 7月  | 接客・接遇研修、トレーニング指導研修               |
| 7月  | 個人情報研修（ISO総研による個人情報取り扱い状況の改善点指導） |
| 7月  | 基本教育及び業務別教育、人権啓発研修、防災管理          |
| 8月  | 接客・接遇研修                          |
| 8月  | 基本教育及び業務別教育、人権啓発研修、防災管理          |
| 9月  | 説明力向上研修会                         |
| 10月 | TRX・プロテック・ストレッチポール担当者研修会         |
| 10月 | レッスン担当者研修会（エンジョイステップ）            |
| 12月 | レッスン担当者研修会（エンジョイステップ）            |
| 12月 | 人権研修（自主事業各種教室指導者対象）              |
| 1月  | レッスン担当者研修会（エンジョイステップ）            |
| 2月  | 消防訓練                             |
| 2月  | 個人情報保護研修                         |
| 3月  | 人権・接遇研修（LGBT）                    |

- 3月 Jリーグコンプライアンス研修受講
- 3月 消防訓練、CPR（心肺蘇生）・AED 研修

（その他）

- 情報セキュリティ勉強会（着任時）
- 非常時対応勉強会（着任時）
- 個人情報保護勉強会（着任時・随時）

### （３）個人情報保護への取り組み状況

#### ①長居陸上競技場、長居第２陸上競技場、長居球技場、長居相撲場、長居運動場

- ・個人情報を含む電子データについては、パスワードで管理しているパソコンにてデータ管理している。
- ・申込書など個人情報が記載されている書類については、書庫にて保管し、必要時以外は施錠。
- ・従業員に対する、個人情報に関する研修を実施。

#### ②長居パークセンター

- ・各施設責任者を個人情報保護責任者としている。
- ・講習会の申込受付簿など個人情報が記載されている書類を鍵のかかるロッカーに施錠し保管している。
- ・一時的、短期的に使用する教室や講習会等の事業が終了し、今後使用する予定のない個人情報については、速やかにシュレッダーにて破棄している。
- ・外部からの問い合わせに対しては、個人情報にかかわる部分については回答しないよう徹底している。
- ・メールは法人管理のもと、パスワードで管理されている。
- ・着任時や職場会議を通して、従業員に対する個人情報に関する勉強会を実施。

#### ③長居トレーニング場

- ・個人情報に対する社会的な責任を持ち、利用者や社会に対して信頼性を高め、個人情報の適切な取り扱いを守っていくためのコンプライアンスと情報漏えい対策を徹底し、対応策ごとに保護対策を維持している。
- ・教室の申込書など個人情報が記載されている書類を鍵のかかる棚に保管しており、開館時間外は施錠している。
- ・従業員に対する、個人情報に関する個別研修を数回と年に１度、全体研修を実施している。（過去の判例・漏洩防止・企業リスクなど）

#### ④長居庭球場

- ・個人情報については、必ず鍵のかかる場所で保管している。
- ・外部からの問い合わせに対しては、個人情報等に対しての回答はしないように徹底している。

#### ⑤長居公園地下駐車場

- ・パスワードで管理しているパソコンにてデータ管理。
- ・パソコンはネットワークに接続せず単体での環境となっている。
- ・各種届出（定期購入申込書、車輛変更届、定期券紛失届、利用券紛失届、身体障害者割引申請書、業務報告書）個人情報が必要の部門へ送付するときは、該当部分を消去して提出。  
原本は書庫にて保管、必要時以外は施錠する。
- ・忘れ物は、1週間預かり、警察へ届出。
- ・貴重品は、2日間預かり、警察へ届出。

## 4 利用状況

### (1) 長居植物園、花と緑と自然の情報センター

(入園者数減少の原因)

- ・雨天、台風、猛暑等の天候の影響
- ・イルミネーション等夜間イベントの運営方法及び規模縮小の影響

(単位：人数)

|                   | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月      | 年計      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 植物園入園者<br>総数      | 77,706 | 96,745 | 52,914 | 41,802 | 29,823 | 33,775 | 54,120 | 65,433 | 34,716 | 17,612 | 19,375 | 70,054  | 594,075 |
| うち有料入園<br>者数      | 20,733 | 23,679 | 14,319 | 10,202 | 3,702  | 6,346  | 12,017 | 10,016 | 15,695 | 2,887  | 4,901  | 14,154  | 138,651 |
| 花と緑と自然の<br>情報センター | 69,627 | 81,034 | 49,284 | 44,561 | 68,140 | 70,589 | 72,350 | 91,246 | 47,806 | 39,939 | 43,641 | 135,747 | 813,964 |

### (2) 長居陸上競技場、長居第2陸上競技場、長居球技場、長居相撲場

| 施設名        | 利用可能日数 | 利用日数 | 稼働率(%) |
|------------|--------|------|--------|
| 長居陸上競技場    | 310日   | 174日 | 56.1%  |
| 長居第2陸上競技場  | 314日   | 213日 | 67.8%  |
| 長居球技場(本体)  | 313日   | 76日  | 24.2%  |
| 長居球技場(練習室) | 347日   | 322日 | 92.7%  |
| 長居相撲場      | 312日   | 88日  | 28.2%  |



## (3) 長居運動場

(単位：件数)

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計  |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 77 | 85 | 93 | 87 | 59 | 83 | 58  | 76  | 66  | 65 | 68 | 93 | 910 |

## (4) 長居トレーニング場

月別利用者数

(単位：人数)

| 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 年計     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 7,509 | 7,591 | 7,844 | 8,193 | 8,439 | 8,145 | 7,380 | 7,266 | 6,431 | 6,443 | 6,886 | 7,762 | 89,889 |

## (5) 長居庭球場

(単位：時間)

| 月  | 使用可能時間 | 使用時間   | 稼働率 |
|----|--------|--------|-----|
| 4  | 2,880  | 2,221  | 77% |
| 5  | 2,976  | 2,378  | 80% |
| 6  | 2,880  | 2,281  | 79% |
| 7  | 2,976  | 2,471  | 83% |
| 8  | 2,976  | 2,355  | 79% |
| 9  | 2,880  | 2,047  | 71% |
| 10 | 2,976  | 1,783  | 60% |
| 11 | 2,880  | 2,219  | 77% |
| 12 | 2,597  | 1,960  | 75% |
| 1  | 2,816  | 1,993  | 71% |
| 2  | 2,688  | 1,945  | 72% |
| 3  | 2,976  | 2,178  | 73% |
| 年計 | 34,501 | 25,831 | 75% |

月別利用者数 (テニス教室含む)

(単位：人数)

| 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 年計     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4,773 | 5,566 | 5,120 | 5,289 | 5,118 | 5,281 | 4,238 | 5,177 | 4,390 | 4,400 | 4,127 | 4,985 | 58,464 |

(6) 長居公園地下駐車場・長居公園中央駐車場・長居公園南駐車場

①長居公園地下駐車場出庫台数

(単位：台数)

| 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 年計     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5,821 | 7,162 | 5,823 | 6,804 | 7,378 | 7,147 | 7,786 | 5,480 | 4,595 | 4,032 | 4,117 | 6,553 | 72,698 |

②長居公園中央駐車場出庫台数

(単位：台数)

| 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 年計     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3,679 | 4,256 | 3,474 | 3,986 | 4,112 | 4,142 | 4,169 | 3,305 | 2,724 | 3,038 | 3,847 | 3,054 | 43,786 |

③長居公園南駐車場出庫台数

(単位：台数)

| 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 年計     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4,557 | 4,120 | 3,358 | 3,267 | 4,012 | 3,033 | 3,648 | 3,472 | 3,228 | 2,217 | 2,330 | 4,938 | 42,180 |

## 5 施設を活用した事業の実施状況

### (1) 長居パークセンター、長居植物園、長居運動場

- ・長居公園友の会の運営
- ・日本ウオーキング協会認定のイヤーラウンドウオーキングコース (12 km、18 kmの2コース)  
188名の参加
- ・植物園休園日を活用したスロージョギング教室 延べ参加者数 359名 (計11回)
- ・長居植物園ネイチャーツアーの実施 延べ参加者数 1,278名
- ・植物園ボランティアの活動 (運営サポート・ハーブ園等) 延べ参加者数 2,300名
- ・展示会の実施 年間で48展示会
- ・講習会の実施状況 花と緑の普及啓発の一環として講習会を開催 年間で154講習会
- ・緑化相談の実施状況 3,856人 (6,819件)
- ・花と緑と自然の情報センター内諸室の貸出 (開館時間内・時間外)
- ・花と緑と自然の情報センター内諸室利用にかかる物品の貸出
- ・各種パーティ等の誘致 (長居植物園)
- ・イベントの実施状況 (四季に応じて各種イベントを開催)

☆開催時期 (平成29年4月～6月)

| 実施日               | イベント名   | 内容                  | 人数  | 備考<br>(参加費等) |
|-------------------|---------|---------------------|-----|--------------|
| 4/15、5/20、<br>7/1 | トマトスクール | 苗の植付から収穫までを<br>体験する | 35組 | 500円         |

|         |                |                               |          |       |
|---------|----------------|-------------------------------|----------|-------|
| 4/29～30 | スプリングフェア       | コンサートやワークショップなど気軽に楽しめるイベントを実施 | 12,621 名 |       |
| 5/13～28 | ローズウィーク<br>(春) | 春のバラを楽しんでいた<br>だくイベント         | 49,313 名 |       |
| 6/4     | ポピー花摘み体験<br>会  | 植え替えにあわせ花摘み<br>を体験するイベント      | 180 名    | 100 円 |

☆開催時期 (平成 29 年 7 月～9 月)

| 実施日                 | イベント名    | 内容                                      | 人数       | 備考<br>(参加費等) |
|---------------------|----------|-----------------------------------------|----------|--------------|
| 7/1～9               | 植物園の早朝開園 | 午前中に咲くハスの花を<br>ご覧いただくイベント               | 19,718 名 |              |
| 7/1                 | 七夕まつり    | ミニ笹への飾りつけや七<br>夕に関するお話しなどで<br>七夕を学ぶイベント | 68 名     | 100 円        |
| 7/8～9               | ハスまつり    | 象鼻杯やハスについての<br>お話しなどハスを楽しむ<br>イベント      | 7,067 名  | 一部有料         |
| 8/19～20             | なつフェス    | コンサートや子ども水遊<br>びなど気軽に楽しめるイ<br>ベントを実施    | 3,929 名  | 一部有料         |
| 9/23、10/28、<br>12/9 | 田辺大根スクール | 大根の種まきから収穫ま<br>でを体験する                   | 43 組     | 500 円        |

☆開催時期 (平成 29 年 10 月～12 月)

| 実施日      | イベント名                           | 内容                                 | 人数       | 備考<br>(参加費等)       |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|
| 10/1     | ハモンドオルガン<br>コンサート               | 秋の植物園で音楽を楽し<br>んでもらうイベント           | 82 名     | 1,000 円            |
| 10/6～9   | 秋のナイトガーデ<br>ン～蒼の廻廊～             | 秋の夜の植物園を楽しん<br>でもらうイベント            | 5,135 名  | 500 円<br>(300 円)   |
| 10/14～29 | オータムローズウ<br>ィーク                 | 秋のバラを楽しんでいた<br>だくイベント              | 22,788 名 |                    |
| 11/4～5   | オータムフェア～<br>NAGAI ART<br>STAGE～ | コンサートやワークショ<br>ップなど気軽に楽しめる<br>イベント | 11,585 名 |                    |
| 12/16～25 | ガーデンイルミネ<br>ーション                | 冬季の植物園の魅力を知<br>っていただくイベント          | 14,222 名 | 1,000 円<br>(500 円) |

☆開催時期（平成 30 年 1 月～3 月）

| 実施日     | イベント名              | 内容                        | 人数    | 備考<br>(参加費等) |
|---------|--------------------|---------------------------|-------|--------------|
| 1/28    | 大阪国際女子マラソン<ブース出展>  | 大阪国際女子マラソンにブースを出展し、イベントPR | —     |              |
| 2/10～11 | NAGAI コスニカル        | 植物園の魅力を活かしたコスプレイベント       | 121 名 | 500 円        |
| 3/10    | じゃがいもスクール          | 種芋の植付から収穫までを体験するスクール      | 48 組  | 500 円        |
| 3/21    | ふわころデー&春のマルシェ      | 植物園内で氷遊びや飲食を楽しんでもらうイベント   | 152 名 | 100 円        |
| 3/24    | ツリークライミング          | 植物園の自然を活用したアクティビティイベント    | 17 名  | 500 円        |
| 3/30～31 | バーベキュー<br>ぶら Q エリア | 手ぶらでバーベキューが楽しめるエリアを新設     |       | 2,500 円～     |

（２）長居陸上競技場、長居第２陸上競技場、長居球技場、長居相撲場  
(教室事業)

| 教室名                                       | 曜日・期間                              | 時間                                                    | 定員             | 受講者数  | 受講料           | 年間のべ<br>参加者数 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|--------------|
| 親子リトミックスクール                               | 火曜日<br>年間 3 期<br>全 27 回            | 10:45～<br>11:30                                       | 15 組／期         | 17 組  | 610 円<br>／回   | 252 名        |
| ヨーガスクール<br>(午前、午後、夜間コース)                  | 水曜日<br>年間 3 期<br>全 45 回            | 10:30～<br>12:00<br>15:30～<br>17:00<br>19:00～<br>20:30 | 各 45 名<br>程度／期 | 161 名 | 1,020 円<br>／回 | 1,954 名      |
| フラダンススクール<br>区民フェスタ、長居パーク<br>センターイベント等の出演 | 木曜日<br>年間 3 期<br>全 32 回<br>(発表会含む) | 19:30～<br>20:30                                       | 15 名程度<br>／期   | 45 名  | 1,020 円<br>／回 | 282 名        |

|                                                                               |                                 |                                                       |                          |                     |                                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------|
| キッズチアスクール<br>(レッスンA、レッスンB、レッスンC)<br>セレッソホームゲーム、国際親善車いすバスケ大阪大会、キッズチアダンスカップ等の出演 | 金曜日<br>年間3期<br>全50回<br>(発表会含む)  | 16:30～<br>17:30<br>17:45～<br>18:45<br>19:00～<br>20:00 | 各60名<br>程度/期             | 452名                | 1,330円<br>/回                             | 2,522名 |
| 卓球スクール<br>卓球地域交流とNittaku矢城智宏選手による特別講習会                                        | 土曜日<br>年間3期<br>全25回<br>(講習会含む)  | 13:00～<br>14:30                                       | 28名程度<br>/期              | 156名<br>※交流大会68名含む  | 770円<br>/回                               | 600名   |
| バドミントンスクール<br>(経験者、初心者、キッズコース)<br>バドミントン交流大会<br>(男女混成団体戦と岩城ハルミさんワンポイントレッスン)   | 土曜日<br>年間3期<br>全25回<br>(交流大会含む) | 13:00～<br>15:30<br>14:30～<br>17:00<br>16:00～<br>17:00 | 各50名<br>/期<br>※内キッズのみ20名 | 315名<br>※交流大会154名含む | 初心者・経験者<br>1,020円<br>/回<br>キッズ<br>510円/回 | 1,106名 |
| 大人のサッカースクール<br>(初心者&レディース、アドバンスコース)                                           | 土曜日<br>年間3期<br>全24回             | 18:00～<br>19:25<br>19:25～<br>20:50                    | 各40名<br>程度/期             | 119名                | 1,540円<br>/回                             | 757名   |
| 子どもサッカースクール<br>(月曜日コース)                                                       | 月曜日<br>年間3期<br>全44回             | 17:30～<br>21:00                                       | 参加状況による                  | 207名                | 1,475円<br>/回                             | 2,544名 |
| 子どもサッカースクール<br>(水曜日コース)                                                       | 水曜日<br>年間3期<br>全45回             | 17:30～<br>21:00                                       | 参加状況による                  | 480名                | 1,475円<br>/回                             | 5,749名 |

|                           |                         |                 |                |       |               |         |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------|---------------|---------|
| 子どもサッカースクール<br>(水曜日大人コース) | 水曜日<br>年間 3 期<br>全 24 回 | 13:30～<br>15:00 | 参加状況に<br>よる    | 50 名  | 1,475 円<br>／回 | 266 名   |
| 子どもサッカースクール<br>(水曜日女子コース) | 水曜日<br>年間 3 期<br>全 45 回 | 17:00～<br>21:00 | 参加状況に<br>よる    | 72 名  | 1,475 円<br>／回 | 987 名   |
| 子どもサッカースクール<br>(金曜日コース)   | 金曜日<br>年間 3 期<br>全 47 回 | 17:30～<br>21:00 | 参加状況に<br>よる    | 258 名 | 1,475 円<br>／回 | 3,563 名 |
| 相撲教室                      | 日曜日<br>年間 3 期<br>全 25 回 | 10:00～<br>12:00 | 各 30 名<br>程度／期 | 48 名  | 1,020 円<br>／月 | 289 名   |

(その他)

| 事業内容                                  | 期間                             | 参加者数                | 開催場所                   |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| パークマラソン<br>(無料)                       | 4 月 1 日<br>11 月 4 日<br>1 月 7 日 | 2,500 名             | 長居陸上競技場<br>長距離走路       |
| 第 4 回木南道孝記念上陸上競技<br>大会 (無料／共催)        | 5 月 7 日                        | 3,000 名             | 長居陸上競技場<br>長居第 2 陸上競技場 |
| 第 101 回日本陸上競技選手権大<br>会 (有料／協力)        | 6 月 23 日・24 日・<br>25 日         | 33,800 名            | 長居陸上競技場<br>長居第 2 陸上競技場 |
| 第 5 回全国高等学校 陸上選抜<br>大会 (無料／共催)        | 8 月 26 日・27 日                  | 2,000 名             | 長居陸上競技場                |
| 企業運動会<br>(無料)                         | 9 月 29 日                       | 200 名               | 長居陸上競技場                |
| 陸上個人使用<br>(中学生以上 200 円<br>小学生以下 50 円) | 通期                             | 全 71 回／<br>14,914 名 | 長居第 2 陸上競技場            |
| ファミリーサッカー教室<br>(500 円／名)              | 4 回                            | 4 回 10 区／<br>773 名  | 長居陸上競技場                |

|                     |                     |                 |                      |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| パブリックビューイング<br>(有料) | 7月29日<br>VS ガンバ戦    | 500名            | 長居陸上競技場              |
| コンサート<br>(有料)       | 8月12日・13日<br>ミスチル   | 46,500名／<br>2日間 | 長居陸上競技場              |
| 職場体験<br>(無料)        | 通期                  | 6校／17名          | 長居陸上競技場              |
| スタジアム社会見学<br>(無料)   | 通期                  | 9校／641名         | 長居陸上競技場              |
| 全国主要スタジアム連絡協議会      | 1月18日・19日           | 41施設／143名       | 長居陸上競技場<br>諸室・エントランス |
| 日本旅行社員研修            | 1月31日               | 100名            | 長居陸上競技場<br>諸室・エントランス |
| シャープ商品展示会           | 2月7日・8日<br>3月8日・11日 | 2,000名          | 長居陸上競技場<br>長居球技場     |

(3) 長居トレーニング場  
(教室事業)

| 事業名                 | 内容                                          | 実施時期・期間                                     | 受講料          | 参加者数    |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|
| 親子体操教室              | 親子体操、手具（ボール、フープ、マット、平均台等）を使った体操、リズム体操、集団ゲーム | 平成29年4月～<br>平成30年3月<br>毎週水曜日<br>10:00～11:30 | 5,500円<br>／月 | 64名     |
| HIP HOP DANCE<br>教室 | シンプルな振付で楽しむ初心者向け<br>HIP HOP ダンス教室           | 毎月第4火曜日<br>13:30～14:30                      | 1,000円<br>／回 | 47名     |
| サテライトラン             | ランニング指導                                     | 毎月第4土曜日<br>18:30～20:00                      | 1,000円<br>／回 | 34名     |
| ストレッチ               | 20分間の静的ストレッチを行う教室                           | 通年                                          | 無料           | 15,383名 |
| エンジョイステップ           | ステップや格闘技の要素を取り入れたエアロビクス教室                   | 通年                                          | 無料           | 1,249名  |
| 全身引き締めMIX           | 自重で全身の引き締め及び強化を図る教室                         | 通年                                          | 無料           | 859名    |
| ワンポイント・エクササイズ       | 10分間の簡単、お手軽トレーニング                           | 通年                                          | 無料           | 4,321名  |

|                       |                                     |                                 |              |        |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|
| ボール・エクササイズ            | ミニボール（ソフトボール）を用いたバランスアップ及び体ほぐしを図る教室 | 通年                              | 無料           | 993名   |
| ストレッチボール              | 専用器具を用いた全身の筋緊張の緩和を図る教室              | 通年                              | 無料           | 1,279名 |
| ダンス・エクササイズ            | 音楽に合わせて楽しく体を動かす教室                   | 通年                              | 無料           | 1,488名 |
| エアロビクス                | 簡単なエアロビクスを楽しむ教室                     | 通年                              | 無料           | 959名   |
| ジョイバート                | スクリーンに映る様々な種類のエクササイズを行う教室           | 平成29年7月・平成30年3月                 | 無料           | 1,249名 |
| TRX 入門                | 専用のロープを利用した簡単な運動体験する教室              | 平成30年2月・3月<br>火・土曜日：12:15～12:30 | 無料           | 583名   |
| プロテック                 | 筋緊張の抑制効果をもたらす器具を使用した腰痛緩和を目的とした教室    | 平成29年9月・平成30年3月<br>(予約制)        | 800円<br>／回   | 203名   |
| TRX                   | 専用のロープを使った筋力、柔軟性の強化を図る教室            | 平成30年2月・3月                      | 500円<br>／回   | 120名   |
| Peek a body<br>(姿勢分析) | 3D画像で姿勢分析を行った後、運動アドバイスをを行う教室        | 平成29年4月・5月                      | 1,500円<br>／回 | 17名    |
| ノルディックウォーキング          | ボールを使い、膝を負担を軽減しながら歩く教室              | 毎月第3月曜<br>11:00～13:00           | 1,000円<br>／回 | 110名   |

#### (4) 長居庭球場

(テニススクール)

| 1期<br>4月・5月 | 2期<br>6月・7月 | 3期<br>8月・9月 | 4期<br>10月・11月 | 5期<br>12月・1月 | 6期<br>2月・3月 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 199名        | 216名        | 209名        | 217名          | 222名         | 230名        |

#### (5) 長居公園地下駐車場

・駐車場機器の付加

オンライン化 (TONIC)

位置情報、満空情報の配信 (Parking Information)

クレジットカード決済

PiTaPa での精算

法人カード (TBC カード) 決済

タイムズクラブポイント付与

タイムズチケットによる精算



#### データ分析及びマーケティング

#### コンタクトセンターへの連携

- ・看板および満空看板の設置
- ・リスティング広告
- ・周辺調査
- ・近隣への営業活動
- ・24時間コンタクトセンターへの連携
- ・交通遺児育成基金への寄付
- ・チラシ配布・折込

#### (6) 一般園地

| 事業内容       | 期間                    | 参加者数     | 開催場所     |
|------------|-----------------------|----------|----------|
| オクトーバーフェスト | 5/19 (金) ~ 6/4 (日)    | 62,190 名 | 長居公園自由広場 |
| 水あそびバー     | 7/21 (金) ~ 8/6 (日)    | 405 名    | 長居公園自由広場 |
| 肉フェス       | 9/14 (金) ~ 9/18 (月・祝) | 47,617 名 | 長居公園自由広場 |
| ラーメン女子博    | 9/29 (金) ~ 10/9 (月・祝) | 67,978 名 | 長居公園自由広場 |

### 6 利用者からの要望、苦情、トラブル対応事例（主なもの）とその対応状況

#### ① 一般園地、長居植物園、長居運動場

- ・猫やハトへの餌やりに関すること  
→現場確認しマナー啓発を行う。違反行為については注意・指導を行う。
- ・スケボーに関すること  
→他の公園利用者の迷惑となる行為について注意・指導を行う。
- ・ホームレスの方に関すること  
→現場確認し違反行為については注意・指導を行う。

(参考資料)・・・平成 29 年度長居公園利用者からの苦情等の対応状況数・ご意見箱投函数

#### ② 長居陸上競技場、長居第2陸上競技場、長居球技場、長居相撲場

- ・多くの来場者、観戦者が集う競技会後、競技施設周辺のゴミ箱付近にゴミが散乱している  
→主催者との調整に加え、競技会翌日の清掃を強化
- ・競技会（主に長居第2陸上競技場）時の盗難（置き引き）が多発  
→主催者、東住吉警察と連携し、巡回警備の強化、競技会参加者への注意喚起（口頭・ポスター等）を実施

- ・長居公園中央駐車場及び地下駐車場利用者車両が渋滞した時に、臨南寺参拝者車両がスムーズに入場できない
- 駐車場管理者（タイムズ24）、競技会・イベント主催者に改善指導。臨南寺との事前打合わせ実施

### ③ 長居トレーニング場

#### ・特定の利用者と利用者のトラブル

特定の利用者と他の利用者とのトラブルが多発。

内容は利用者のマナーについて納得ができないことがあれば、直接激しい口調で注意するため度々口論となることがある。

一度トラブルとなった相手を必要に追い回し、睨みつけるなどの行為を繰り返す為、トラブルが頻発する。

当人には、口論となることを避けるためにまずはスタッフに声を掛けるようお願いしています。その上でスタッフが判断し、使用方法に問題があれば注意させていただきますと説明しています。

また来館時には巡回を強化し、トラブル回避に努めております。

#### ・トレーニングエリアを裸足で歩くことについて

裸足で歩かれると不衛生なので注意して欲しいとの声。

スペースによってはストレッチを行うことができる為、全エリアを禁止にすることは難しいがダンベルやウェイトを置いているエリアは裸足禁止としました。

#### ・刺青、タトゥーを露出して利用していることについて

刺青が入った人が多く、トレーニングをしていても睨まれ、威圧されるので安心してトレーニングができない。利用禁止にするかポスターでお断りの注意喚起をして欲しいとの声。

公共の施設として刺青を理由に入場規制することはできないと考えています。

但し極力隠していただくことはお願いをしております。またスタッフの巡回を強化し威圧的な行動ないか監視をさせて頂いております。

#### ・社会人チームの団体利用について

団体使用という名目でトレーニング器具を一部貸切にするのはどうなのか。一般の利用者を蔑ろにしているというお声。

現在月に2回程の頻度で社会人チームの団体利用を受け入れております。この団体は13人程所属しておりフリーウェイトエリアの4つの器具を1時間貸切にすることで、他の利用者への混乱の防止策として実施しておりました。

今後、利用者の多い時間帯や曜日の団体利用を避けるなどで、一般利用者への影響が少なくなるように改善致します。

#### ・利用規約、スタッフのトレーニング機器使用について

ルールの周知ができていない、スタッフがマシンを使用している時があるが利用の妨げになっているのはよいのか？

館内の複数箇所に利用規約の掲示はしているが読まれない方もいらっしゃるの、放送を流して周知の徹底をしてまいります。

スタッフのマシン使用に関しては、マシンの点検や自己啓発の目的でスタッフが使用することがあ

りました。点検する時間帯を利用者が少ない 15 時～19 時の 1 時間と限定しスタッフだとわかるように点検中の名札を付けるようにしました。

#### ④ 長居庭球場

- ・コートサイドの鉄の柵をなくしてほしい。
- 「検討している」
- ・コートサイドの段差をなくしてほしい。
- 「検討している」

## 7 利用者の意見や満足度の把握・反映の取組状況

### (1) 長居パークセンター、長居植物園

- ・利用者満足度等を把握するため、アンケート調査を実施し、満足度は次のとおりであった。

| 実施日（イベント等）   | 平成 29 年 11 月 18 日(土)<br>11 月 19 日(日)<br>(関西文化の日)                                                        | 平成 30 年 3 月 21 日(水・祝)<br>(ふわこデー)                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回答者数         | 119 名                                                                                                   | 120 名                                                                                         |
| 公園の管理運営      | 90%                                                                                                     | 95%                                                                                           |
| 植物園の管理運営     | 89%                                                                                                     | 97%                                                                                           |
| 公園樹木等の管理状況   | 89%                                                                                                     | 95%                                                                                           |
| 公園施設の管理状況    | 89%                                                                                                     | 95%                                                                                           |
| こども広場遊具の安全度  | 84%                                                                                                     | 95%                                                                                           |
| 園路・トイレ等の清掃状況 | 79%                                                                                                     | 92%                                                                                           |
| 案内看板等        | 73%                                                                                                     | 91%                                                                                           |
| その他のご意見      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレを増やしてほしい</li> <li>・樹木等に名札が少ない</li> <li>・もっと遊具がほしい</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・おむつ交換のスペースを増やしてほしい</li> <li>・屋内の飲食スペースが欲しい</li> </ul> |

- ・また、「花と緑と自然の情報センター」館内に意見箱を常時設置し、日々利用される方のご意見・ご要望を把握するとともに改善に取り組んでいる。なお、意見等に対する回答・対応を意見箱設置場所に毎月掲示している。

### (2) 長居陸上競技場、長居第 2 陸上競技場、長居球技場、長居相撲場

- ・長居球技場室内練習室抽選会に団体で参加。当選後直前でキャンセルが多発していたためキャンセル規定を変更（7 日前⇒3 ヶ月前）し、多くの方にご利用いただけるようにした。
- ・利用者と施設利用前の打合せにおいて、競技場利用が順調に行われるように調整を行うとともに、大会、イベントが成功裏に終わるよう職員一人ひとりが全力で取り組み、利用者に満足頂けた。
- ・毎年 1 月末に翌年度の長居競技場施設使用に関して各スポーツ競技団体代表者の調整会議を行っており、競技場利用についての意見も頂き競技場運営に活かしている。

・モニタリング実施

① 実施日 平成 30 年 3 月 5 日

実施対象 競技場利用希望抽選会参加者

実施方法 アンケート用紙への記入

実施結果 回収件数 32 件（参加 54 団体）

主な内容 抽選会は各競技団体（優先利用団体）との調整後に実施するため空きが少ない。  
シーズン中に空きが出ることがあると思うので、年に 2~3 回抽選会を実施してほしい。⇒検討中

② 実施日 平成 30 年 3 月 15 日

実施対象 長居球技場利用希望抽選会参加者

実施方法 アンケート用紙への記入

実施結果 回収件数 45 件（参加 87 名）

主な内容 休日の利用時間を増やしてほしい。夜間の利用時間を延長してほしい。  
団体に抽選会に参加する人数を制限してほしい。

（3）長居トレーニング場

・意見箱の設置

受付前ロビーに意見箱を設置しています。

利用者のマナーに対するご意見、スタッフの勤務態度に対するご意見、導入して欲しいトレーニング機器についての投書を数通頂いております。

マナーに対しては声掛けの強化を行い、スタッフの勤務態度を即刻改善しました。トレーニング機器に関しては今後他の利用者のお声などを集約し必要かどうか検討してまいります。

・モニタリング実施

実施日 平成 30 年 3 月 1 日～3 月 30 日まで

実施内容 アンケート用紙配布

実施方法 現地係員によるアンケート配布と回収

実施結果 回収枚数 100 枚

集計結果 平成 29 年度大阪市スポーツ施設利用者調査結果 長居トレーニング場 参照  
（「利用者アンケート」の総評より引用）

施設・サービスの項目ではスタッフの対応について最も評価が高く、次いで設備の充実・整備が評価を得られております。教室プログラムについては実施時間が午前中に偏っている為、充実しているとの声が多い一方で分からないとの声が大半を占めました。

自由記述の項目では、月曜日も営業して欲しい、営業時間を延長して欲しいとの声を多く頂いております。

（4）長居庭球場

・利用者の強い希望と安全性から、観客席とコートの間にある鉄柵を取り除くことを検討

- ・7番8番コートの人工芝部分補修
- ・長居球技場でのJリーグ開催時、中継車両の排気ガス対策としてフェンスにシート設置

#### (5) 長居公園地下駐車場

- ・管理事務所にアンケートBOX「お客様の声」を設置
- ・モニタリング実施

実施日 平成30年2月4日～2月27日まで

実施内容 アンケート用紙配布

実施方法 現地係員によるアンケート配布と回収

実施結果 大阪市立長居公園地下駐車場 回収枚数46枚（対面方式にてアンケートを実施）

結果分析 結果分析し集計表を作成（別紙①タイムズアンケート集計参照）

（今後の対応については）

- ・使いやすさ、清掃状況、接客態度について悪いというご意見がほぼなかったことから、今後もサービス継続に努めます。
- ・利用頻度について、昨年度比較で大幅に減少しておりますが、まだ17.4%と割合としては低いことから、視認性向上に向け、追加サイン等検討して参ります。
- ・よりいっそう良い評価をいただけるように、係員のサービス・接客態度の教育、清掃等の衛生面の向上に努めます。

### 8 建物及び付属設備の維持保全の実施状況

- ① 長居陸上競技場、長居第2陸上競技場、長居球技場、長居相撲場

別紙②H29修繕記録(NTT-Fスタジアム等)参照

- ② 長居パークセンター

別紙③H29修繕記録(長居パークセンター)参照

- ③ 長居庭球場

5月 クラブハウス内LED電球に交換

8月 コート補修

2月 事務所内エアコン入れ替え

3月 コート部分補修

### 9 運転監視及び保安業務の実施状況

別紙④H29巡視点検作業 NTT-F 参照

### 10 収支の状況

別紙⑤収支報告書(収支/広告)参照

### 11 管理経費縮減の取組み状況

- (1) 光熱水費

- ・長居陸上競技場、長居球技場のコンコース、諸室、トイレ照明の LED 化  
⇒年間 1,300 千円削減

- ・長居陸上競技場、長居球技場のトイレ節水対策 ⇒年間 3,500 千円削減

- ・パソコン、プリンタの電源 OFF の実施

- ・エアコンの設定温度の厳守

- ・休憩室、トイレの照明について無用電灯消灯の徹底

- ・トイレ、公園内水道栓に関する節約の徹底

## (2) その他

- ・事務余剰品、消耗品（ジャーナル用紙）等は無駄なく使い切る

- ・使用できる裏紙は再利用している。

- ・落ち葉の堆肥化（草花等の植付け時に土俵改良材として利用）

- ・剪定枝のチップ化によるマルチング利用

## 12 その他特記事項

(滞留空間の魅力化)

園内での大規模イベント誘致活動強化（オクトーバーフェスト、肉フェス、ラーメン女子博等）

(新しい施設利用の誘致)

社員研修会、商品展示会の実施

(広告事業の推進)

新規掲出企業 6 社獲得

(環境保全に向けた取組み)

- ・エネルギー削減への取組み

LED 化の取組み（競技場コンコース、諸室、トイレ照明）

節水の取組み（競技場トイレへの節水弁取付、消音設備取付）

電気自動車の導入（一般園地巡視用）

- ・3R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進

「大阪市ごみ減量アクションプラン」の市民行動計画を参考に、3R を積極的に推進した。

- ・ヒートアイランド対策などの普及啓発

- ・緑のトンネル

長居植物園正面ゲート付近の芝生地に設置。ひょうたん、へちま、ゴーヤなど 8 種類を育て、植物の蒸散作用による気温の低下を体感していただいた。

(長居公園内の美装)

- ・美化委員会を設置し公園全体の美化を推進（不要な看板、張り紙、バリケード撤去）

- ・長居公園のメインエントランスになる 2 号トイレ（男子）の美装化

- ・長居植物園内 12 号トイレの便器を様式化（女子ブース 1 基）
- ・「トイレ清掃専従チーム」を設けて、1 日 2 回の清掃実施

（市民協働）

- ・地域連合町会との公園周辺清掃の実施（月 1 回）
- ・東住吉社会福祉協議会や地元福祉事業所と連携した花壇管理（年 4 回植付け）

### 13 当該施設を管理代行した今年度の総括及び自己評価

（総括）

昨年度の報告書で挙げた課題・目標を改善・実行していく中で、大きな事故も無く長居公園への来園者（イベント来園者含む）が年間 200 万人を超えました。これはグループ各社の管理・運営努力が来園者に認められ評価された結果だと考えています。

管理経費削減に関しては、初年度の長居公園内外周走路外灯、長居球技場室内練習室照明の LED 化で電力消費量が半減した月もあり、投資効果が表れてきました。ただ、原油価格の上昇に伴い燃料調整費がプラスに転じ、消費量は下がったものの電気料金は昨対 104%と増加しました。更なる経費削減として、今年度は競技場コンコース、諸室、トイレ等の照明を LED 化しトイレの節水対策を行いました。

施設の修繕に関しては、実行しなくてはならないところが多く、必要最低限しか実行できていないのが現状です。この点は来年度に改善いたします。

（一般園地・長居植物園）

- ・長居公園内の案内サインや駐車場の表示サインなどについても改善を行った。
- ・台風 21 号による災害（倒木等）への緊急対応並びに速やかな復旧作業を実施できた。
- ・長居植物園でのコンサート、コスプレ、ツリークライミング等のイベントで、新たな客層に対しての魅力ある事業を進めた。また、植物園の魅力向上の為、既存レストハウスの改修にも着手した。
- ・長居植物園の入口統一化を実施し、花と緑と自然の情報センターのビジター機能有効化を図った。

（長居陸上競技場、長居第 2 陸上競技場、長居球技場、長居相撲場）

- ・競技場内の照明設備 LED 化、トイレ節水対策等省エネを昨年度に引続き実施した。
- ・各種イベントに対するクレーム対応について、迅速かつ丁寧な対応をすることができた。

（長居トレーニング場）

- ・指定管理 2 年目ということもあり、運営をスムーズに行うことができた。
- ・利用者数の向上を目的に、7 月に折込チラシを近隣区へ配布し、ホームページや Facebook を使った広報活動も積極的に行った。結果、利用者数は前年度より約 5,000 人増加した。
- ・トレーニングマシンの独占利用の改善策として、予約表の作成やマナー向上のための声掛けを実施した。

(長居庭球場)

- ・コート稼働率が昨年より 4%増加し、テニス教室の会員数も 5%増加した。

(長居公園地下駐車場、長居公園中央駐車場、長居公園南駐車場)

- ・長居公園駐車場の利用率が、興行イベント減少の影響もあり、利用台数が昨年度を下回る結果となった。

#### 14 次年度に向けた課題及び目標

- ・新規顧客獲得を目的にしたイベントの誘致・共催
- ・公園の美化（禁止看板の表示方法改善もしくは更新）
- ・長居球技場の改修に向けた施設利用調整
- ・グループ内で連携したイベントの充実
- ・広告事業の拡大
- ・ターゲットを明確にした集客イベントの実施
- ・バーベキュー指定エリアの新サービスの推進
- ・長居公園の清掃ボランティア活動への支援
- ・サービス向上の一環として新規自主事業を開拓し、来園者に魅力あるイベントを実施
- ・利用者から声としてあがっている、器具の独占使用についてはスタッフが積極的にアプローチをかけて問題の解決に努めます。
- ・一般利用促進のため、認知度向上に向けたサインの再整備
- ・トレーニングマシン独占利用について、スタッフが積極的に利用者にアプローチをかけて問題の解決に努める。
- ・長居公園駐車場の一般利用促進として、認知度向上に向けたサインの再整備
- ・不定期に開催されるイベントに対しての、きめ細かな駐車場料金体系の整備



## 平成29年度 お客様アンケート集計結果

### 大阪市立長居公園地下駐車場

実施期間：平成30年2月4日～2月27日  
配布枚数：46枚 回収枚数：46枚  
※対面方式にてアンケート実施

※質問項目により、お客様の複数回答、および未回答あり。


#### ＜アンケート分析＞

- ・男性の利用比率が87%と高い
- ・利用目的が通勤利用で占められている
- ・使いやすさの満足以上の回答が66.5%、また利用したいが88.8%であることから、利用者満足度は比較的高いと思われる

#### ＜お客様について＞


##### ◆性別

|            | 回答数 | %      |
|------------|-----|--------|
| 男性         | 40  | 87.0%  |
| 女性         | 5   | 10.9%  |
| その他・答えたくない | 1   | 2.2%   |
| 合計         | 46  | 100.0% |




##### ◆年代

|       | 回答数 | %      |
|-------|-----|--------|
| 10代   | 0   | 0.0%   |
| 20代   | 1   | 2.2%   |
| 30代   | 9   | 19.6%  |
| 40代   | 8   | 17.4%  |
| 50代   | 13  | 28.3%  |
| 60代   | 10  | 21.7%  |
| 70代以上 | 5   | 10.9%  |
| 合計    | 46  | 100.0% |




##### ◆利用種類

|     | 回答数 | %      |
|-----|-----|--------|
| 時間貸 | 31  | 88.8%  |
| 定期  | 4   | 11.4%  |
| 合計  | 35  | 100.0% |



##### ◆出発地


|    | 回答数 | %      |
|----|-----|--------|
| 市内 | 26  | 72.2%  |
| 市外 | 10  | 27.8%  |
| 合計 | 36  | 100.0% |



大阪市立長居公園地下駐車場

1、この駐車場を利用しようと思った理由をお聞かせください。


|              | 男性        | 女性       | その他・答えたくない | 合計        |
|--------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 目的地に近いから   | 29 72.5%  | 4 80.0%  | 0 0.0%     | 33 71.7%  |
| 2 目に付いたから    | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 0 0.0%    |
| 3 料金設定が安いから  | 8 20.0%   | 0 0.0%   | 1 100.0%   | 9 19.6%   |
| 4 公営駐車場だから   | 2 5.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 2 4.3%    |
| 5 有人管理だから    | 1 2.5%    | 1 20.0%  | 0 0.0%     | 2 4.3%    |
| 6 よく利用しているから | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 0 0.0%    |
| 7 その他        | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 0 0.0%    |
| 合計           | 40 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0%   | 46 100.0% |



(その他のご意見)

1-2. 目的地

|                  | 男性        | 女性       | その他・答えたくない | 合計        |
|------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 長居公園           | 20 69.0%  | 0 0.0%   | 0 #DIV/0!  | 20 62.5%  |
| 2 スポーツ施設(スタジアム等) | 2 6.9%    | 2 66.7%  | 0 #DIV/0!  | 4 12.5%   |
| 3 みどりの施設(植物園等)   | 3 10.3%   | 1 33.3%  | 0 #DIV/0!  | 4 12.5%   |
| 4 その他            | 4 13.8%   | 0 0.0%   | 0 #DIV/0!  | 4 12.5%   |
| 合計               | 29 100.0% | 3 100.0% | 0 #DIV/0!  | 32 100.0% |




(その他のご意見)

会社が近い・自宅・地下鉄


2、この駐車場の利用頻度はどのくらいですか。

|          | 男性        | 女性       | その他・答えたくない | 合計        |
|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 毎日     | 1 2.5%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 1 2.2%    |
| 2 週に4～5日 | 3 7.5%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 3 6.5%    |
| 3 週に2～3日 | 5 12.5%   | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 5 10.9%   |
| 4 週に1回   | 9 22.5%   | 1 20.0%  | 1 100.0%   | 11 23.9%  |
| 5 月に1～2回 | 16 40.0%  | 2 40.0%  | 0 0.0%     | 18 39.1%  |
| 6 初めて    | 6 15.0%   | 2 40.0%  | 0 0.0%     | 8 17.4%   |
| 合計       | 40 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0%   | 46 100.0% |




3、この駐車場の使いやすさについてお聞かせください。

|             | 男性        | 女性       | その他・答えたくない | 合計        |
|-------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 非常に満足     | 2 5.1%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 2 4.4%    |
| 2 満足        | 19 48.7%  | 3 60.0%  | 1 100.0%   | 23 51.1%  |
| 3 どちらともいえない | 17 43.8%  | 2 40.0%  | 0 0.0%     | 19 42.2%  |
| 4 不満        | 1 2.6%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 1 2.2%    |
| 5 非常に不満     | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 0 0.0%    |
| 合計          | 39 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0%   | 45 100.0% |



4、駐車場の清掃状況についてご意見をお聞かせください。


|         | 男性        | 女性       | その他・答えたくない | 合計        |
|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 非常に良い | 2 5.1%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 2 4.4%    |
| 2 良い    | 21 53.8%  | 3 60.0%  | 0 0.0%     | 24 53.3%  |
| 3 普通    | 16 41.0%  | 2 40.0%  | 1 100.0%   | 19 42.2%  |
| 4 悪い    | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 0 0.0%    |
| 5 非常に悪い | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%     | 0 0.0%    |
| 合計      | 39 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0%   | 45 100.0% |



大阪市立長島公園地下駐車場


5. 係員のサービス・接客態度についてご意見をお聞かせください。

|         | 男性        | 女性       | その他・<br>答えたくない | 合計        |
|---------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 1 非常に良い | 1 2.6%    | 0 0.0%   | 0 0.0%         | 1 2.2%    |
| 2 良い    | 29 74.4%  | 2 40.0%  | 1 100.0%       | 32 71.1%  |
| 3 普通    | 9 23.1%   | 3 60.0%  | 0 0.0%         | 12 26.7%  |
| 4 悪い    | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%         | 0 0.0%    |
| 5 非常に悪い | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%         | 0 0.0%    |
| 合計      | 39 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0%       | 45 100.0% |




6. カーシェアリングをご存知ですか。

|                    | 男性        | 女性       | その他・<br>答えたくない | 合計        |
|--------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 1 知っている(利用したことがある) | 4 10.3%   | 0 0.0%   | 1 100.0%       | 5 11.1%   |
| 2 知っている(利用したことはない) | 18 46.2%  | 2 40.0%  | 0 0.0%         | 20 44.4%  |
| 3 聞いたことがある         | 5 12.8%   | 1 20.0%  | 0 0.0%         | 6 13.3%   |
| 4 知らない             | 12 30.8%  | 2 40.0%  | 0 0.0%         | 14 31.1%  |
| 5 興味がある            | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%         | 0 0.0%    |
| 合計                 | 39 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0%       | 45 100.0% |




7. カーシェアリングを利用してみたいと思われませんか。

|             | 男性        | 女性       | その他・<br>答えたくない | 合計        |
|-------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 1 利用したい     | 3 7.7%    | 0 0.0%   | 0 0.0%         | 3 6.7%    |
| 2 利用したくない   | 1 2.6%    | 0 0.0%   | 0 0.0%         | 1 2.2%    |
| 3 どちらとも思わない | 28 71.8%  | 2 40.0%  | 0 0.0%         | 30 66.7%  |
| 4 利用したことがある | 0 0.0%    | 1 20.0%  | 0 0.0%         | 1 2.2%    |
| 5 よくわからない   | 7 17.9%   | 2 40.0%  | 1 100.0%       | 10 22.2%  |
| 合計          | 39 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0%       | 45 100.0% |




8. 共通回数券の利用状況についてお聞かせください

|                | 男性        | 女性       | その他・<br>答えたくない | 合計        |
|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 1 当駐車場のみで使用    | 4 10.3%   | 1 25.0%  | 0 0.0%         | 5 11.4%   |
| 2 他の駐車場とあわせて使用 | 2 5.1%    | 0 0.0%   | 0 0.0%         | 2 4.5%    |
| 3 使用しない        | 33 84.6%  | 3 75.0%  | 1 100.0%       | 37 84.1%  |
| 合計             | 39 100.0% | 4 100.0% | 1 100.0%       | 44 100.0% |



9. タイムズクラブカードをお持ちですか


|          | 男性        | 女性       | その他・<br>答えたくない | 合計        |
|----------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 1 持っている  | 3 7.7%    | 2 40.0%  | 1 100.0%       | 6 13.3%   |
| 2 持っていない | 36 92.3%  | 3 60.0%  | 0 0.0%         | 39 86.7%  |
| 合計       | 39 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0%       | 45 100.0% |



大阪市立長居公園地下駐車場


10、当駐車場でポイントサービスが受けられることをご存知ですか。

|         | 男性       | 女性       | その他・<br>答えたくない | 合計       |
|---------|----------|----------|----------------|----------|
| 1 知っている | 3 100.0% | 2 100.0% | 1 100.0%       | 6 100.0% |
| 2 知らない  | 0 0.0%   | 0 0.0%   | 0 0.0%         | 0 0.0%   |
| 合計      | 3 100.0% | 2 100.0% | 1 100.0%       | 6 100.0% |



11、またこの駐車場を利用したいと思いますか。

|         | 男性        | 女性       | その他・<br>答えたくない | 合計        |
|---------|-----------|----------|----------------|-----------|
| 1 はい    | 35 89.7%  | 4 80.0%  | 1 100.0%       | 40 88.9%  |
| 2 いいえ   | 0 0.0%    | 0 0.0%   | 0 0.0%         | 0 0.0%    |
| 3 わからない | 4 10.3%   | 1 20.0%  | 0 0.0%         | 5 11.1%   |
| 合計      | 39 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0%       | 45 100.0% |



12、この駐車場に導入してほしいサービスがあればお聞かせください。

- 水たまりをなんとかして下さい。必ずお願いします。
- 土日祝の駐車料金を下げてほしい。1,000円ぐらい。

13、その他ご意見があればお聞かせください。

# 平成29年度 長居陸上競技場他修繕記録

| 番号 | 修 繕 名 称                      | 施設名称      | 場所       | 設備      | 不具合状況                                                                                                                                      | 完了日      |
|----|------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 長居陸上競技場 ITV設備固定カメラ修繕         | 長居陸上競技場   | メイン練習場   | ITV設備   | メイン練習場(ウオーミングアップトレーニング場)のITV監視液晶画面の一部が突然、赤褐色の画像に変色した。現地駆け付けで設置カメラが机の上に置かれているのを確認。(現場ではガンバ大阪選手が練習中であつた。)試合終了後、通信ケーブルを接続し調整したが画像は映らず復旧しなかった。 | H29.4.17 |
| 2  | 長居陸上競技場及び各施設消防設備改修作業         | 長居陸上競技場   | 競技場内     | 消防設備    | 誘導灯バッテリー容量不足で交換が必要<br>・1階1ゾーン廊下/通路小形(1-4)松下/FK381<br>・2階スタンドC3出口及びE2出入口(S2-9,S2-14) 松下/FK319<br>・3階スタンド階段4北前(S3-3)松下/FK3                   | H29.4.18 |
|    |                              |           |          |         | 1階1ゾーン防火戸No.2ラッチ部分の作動および復旧が不安定、取替が必要                                                                                                       | H29.4.26 |
|    |                              | 長居第2陸上競技場 | 長居公園事務所  |         | 誘導灯バッテリー(松下FK646)-容量不足で取替が必要                                                                                                               | H29.4.26 |
|    |                              |           | 事務室      | 非常放送設備  | 非常放送盤の充電ユニット部不良のため改修を要する。                                                                                                                  | H29.4.18 |
|    |                              |           | 南練習室     | 消防設備    | 南練習室で避難口誘導灯が(1-18)不点灯であつた<br>誘導灯器具不良/避難口片面中形(1-18)×1台                                                                                      | H29.4.18 |
| 3  | 長居相撲場<br>ばつき装置エアホップ取替修繕      | 長居相撲場     | 相撲場      | 便所ばつき装置 | ばつき装置が停止しており、点検後、運転はしたがエアがほとんど出ず、能力不足であつた。                                                                                                 | H29.4.28 |
| 4  | 長居第2陸上競技場<br>屋外男子トイレ大便器詰まり修繕 | 長居第2陸上競技場 | 屋外男子トイレ  | 給排水衛生設備 | メインスタンド南側の屋外男子トイレで大便器ブース(最手前)が詰りのため流れない。                                                                                                   | H29.5.8  |
| 5  | 長居陸上競技場<br>特高電気室 給気ファン修繕     | 長居陸上競技場   | 特高用冷房機室2 | 空調換気設備  | 特高電気室給気ファンが(F01-402)異音を発し、ケーシングも振動していた                                                                                                     | H29.5.17 |
| 6  | 長居第2陸上競技場<br>身障者便所足踏弁取替修繕    | 長居第2陸上競技場 | 身障者便所    | 給排水衛生設備 | No.1加圧給水ポンプ圧力低下警報が発生したため各水栓点検実施の結果、身障者便所内の大便器洗浄水が流れたまま止まらない状態だったので止水栓を閉止とし便所を使用禁止にした。                                                      | H29.5.17 |

# 平成29年度 長居陸上競技場他修繕記録

| 番号 | 修 繕 名 称                                  | 施設名称      | 場所          | 設備        | 不具合状況                                                                        | 完了日      |
|----|------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7  | 長居第2陸上競技場<br>電光表示盤無停電電源装置修理              | 長居第2陸上競技場 | 1階機器室       | 電光表示盤     | 操作室主制御装置内無停電電源装置の故障ランプ点灯を確認                                                  | H29.4.11 |
| 8  | 長居陸上競技場<br>男子更衣室 空調機修理<br>ACP1-113(20号機) | 長居陸上競技場   | 男子更衣室5・6    | 空調設備      | 空調室外機 ACP1-113(更衣室5・6系統)が運転不能状態であった                                          | H29.4.19 |
| 9  | 長居第2陸上競技場<br>キュービクル(1)北内湿度調節器・湿度センサー修繕   | 長居第2陸上競技場 | 屋外キュービクル北   | 受変電設備     | 屋外北側ナイターキュービクルの盤内用スペースヒーターが動作したまま自動OFFしない。                                   | H29.5.8  |
| 10 | 長居陸上競技場<br>吸収式冷温水器ガス遮断弁バッテリー取替           | 長居陸上競技場   | 空調機械室       | 空調熱源設備    | 交換時期を経過しておりメーカーより「改善お願い書」の提出があった。                                            | H29.5.26 |
| 11 | 長居陸上競技場トレーニング場<br>ACU1-401空調エアフィルター取替    | 長居陸上競技場   | トレーニング場     | 空調設備      | トレーニング場系統空調機のロールフィルターのろ材が巻き取り終了となった。                                         | H29.5.22 |
| 12 | 長居陸上競技場<br>スタジアム音響設備アンプ(C-8)修理           | 長居陸上競技場   | 5階音響操作室     | スタジアム音響設備 | 分散スピーカ(C-05-2)で異音発生。(メインスタンド南西側客席向けスピーカー)                                    | H30.3.20 |
| 13 | 長居陸上競技場<br>大屋根雨水立管詰まり修繕                  | 長居陸上競技場   | スタジアム大屋根    | 建築設備      | 雨水管詰まり(バックゲート北)によりスタンド大屋根雨樋に水が滞留しスタンドに漏水している。                                | H29.5.30 |
| 14 | 長居陸上競技場<br>空調機修理ACP1-106(33号機)           | 長居陸上競技場   | 屋外器置き場2     | 空調設備      | 空調室外機 ACP1-106(女子更衣室1系統)が室外機制御基板の不良で運転不能状態であった                               | H29.7.18 |
| 15 | 長居第2陸上競技場<br>ACP-23空調機系統ガス漏れ検査作業         | 長居第2陸上競技場 | 大阪陸上競技協会事務所 | 空調設備      | 大阪陸上競技協会事務室の空調機 ACP-23(大阪陸上競技協会事務室系統)室外機1台、室内機4台が冷媒ガス漏れの恐れがあるのでガス漏れ検査を必要とする。 | H29.5.17 |
| 16 | 長居植物園<br>放送設備不鳴動修理                       | 長居植物園     | 大池前         | 放送設備      | 放送スピーカー3個が鳴動しない。                                                             | H29.7.4  |
| 17 | 長居陸上競技場トレーニング場<br>空調機内機ACP1-401(39号機)系統  | 長居陸上競技場   | トレーニング場     | 空調設備      | トレーニング場の空調機 ACP1-401の室内機(指導員室系統)が室内機制御基板不良により運転不能状態であった                      | H29.7.24 |
| 18 | 長居球技場<br>温水ヒータ循環ポンプ修繕                    | 長居球技場     | ボイラー室       | 温水ヒーター設備  | ボイラー室で循環ポンプのグランドバックシン押えTボルト受部が腐食により欠落                                        | H30.3.26 |

# 平成29年度 長居陸上競技場他修繕記録

| 番号 | 修 繕 名 称                                | 施設名称      | 場所               | 設備     | 不具合状況                                                                                 | 完了日       |
|----|----------------------------------------|-----------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19 | 長居第2陸上競技場<br>大阪陸上競技協会空調機修理ACP-(5号機)    | 長居第2陸上競技場 | 大阪陸上競技協会事務所      | 空調設備   | 冷媒ガス漏れ検査により室外機圧縮機(インバータ側)下部より冷媒ガス漏れが判明                                                | H29.7.25  |
| 20 | 長居陸上競技場<br>2Fコンコース 女子便所(W01)天井裏脱臭ファン取替 | 長居陸上競技場   | 2Fコンコース女子便所(W01) | 空調換気設備 | 2Fコンコース便所1天井内に設置している脱臭フィルターの運転音が大きい状態。                                                | H29.7.24  |
| 21 | 長居第2陸上競技場<br>空調機修理ACP-102(屋内練習場2)      | 長居第2陸上競技場 | 屋内練習場2           | 空調設備   | 室内練習場室内空調機(ACP-102/4号機)がエラー「LC」を発報し動作しない                                              | H29.7.19  |
| 22 | 長居陸上競技場<br>大屋根雨樋防鳥網取り付け工事              | 長居陸上競技場   | 大屋根雨樋            | 建物設備   | 雨樋に鳥が侵入しない防護対策で金網を取り付け                                                                | H29.7.19  |
| 23 | 長居陸上競技場<br>スポーツ情報センター空調修理              | 長居陸上競技場   | スポーツ総合情報センター     | 空調設備   | スポーツ総合情報センター屋外機置き場7空調機(ACP1-205)事務室・更衣室系統が室外機制御基板不良で運転不能状態であった。                       | H29.7.21  |
| 24 | 長居陸上競技場<br>大会運営室5空調機修理(ACP-115)修繕      | 長居陸上競技場   | 大会運営室(5)         | 空調設備   | 大会運営室(5)の空調機(ACP1-115)の室内機(22F)が室内機制御基板及びACチョッパ、トランス不良(経年劣化)で運転不能状態であった               | H29.7.18  |
| 25 | 長居陸上競技場<br>大型映像設備 表示障害調査対応             | 長居陸上競技場   | 5階映像機器室          | 大型映像設備 | 映像画面に文字欠けが発生。                                                                         | H29.6.23  |
| 26 | 長居陸上競技場他<br>消防設備改修                     | 長居陸上競技場   | 1階4ゾーン消火ポンプ室     | 消防設備   | 誘導灯消防点検で避難口中形(1-88)バッテリーの容量不足を確認                                                      | H29.8.21  |
|    |                                        | 長居球技場     | 1F北練習室内北側        |        | 非常放送設備消防点検でスピーカー×1台が本体機器不良のため不鳴動を確認                                                   | H29.8.21  |
| 27 | 長居第2陸上競技場<br>電光表示盤駆動ユニット内直流電源装置購入      | 長居第2陸上競技場 | 1階機器室            | 電光表示盤  | 電光表示盤の表示ランプ駆動ユニット内直流電源装置(AVR)でPS1及びPS3故障による出力障害が発生しユニット単位のランプが不点灯。/AVRの予備品補充および交換が必要。 | H29.12.26 |
| 28 | 長居第2陸上競技場<br>電光表示設備PCVC起動不良障害対応        | 長居第2陸上競技場 | 1階機器室            | 電光表示盤  | 電光操作盤の立ち上げ操作を行う際、主制御装置盤内のPCより異常音があり、正常に立ち上がらない状態だった。                                  | H29.7.10  |

# 平成29年度 長居陸上競技場他修繕記録

| 番号 | 修 繕 名 称                                     | 施設名称      | 場所                | 設備      | 不具合状況                                                                                            | 完了日                   |
|----|---------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 29 | 長居球技場<br>北練習室女子更衣室空調機修理                     | 長居球技場     | 北練習室女子更衣室         | 空調設備    | F北更衣室3、4の空調機<br>(三菱製)で異常コードP5<br>が出ている。                                                          | H30.3.16              |
| 30 | 長居陸上競技場<br>2Fコンコース電気時計修理                    | 長居陸上競技場   | 2Fコンコース           | 電気時計    | 2階コンコースのF1ゲート<br>付近に設置してある電気<br>時計(両面吊下型)が破損<br>している。                                            | H29.11.27             |
| 31 | 長居陸上競技場<br>大型映像設備吸気ローパッド修理                  | 長居陸上競技場   | メインスタンド           | 大型映像設備  | 換気フィルターギャリ部<br>分が落下しているとの申<br>告があった。                                                             | H29.11.21             |
| 32 | 長居陸上競技場<br>大型映像設備吸気ローパッド落下防止対策              | 長居陸上競技場   | メインスタンド           | 大型映像設備  |                                                                                                  | H29.11.21             |
| 33 | 長居球技場<br>避雷導線断線修理                           | 長居球技場     | スタンド屋根            | 避雷針設備   | スタンド屋根部より避雷導<br>線が断線し垂れ下がって<br>いる。                                                               | H30.3.19              |
| 34 | 長居球技場<br>監視カメラ修理                            | 長居球技場     | メインスタンド           | 電気設備    | 大会本部室でメインスタン<br>ド設置の監視カメラ映像<br>(No.3)が映らない                                                       | H30.2.20              |
| 35 | 長居陸上競技場<br>電光表示設備 表示障害対応                    | 長居陸上競技場   | 5階電光表示操作<br>室     | 電光表示設備  | 映像画面に文字欠けが発<br>生。(O37ユニット)                                                                       | H29.9.30<br>H29.10.13 |
| 36 | 長居第2陸上競技場<br>電光表示設備 表示障害査対応                 | 長居第2陸上競技場 | 電光表示盤             | 電光表示盤   | 表示画面の一部で読み取<br>りができない表示となっ<br>ている。                                                               | H29.10.18<br>H29.11.6 |
| 37 | 花と緑と自然の情報センター<br>流れ設備タイマー不良修理               | 長居植物園     | 花と緑と自然の情報<br>センター | 流れ設備    | 水中ポンプ(水循環用)が<br>タイマー不良で停止して<br>いた。                                                               | H29.11.18             |
| 38 | 長居陸上競技場<br>雑用水パイロット電磁弁取替修繕                  | 長居陸上競技場   | 受水槽室              | 給排水衛生設備 | 中央監視盤にて雑用水槽<br>満水警報が発報した。                                                                        | H29.10.20             |
| 39 | 長居陸上競技場トレーニング場<br>シャワー温調部ミキシングユニット取替え修<br>繕 | 長居陸上競技場   | トレーニング場           | 給排水衛生設備 | トレーニング場の男女シャ<br>ワー室で各シャワーブース<br>の温水温度を点検したが<br>温度調節が効かず、設定<br>温度にならないブースが<br>ある(男子2箇所、女子2箇<br>所) | H29.12.11             |
| 40 | 長居陸上競技場<br>泡消火ポンプバイパス管修繕                    | 長居陸上競技場   | 消火ポンプ室            | 消防設備    | 非常用発電機負荷運転の<br>ため泡消火ポンプをバイ<br>パス運転しようとしたとこ<br>ろ、バイパス管より水が噴<br>き出した。                              | H29.12.22             |
| 41 | 長居陸上競技場<br>地下 トレンチ排水ポンプ取替修繕                 | 長居陸上競技場   | 地下 トレンチ           | 給排水衛生設備 | 中央監視盤にて地下トレ<br>ンチ湧水排水ポンプ<br>PDT1-301の故障表示を<br>確認した                                               | H29.11.15             |



# 平成29年度 長居陸上競技場他修繕記録

| 番号 | 修 繕 名 称                                     | 施設名称      | 場所                 | 設備           | 不具合状況                                                                                                                     | 完了日       |
|----|---------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 42 | 長居陸上競技場トレーニング場<br>事務室内インジケータ盤の電源ヒューズ断<br>修理 | 長居陸上競技場   | トレーニング場<br>事務室     | 中央監視制御設備     | 中央監視盤にてトレーニング場系統空調熱源設備監視画面の冷却水温度および還気温度の表示不良を確認した。                                                                        | H29.11.20 |
| 43 | 長居陸上競技場<br>大型映像装置 表示部修繕                     | 長居陸上競技場   | 5階映像機器室            | 大型映像設備       | 映像画面に文字欠けが発生。(O37ユニット)                                                                                                    | H29.11.25 |
| 44 | 長居陸上競技場<br>電光表示設備 表示障害対応                    | 長居陸上競技場   | 5階電光表示操作<br>室      | 電光表示盤        | 映像画面の一部に表示障害が発生。(平成29年10月6日発生YS1725と同事象)                                                                                  | H29.11.24 |
|    | 長居陸上競技場<br>ITV設備固定カメラ修繕                     | 長居陸上競技場   | メイン練習場             | ITV設備        | メイン練習場(ウォーミングアップ場)のITV設置カメラが破損したとの申告があった。                                                                                 | H29.11.25 |
| 46 | 長居陸上競技場<br>排水ポンプ取替修繕                        | 長居陸上競技場   | CO2ポンベ庫前           | 給排水衛生設備      | ・排水ポンプの週間点検にて、排水ポンプを試運転したところ、運転電流超過によりサーマルトリップで停止した。<br>(定格2.4Aのところ3.6A)<br>・特高電気室内動力盤にてCO2ポンベ庫前排水ポンプPDT1-401Aの故障表示を確認した。 | H29.12.1  |
| 47 | 長居陸上競技場<br>排水ポンプ取替修繕                        | 長居陸上競技場   | フィールド              | 給排水衛生設備      | 中央監視盤で電灯分電盤(1-1L-A)漏電警報の故障発報                                                                                              | H29.12.13 |
|    | 長居植物園<br>放送設備人工溪流循環設備水中ポンプ修理                | 長居植物園     | 人工溪流前              | 人工溪流<br>循環設備 | 水中ポンプのメカニカルシール不良によりオイル室に浸水。                                                                                               | H29.12.15 |
| 49 | 長居第2陸上競技場<br>会議室洗面台排水管漏水修繕                  | 長居第2陸上競技場 | 会議室                | 給排水衛生設備      | 会議室洗面台で排水管の詰まりにより汚水が漏れてくる                                                                                                 | H29.12.27 |
| 50 | 長居相撲場<br>給湯器給水管漏水修繕                         | 長居相撲場     | 相撲場                | 給排水衛生設備      | シャワー用 給湯器の給水管(フレキ管)に亀裂が入り、水漏れしている。                                                                                        | H30.2.19  |
| 51 | 長居陸上競技場<br>ナイター照明MCCB断修理対応                  | 長居陸上競技場   | メインナイター照明<br>盤No.1 | ナイター照明設備     | 中央監視盤にてメインナイター照明盤No.1 MCCBトリップ警報を確認した。                                                                                    | H30.2.22  |
| 52 | 長居陸上競技場<br>スタジアム音響スピーカー不鳴動修理                | 長居陸上競技場   | 大屋根内放送架            | スタジアム音響設備    | メインスタンド側のスピーカーが1か所鳴動しない。                                                                                                  | H30.2.25  |
| 53 | 長居公園<br>北東児童公園前電気時計修理                       | 長居公園      | 北東児童公園前            | 時計設備         | 塔時計(南側)が11時49分で停止していた。                                                                                                    | H30.3.8   |

平成29年度 長居陸上競技場他修繕記録

| 番号 | 修 繕 名 称                                         | 施設名称      | 場所            | 設備       | 不具合状況                                                                                                        | 完了日      |
|----|-------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 54 | 長居陸上競技場トレーニング場<br>倉庫排気ファン(FE1-408)修繕            | 長居陸上競技場   | トレーニング場倉庫     | 空調換気設備   | 中央監視盤にて故障発報<br>トレーニング場内倉庫の排<br>気ファンFE1-408が故<br>障停止した。                                                       | H30.3.12 |
| 55 | 長居陸上競技場トレーニング場<br>便所排気ファン(FE1-405)修繕            | 長居陸上競技場   | トレーニング場<br>便所 | 空調換気設備   | トレーニング場内排気ファ<br>ンのFE1-405(トレセン<br>便所排気)運転中に異音<br>を確認した                                                       | H30.3.12 |
| 56 | 長居陸上競技場<br>男子更衣室空調機修理(ACP1-105)(31号<br>機)       | 長居陸上競技場   | 男子更衣室(3)(4)   | 空調設備     | 男子更衣室(3)(4)の空調<br>機(ACP-105)の室外機で<br>異音(カチ、カチの繰り返し)<br>がしていると管理事務所<br>からの申告があり現場駆<br>け付けにより電源ブレー<br>カーを断とした。 | H30.1.31 |
| 57 | 長居陸上競技場<br>機器操作室空調機修理(ACP1-110)(28号<br>機)       | 長居陸上競技場   | 機器操作室         | 空調設備     | 機器操作室の空調機<br>(ACP1-110)より温風が出<br>ない。室内機基板の不良                                                                 | H30.3.26 |
| 58 | 長居陸上競技場<br>空調機熱源設備漏水修理(RB1-102)                 | 長居陸上競技場   | 第3機械室         | 空調熱源設備   | 第3機械室で大会系 吸収<br>式冷温水機(RB1-102)か<br>ら水漏れしてるのを発見。                                                              | H30.2.7  |
| 59 | 長居球技場<br>定水位弁分解整備修繕                             | 長居球技場     | 受水槽室          | 給排水衛生設備  | 受水槽にて満水警報が発<br>生した。                                                                                          | H30.1.30 |
| 60 | 長居球技場<br>CP-1空調制御盤機器交換                          | 長居球技場     | 発電機室          | 空調自動制御設備 | 北練習室系統AHU及びF<br>CU1のコントローラーのエ<br>ラー表示を確認した。                                                                  | H30.3.2  |
| 61 | 長居植物園<br>放送設備不鳴動修理                              | 長居植物園     | 旧入札所          | 放送設備     | 閉園放送が聞こえない。                                                                                                  | H30.3.19 |
| 62 | 長居第2陸上競技場<br>ナイター照明制御用電源ユニット修繕                  | 長居第2陸上競技場 | 大会主管者事務室      | ナイター照明設備 | ナイター照明塔No.2が誤<br>動作で100%点灯状態と<br>なった                                                                         | H30.3.26 |
| 63 | 長居陸上競技場<br>男子更衣室(1)(2)空調機修理(ACP1-<br>104(32号機)) | 長居陸上競技場   | 男子更衣室(1)(2)   | 空調設備     | 空調機(ACP-104)を運転<br>中、A03のエラーメッセー<br>ジが出ているとの申告が<br>あった。                                                      | H30.3.7  |

## 平成29年度 長居公園施設修繕記録

2018.3月末現在

長居パークセンター

| 番号 | 発生<br>(確認)日 | 名 称                          | 場 所            | 内 容                       | 修繕月日     | 施設名  | 備 考 | 金額(税込) |
|----|-------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------|------|-----|--------|
| 1  | H29.4.2     | 石積擁壁修繕                       | 南こども広場南西       | 擁壁の石積が浮いている               | H29.4.4  | 園路広場 | 請負  |        |
| 2  | H29.4.2     | タイル舗装修繕                      | No.1南トイレ       | タイルが割れている                 | H29.4.4  | 園路広場 | 請負  |        |
| 3  | H29.4.2     | 集水樹周囲修繕                      | 中央駐車場西側        | 集水樹の縁が割れている               | H29.4.5  | 管理施設 | 請負  |        |
| 4  | H29.4.2     | No.2南西女子トイレ手洗い天板ダイノックシート貼り工事 | No.2南西トイレ      | 手洗い天板シートの剥がれによる張替修繕       | H29.4.19 | 便益施設 | 請負  |        |
| 5  | H29.4.12    | タイル舗装修繕                      | 長居陸上競技場北側      | タイルが割れている                 | H29.4.12 | 園路広場 | 請負  |        |
| 6  | H29.4.15    | ベンチ板3枚腐朽                     | 南東子ども広場        | 座板3枚が腐朽により破損              | H29.4.20 | 園路広場 | 請負  |        |
| 7  | H29.4.19    | 自由広場西側 時計故障                  | 自由広場           | 時計が止まっている                 | H29.4.20 | 園路広場 | 請負  |        |
| 8  | H29.4.19    | タイル舗装修繕                      | 長居陸上競技場東側      | タイルが割れている                 | H29.4.19 | 園路広場 | 請負  |        |
| 9  | H29.4.27    | タイル舗装修繕                      | 長居陸上競技場東側      | タイルが割れている                 | H29.4.27 | 園路広場 | 請負  |        |
| 10 | H29.4.22    | 看板取替                         | 郷土の森流れ付近       | 見にくくなった看板の取替              | H29.5.17 | 管理施設 | 請負  |        |
| 11 | H29.4.22    | マンホール土留補修                    | No.1南トイレ裏      | マンホール周囲の土留めの補修            | H29.5.1  | 園路広場 | 請負  |        |
| 12 | H29.4.25    | 区分表示石修繕                      | Aゲート付近         | 区分表示石撤去                   | H29.5.2  | 園路広場 | 請負  |        |
| 13 | H29.4.26    | No.2多目的トイレ表示錠修繕              | No.2南西トイレ      | 表示錠が壊れている                 | H29.5.3  | 便益施設 | 小口  |        |
| 14 | H29.4.27    | No.2南西女子トイレ手洗い水栓取替修繕         | No.2南西トイレ      | 手洗い水栓の故障                  | H29.5.10 | 便益施設 | 請負  |        |
| 15 | H29.4.28    | No.5北東トイレ扉修繕                 | No.5北東トイレ      | 扉の破損                      | H29.5.29 | 便益施設 | 請負  |        |
| 16 | H29.5.3     | No.7おもいで森トイレ詰り修繕             | おもいで森          | No.7女子トイレ詰りとその周辺MHからの汚水流出 | H29.5.4  | 便益施設 | 請負  |        |
| 17 | H29.5.4     | ロープ柵修繕                       | 長居プール南側        | ロープ柵の杭の取替修繕               | H29.5.9  | 管理施設 | 請負  |        |
| 18 | H29.5.8     | タイル舗装修繕                      | 長居陸上競技場北側      | タイルが割れている                 | H29.5.12 | 園路広場 | 請負  |        |
| 19 | H29.5.8     | タイル舗装修繕                      | 長居陸上競技場東側      | タイルが割れている                 | H29.5.14 | 園路広場 | 請負  |        |
| 20 | H29.5.8     | 枕木舗装修繕                       | 南こども広場         | 浮いた枕木舗装の修繕                | H29.6.12 | 園路広場 | 請負  |        |
| 21 | H29.5.8     | 板石舗装修繕                       | 長居陸上競技場西側      | グラグラする板石の修繕               | H29.5.18 | 園路広場 | 請負  |        |
| 22 | H29.5.8     | 板石舗装修繕                       | 長居陸上競技場西側      | グラグラする板石の修繕               | H29.5.23 | 園路広場 | 請負  |        |
| 23 | H29.5.10    | 玉石緑石修繕                       | おもいで森          | 玉石緑石のはずれを修繕               | H29.5.14 | 園路広場 | 請負  |        |
| 24 | H29.5.15    | 笠石修繕                         | 長居陸上競技場南側      | 外れた笠石の修繕                  | H29.5.19 | 管理施設 | 請負  |        |
| 25 | H29.5.19    | ベンチ座板修繕                      | 南西入口           | 外れたベンチ座板の取替修繕             | H29.5.23 | 管理施設 | 請負  |        |
| 26 | H29.5.22    | タイル舗装修繕                      | 長居陸上競技場北側      | タイルが割れている                 | H29.5.24 | 園路広場 | 請負  |        |
| 27 | H29.5.22    | タイル舗装修繕                      | 長居陸上競技場東側      | タイルが割れている                 | H29.5.26 | 園路広場 | 請負  |        |
| 28 | H29.5.25    | タイル舗装修繕                      | No.4中央トイレ      | スロープのタイルが浮上っている           | H29.5.31 | 園路広場 | 請負  |        |
| 29 | H29.6.2     | タイル舗装修繕                      | No.2南西トイレ前     | タイルが割れている                 | H29.6.4  | 園路広場 | 請負  |        |
| 30 | H29.6.2     | ILB舗装修繕                      | No.6南東トイレ前     | ILBが沈んでいる                 | H29.6.9  | 園路広場 | 請負  |        |
| 31 | H29.6.2     | 点字誘導ブロック修繕                   | 長居陸上競技場東側      | 点字誘導ブロックが割れている            | H29.6.10 | 園路広場 | 請負  |        |
| 32 | H29.6.2     | 点字誘導ブロック修繕                   | 長居陸上競技場東側      | 点字誘導ブロックが割れている            | H29.6.10 | 園路広場 | 請負  |        |
| 33 | H29.6.10    | No.2南西女子トイレ詰り修繕              | No.2南西トイレ      | 女子トイレ全体の詰り修繕              | H29.6.10 | 便益施設 | 請負  |        |
| 34 | H29.6.10    | 歩道境界ブロック修繕                   | 中央駐車場南側        | 歩道境界ブロックの浮上り              | H29.6.13 | 園路広場 | 請負  |        |
| 35 | H29.6.10    | 人止ポール段差修繕                    | 北東口付近周回路       | 人止ポールの浮上り                 | H29.6.14 | 園路広場 | 請負  |        |
| 36 | H29.6.10    | 点字誘導ブロック修繕                   | 北東口南周回路        | 点字誘導ブロックの浮上り              | H29.6.14 | 園路広場 | 請負  |        |
| 37 | H29.6.12    | 玉石緑石修繕                       | 郷土の森流れ付近       | 玉石緑石のはずれ                  | H29.6.14 | 園路広場 | 請負  |        |
| 38 | H29.6.12    | ILB舗装修繕                      | No.6南東トイレ前     | ILBが沈んでいる                 | H29.6.15 | 園路広場 | 請負  |        |
| 39 | H29.6.8     | 単独樹段差解消                      | 周回路西側          | 単独樹内の段差の解消                | H29.6.16 | 園路広場 | 請負  |        |
| 40 | H29.6.8     | 単独樹段差解消                      | 周回路西側          | 単独樹内の段差の解消                | H29.6.17 | 園路広場 | 請負  |        |
| 41 | H29.6.8     | 単独樹段差解消                      | 周回路西側          | 単独樹内の段差の解消                | H29.6.18 | 園路広場 | 請負  |        |
| 42 | H29.6.15    | タイル舗装修繕                      | No.2南西トイレ前     | タイルが割れている                 | H29.6.18 | 園路広場 | 請負  |        |
| 43 | H29.6.9     | 看板傾き修繕                       | 南駐車場横          | 看板が傾いている                  | H29.6.21 | 管理施設 | 請負  |        |
| 44 | H29.6.21    | バスケットゴールネット交換                | 自由広場           | バスケットゴールネットの破損            | H29.6.22 | 管理施設 | 請負  |        |
| 45 | H29.6.23    | 石積み擁壁修繕                      | 北東こども広場西側外周    | 擁壁の石積の外れ                  | H29.6.23 | 管理施設 | 請負  |        |
| 46 | H29.6.25    | 破損ベンチ撤去                      | 運動場北側          | 破損したベンチの撤去                | H29.6.26 | 管理施設 | 請負  |        |
| 47 | H29.6.26    | タイル舗装修繕                      | 長居陸上競技場東側      | タイルが割れている                 | H29.6.29 | 園路広場 | 請負  |        |
| 48 | H29.7.1     | ILB舗装及び誘導ブロック修繕              | 三角広場南側周回路歩道    | ILB舗装と誘導ブロックの根上がり修繕       | H29.7.3  | 園路広場 | 請負  |        |
| 49 | H29.7.1     | タイル舗装修繕                      | 長居陸上競技場東側      | タイルの割れ修繕                  | H29.7.4  | 園路広場 | 請負  |        |
| 50 | H29.6.3     | スケボー対策用ステンレス金具修繕             | 中央駐車場・長居陸上競技場前 | ステンレス金具が外されている            | H29.7.6  | 園路広場 | 請負  |        |

## 平成29年度 長居公園施設修繕記録

2018.3月末現在

長居パークセンター

| 番号  | 発生<br>(発起)日 | 名 称                | 場 所             | 内 容                  | 修繕月日      | 施設名  | 備 考 | 金額(税込) |
|-----|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------|------|-----|--------|
| 51  | H29.5.19    | 平板舗装及びグレーチング受け修繕   | 長居陸上競技場西側       | グレーチング受けの沈下修繕        | H29.7.11  | 管理施設 | 請負  |        |
| 52  | H29.5.19    | 平板舗装及びグレーチング受け修繕   | 長居陸上競技場西側       | グレーチング受けの沈下修繕        | H29.7.13  | 管理施設 | 請負  |        |
| 53  | H29.7.12    | タイル舗装修繕及び誘導ブロック修繕  | 長居陸上競技場東側       | タイル、誘導ブロックの割れ修繕      | H29.7.15  | 園路広場 | 請負  |        |
| 54  | H29.7.12    | タイル舗装修繕            | 長居陸上競技場東側       | タイルの割れ修繕             | H29.7.16  | 園路広場 | 請負  |        |
| 55  | H29.6.22    | 中央駐車場門扉修繕          | 中央駐車場           | 門部と落とし棒の変形           | H29.7.18  | 園路広場 | 請負  |        |
| 56  | H29.5.19    | 平板舗装及びグレーチング受け修繕   | 長居陸上競技場西側       | グレーチング受けの沈下修繕        | H29.7.20  | 管理施設 | 請負  |        |
| 57  | H29.7.20    | タイル舗装修繕            | 長居陸上競技場東側       | タイルの割れ修繕             | H29.7.21  | 園路広場 | 請負  |        |
| 58  | H29.5.19    | 平板舗装及びグレーチング受け修繕   | 長居陸上競技場西側       | グレーチング受けの沈下修繕        | H29.7.25  | 管理施設 | 請負  |        |
| 59  | H29.5.19    | 平板舗装及びグレーチング受け修繕   | 長居陸上競技場西側       | グレーチング受けの沈下修繕        | H29.7.26  | 管理施設 | 請負  |        |
| 60  | H29.5.19    | 平板舗装及びグレーチング受け修繕   | 長居陸上競技場西側       | グレーチング受けの沈下修繕        | H29.7.27  | 管理施設 | 請負  |        |
| 61  | H29.5.15    | 境界フェンス目隠しネット設置     | 中央駐車場西隣南寺墓地との境界 | 樹木の隙間の目隠しネット設置       | H29.7.29  | 管理施設 | 請負  |        |
| 62  | H29.7.20    | グレーチング受け修繕         | 相撲場北側           | グレーチング受けの沈下修繕        | H29.8.2   | 管理施設 | 請負  |        |
| 63  | H29.8.2     | タイル舗装修繕            | 長居陸上競技場東側       | タイル舗装の修繕             | H29.8.5   | 園路広場 | 請負  |        |
| 64  | H29.8.6     | ロープ柵修繕             | 獅子の森花壇          | ロープ柵の杭の取替修繕          | H29.8.12  | 管理施設 | 請負  |        |
| 65  | H29.8.10    | 石積み擁壁修繕            | 三角広場北           | 石積み擁壁の外れの修繕          | H29.8.12  | 管理施設 | 請負  |        |
| 66  | H29.8.16    | ベンチ座板修繕            | 南西広場            | 木製ベンチの座板取替修繕         | H29.8.18  | 管理施設 | 請負  |        |
| 67  | H29.8.26    | No.2南西男子トイレブース取替修繕 | No.2南西トイレ       | ブースの取替               | H29.8.23  | 便施設  | 請負  |        |
| 68  | H29.8.20    | 誘導ブロック及びタイル舗装修繕    | 長居陸上競技場北側       | 誘導ブロック及びタイルの割れ修繕     | H29.8.26  | 園路広場 | 請負  |        |
| 69  | H29.9.2     | ベンチ座板修繕            | 北こども広場          | ベンチ座板の取替修繕           | H29.9.7   | 管理施設 | 請負  |        |
| 70  | H29.9.2     | タイルベンチ修繕           | 北こども広場          | タイルベンチのひび割れ修繕        | H29.9.8   | 管理施設 | 請負  |        |
| 71  | H29.9.4     | タイル舗装修繕            | No.2南西トイレ前      | タイル舗装の修繕             | H29.9.8   | 園路広場 | 請負  |        |
| 72  | H29.9.12    | 誘導ブロック及びILB舗装修繕    | 長居第2陸上競技場北側園路   | 誘導ブロック及びILB舗装の修繕     | H29.9.15  | 園路広場 | 請負  |        |
| 73  | H29.9.18    | 誘導ブロック及びタイル舗装修繕    | 長居陸上競技場北側       | 誘導ブロック及びタイル舗装の修繕     | H29.9.21  | 園路広場 | 請負  |        |
| 74  | H29.9.15    | タイル舗装修繕            | No.2南西トイレ前      | タイル舗装の修繕             | H29.9.21  | 園路広場 | 請負  |        |
| 75  | H29.9.15    | ILB舗装欠損箇所修繕        | 植物園旧正面口北側       | ILB舗装の欠損箇所の修繕        | H29.9.21  | 園路広場 | 請負  |        |
| 76  | H29.9.19    | 看板移設修繕             | 長居植物園北側         | グラグラになった看板を横に移設して再固定 | H29.9.21  | 管理施設 | 請負  |        |
| 77  | H29.9.20    | ILB舗装根上り修繕         | 南西広場            | ILB舗装の根上り修繕          | H29.9.24  | 園路広場 | 請負  |        |
| 78  | H29.9.20    | タイル舗装修繕            | No.4中央トイレ横      | タイル舗装の修繕             | H29.9.25  | 園路広場 | 請負  |        |
| 79  | H29.9.20    | ベンチ座板修繕            | 南東こども広場         | 傷んだ座板の交換             | H29.9.25  | 管理施設 | 請負  |        |
| 80  | H29.10.5    | ILB舗装根上り修繕         | 南西広場            | ILB舗装の根上り修繕          | H29.10.8  | 園路広場 | 請負  |        |
| 81  | H29.10.9    | 飲水台水漏れ修繕           | 北東こども広場         | 立形飲水栓、横水栓の取替         | H29.10.9  | 便施設  | 直営  |        |
| 82  | H29.10.10   | ILB舗装欠損箇所修繕        | 植物園駐輪場前         | ILB舗装欠損箇所とくぼみを修繕     | H29.10.11 | 園路広場 | 請負  |        |
| 83  | H29.10.10   | 誘導ブロック修繕           | 長居陸上競技場北側       | 割れた誘導ブロックの修繕         | H29.10.13 | 園路広場 | 請負  |        |
| 84  | H29.10.15   | 板石舗装修繕             | 長居陸上競技場南側       | 浮上った板石の修繕            | H29.10.17 | 園路広場 | 請負  |        |
| 85  | H29.10.18   | ベンチ座板修繕            | 南こども広場          | 傷んだベンチ座板の交換          | H29.10.18 | 管理施設 | 請負  |        |
| 86  | H29.10.15   | 切下げ縁石及び誘導ブロック修繕    | 自由広場西側          | 割れた切下げ縁石と誘導ブロックの修繕   | H29.10.18 | 園路広場 | 請負  |        |
| 87  | H29.10.15   | ロープ柵修繕             | 自由広場南側公園外周      | 折れたロープ柵の修繕           | H29.10.21 | 管理施設 | 請負  |        |
| 88  | H29.10.23   | タイル舗装及び誘導ブロック修繕    | 長居陸上競技場東側       | 割れたタイル舗装と誘導ブロックの修繕   | H29.10.24 | 園路広場 | 請負  |        |
| 89  | H29.10.10   | 山土敷均し              | 南こども広場          | 低くなっている箇所の整地         | H29.10.25 | 園路広場 | 請負  |        |
| 90  | H29.10.26   | タイル舗装修繕            | 長居陸上競技場東側       | 割れたタイル舗装の修繕          | H29.10.28 | 園路広場 | 請負  |        |
| 91  | H29.10.29   | 誘導ブロック修繕           | 長居陸上競技場東側       | 浮上った誘導ブロックの修繕        | H29.10.30 | 園路広場 | 請負  |        |
| 92  | H29.10.30   | 石積み擁壁修繕            | 南広場南側           | 石積み擁壁の外れの修繕          | H29.11.4  | 管理施設 | 請負  |        |
| 93  | H29.10.30   | 石積み擁壁修繕            | 地下鉄1号出入口横       | 石積み擁壁の外れの修繕          | H29.11.5  | 管理施設 | 請負  |        |
| 94  | H29.11.5    | ベンチ座板修繕            | 野球場北側           | ベンチ座板の取替修繕           | H29.11.7  | 管理施設 | 請負  |        |
| 95  | H29.8.2     | 北東遊戯広場ブランコ修繕       | 北東遊戯広場          | 座板等の修繕               | H29.11.13 | 管理施設 | 請負  |        |
| 96  | H29.11.10   | 誘導平板修繕             | 長居陸上競技場西側       | 誘導平板の修繕              | H29.11.14 | 園路広場 | 請負  |        |
| 97  | H29.11.10   | 板石舗装修繕             | 長居陸上競技場西側       | 板石舗装の修繕              | H29.11.14 | 園路広場 | 請負  |        |
| 98  | H29.11.10   | 板石舗装修繕             | 長居陸上競技場南西側      | 板石舗装の修繕              | H29.11.15 | 園路広場 | 請負  |        |
| 99  | H29.11.10   | 板石舗装修繕             | 長居陸上競技場南西側      | 板石舗装の修繕              | H29.11.15 | 園路広場 | 請負  |        |
| 100 | H29.11.10   | 板石舗装修繕             | 長居陸上競技場南西側      | 板石舗装の修繕              | H29.11.15 | 園路広場 | 請負  |        |

## 平成29年度 長居公園施設修繕記録

2018.3月末現在

長居パークセンター

| 番号  | 発注<br>(発注)日 | 名 称               | 場 所          | 内 容                  | 修繕月日      | 施設名  | 備 考 | 金額(税込) |
|-----|-------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------|------|-----|--------|
| 101 | H29.11.15   | No.4女子トイレラッチ修繕    | No.4中央トイレ    | 鍵の修繕                 | H29.11.15 | 便益施設 | 請負  |        |
| 102 | H29.11.17   | No.3多目的トイレ表示錠修繕   | No.3相撲場前トイレ  | 鍵の修繕                 | H29.11.17 | 便益施設 | 請負  |        |
| 103 | H29.11.20   | タイル舗装修繕           | 長居陸上競技場東側    | タイル舗装の修繕             | H29.11.24 | 園路広場 | 請負  |        |
| 104 | H29.11.27   | ベンチ座板修繕           | 南こども広場       | ベンチ座板の取替修繕           | H29.11.28 | 管理施設 | 請負  |        |
| 105 | H29.11.27   | ILB舗装修繕           | No.6南東トイレ前   | ILB舗装の修繕             | H29.11.30 | 園路広場 | 請負  |        |
| 106 | H29.11.27   | タイル舗装修繕           | No.2南西トイレ前   | タイル舗装の修繕             | H29.11.30 | 園路広場 | 請負  |        |
| 107 | H29.11.27   | ILB舗装修繕           | 南屋内駐車場北側     | ILB舗装の修繕             | H29.12.1  | 園路広場 | 請負  |        |
| 108 | H29.11.27   | ILB舗装修繕           | 自由広場南側       | ILB舗装の修繕             | H29.12.5  | 園路広場 | 請負  |        |
| 109 | H29.12.2    | タイル舗装修繕           | 長居陸上競技場北側    | タイル舗装の修繕             | H29.12.8  | 園路広場 | 請負  |        |
| 110 | H29.12.2    | タイル舗装修繕           | 長居陸上競技場北側    | タイル舗装の修繕             | H29.12.9  | 園路広場 | 請負  |        |
| 111 | H29.12.2    | タイル舗装修繕           | 長居陸上競技場北側    | タイル舗装の修繕             | H29.12.10 | 園路広場 | 請負  |        |
| 112 | H29.12.4    | タイル修繕             | No.5北東トイレ手洗い | 手洗い場タイルの修繕           | H29.12.10 | 便益施設 | 請負  |        |
| 113 | H29.12.4    | タイル舗装修繕           | No.2南西トイレ前   | タイル舗装の修繕             | H29.12.10 | 園路広場 | 請負  |        |
| 114 | H29.12.2    | 誘導ブロック修繕          | 長居陸上競技場北側    | 割れた誘導ブロックの修繕         | H29.12.10 | 園路広場 | 請負  |        |
| 115 | H29.12.4    | ツリーサークル撤去         | 南西広場         | 割れたツリーサークルの撤去        | H29.12.16 | 管理施設 | 請負  |        |
| 116 | H29.12.10   | 園路舗装修繕            | 郷土の森         | 割れた園路舗装の修繕           | H29.12.20 | 園路広場 | 請負  |        |
| 117 | H29.12.10   | 園路舗装修繕            | 郷土の森         | 割れた園路舗装の修繕           | H29.12.20 | 園路広場 | 請負  |        |
| 118 | H29.12.10   | 玉石修繕              | 郷土の森         | 外れた玉石の修繕             | H29.12.23 | 園路広場 | 請負  |        |
| 119 | H29.12.6    | 南こども広場健康器具手摺修繕    | 南こども広場       | 健康器具の修繕              | H29.12.25 | 管理施設 | 請負  |        |
| 120 | H29.12.22   | ILB舗装修繕           | 長居植物園駐輪場前    | ILB舗装の修繕             | H29.12.27 | 園路広場 | 請負  |        |
| 121 | H29.12.25   | 誘導ブロック修繕          | 長居陸上競技場東側    | 割れた誘導ブロックの修繕         | H29.12.28 | 園路広場 | 請負  |        |
| 122 | H29.12.13   | No.4トイレ詰り修繕       | No.4中央トイレ    | 詰りの修繕                | H29.12.21 | 便益施設 | 請負  |        |
| 123 | H29.12.13   | No.6トイレフラッシュバルブ交換 | No.6南東トイレ    | フラッシュバルブの取替修繕        | H29.12.22 | 便益施設 | 請負  |        |
| 124 | H29.12.25   | ベンチ座板修繕           | 北こども広場       | ベンチ座板の補修             | H30.1.1   | 管理施設 | 請負  |        |
| 125 | H30.1.3     | 人工芝修繕             | 南こども広場       | 人工芝のめくれ修繕            | H30.1.4   | 園路広場 | 請負  |        |
| 126 | H29.12.28   | 石積み擁壁修繕           | 南西広場         | 石積み擁壁修繕              | H30.1.4   | 管理施設 | 請負  |        |
| 127 | H29.12.28   | 玉石縁石修繕            | 郷土の森         | 外れた玉石の修繕             | H30.1.4   | 園路広場 | 請負  |        |
| 128 | H29.12.28   | ILB舗装修繕           | 南西広場         | ILB舗装の修繕             | H30.1.5   | 園路広場 | 請負  |        |
| 129 | H29.12.28   | ILB舗装修繕           | 南西広場         | ILB舗装の修繕             | H30.1.6   | 園路広場 | 請負  |        |
| 130 | H30.1.5     | タイル舗装修繕           | 長居陸上競技場北側    | タイル舗装修繕              | H30.1.9   | 園路広場 | 請負  |        |
| 131 | H30.1.10    | 誘導ブロック修繕          | 長居陸上競技場東側    | 誘導ブロックの修繕            | H30.1.14  | 園路広場 | 請負  |        |
| 132 | H29.10.25   | 縁石・園路修繕(台風被害)     | 植物園北側外周園路    | 台風での倒木に伴う園路、縁石の復旧    | H30.1.17  | 園路広場 | 請負  |        |
| 133 | H29.10.25   | 玉石・ILB舗装修繕(台風被害)  | おもいで森        | 台風での倒木に伴う玉石、ILB舗装の復旧 | H30.1.18  | 園路広場 | 請負  |        |
| 134 | H29.10.25   | 縁石・ILB舗装修繕(台風被害)  | おもいで森        | 台風での倒木に伴う縁石、ILB舗装の復旧 | H30.1.19  | 園路広場 | 請負  |        |
| 135 | H30.1.5     | 駐車場ベンチ下擁壁修繕       | 中央駐車場        | 駐車場ベンチ下擁壁の修繕         | H30.1.19  | 管理施設 | 請負  |        |
| 136 | H29.10.25   | 植物園外周欄修繕(台風被害)    | 植物園北側外周欄     | 台風での倒木に伴う外周欄の復旧      | H30.1.21  | 管理施設 | 請負  |        |
| 137 | H30.1.15    | タイル舗装修繕           | 長居陸上競技場北側    | タイル舗装修繕              | H30.1.21  | 園路広場 | 請負  |        |
| 138 | H30.1.15    | タイル舗装修繕           | No.2南西トイレ前   | タイル舗装修繕              | H30.1.21  | 園路広場 | 請負  |        |
| 139 | H30.1.25    | ILB舗装修繕           | 鶴ヶ丘口         | ILB舗装修繕              | H30.1.29  | 園路広場 | 請負  |        |
| 140 | H30.1.25    | ILB舗装修繕           | 鶴ヶ丘口         | ILB舗装修繕              | H30.1.30  | 園路広場 | 請負  |        |
| 141 | H30.1.25    | 誘導ブロック修繕          | 長居陸上競技場北側    | 誘導ブロック修繕             | H30.1.30  | 園路広場 | 請負  |        |
| 142 | H30.1.25    | ILB舗装修繕           | 鶴ヶ丘口         | ILB舗装修繕              | H30.1.31  | 園路広場 | 請負  |        |
| 143 | H30.2.2     | 污水管陥没修繕           | 南西広場南側       | 污水管陥没の修繕             | H30.2.4   | 便益施設 | 請負  |        |
| 144 | H30.2.5     | ロープ柵修繕            | 南西広場         | ロープ柵の杭の取替修繕          | H30.2.9   | 管理施設 | 請負  |        |
| 145 | H30.2.5     | 看板修繕              | 自由広場西側       | 傾いた看板の修繕             | H30.2.9   | 管理施設 | 請負  |        |
| 146 | H30.2.6     | ロープ柵修繕            | 郷土の森         | ロープの張替修繕             | H30.2.9   | 管理施設 | 請負  |        |
| 147 | H30.2.6     | 玉石縁石修繕            | 長居第2陸上競技場東側  | 外れた玉石の修繕             | H30.2.9   | 園路広場 | 請負  |        |
| 148 | H30.2.6     | 誘導ブロック修繕          | 長居陸上競技場東側    | 割れた誘導ブロックの修繕         | H30.2.12  | 園路広場 | 請負  |        |
| 149 | H30.2.8     | バスケットゴールネット修繕     | 自由広場         | 傷んだバスケットゴールネットの取替修繕  | H30.2.14  | 管理施設 | 請負  |        |
| 150 | H30.2.10    | ロープ柵修繕            | 郷土の森         | ロープの張替修繕             | H30.2.14  | 管理施設 | 請負  |        |

## 平成29年度 長居公園施設修繕記録

2018.3月末現在

長居パークセンター

| 番号  | 発生<br>(発起)日 | 名 称                       | 場 所                    | 内 容           | 修繕月日     | 施設名  | 備 考 | 金額(税込) |
|-----|-------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------|------|-----|--------|
| 151 | H30.2.12    | 誘導ブロック修繕                  | 北東こども広場西側              | 浮上った誘導ブロックの修繕 | H30.2.15 | 園路広場 | 請負  |        |
| 152 | H30.2.12    | 平板舗装修繕                    | 長居第2陸上競技場西側            | ずれた平板舗装の修繕    | H30.2.15 | 園路広場 | 請負  |        |
| 153 | H30.2.12    | タイル舗装修繕                   | 長居陸上競技場北側              | 割れたタイル舗装の修繕   | H30.2.17 | 園路広場 | 請負  |        |
| 154 | H30.2.12    | ILB舗装修繕                   | 南西広場                   | 浮上ったILB舗装の修繕  | H30.2.17 | 園路広場 | 請負  |        |
| 155 | H30.2.14    | ポールコーン修繕                  | 中央駐車場前                 | 傾いたポールコーンの修繕  | H30.2.18 | 園路広場 | 請負  |        |
| 156 | H30.2.14    | 園路段差解消                    | 北東こども広場西側              | 園路の段差解消       | H30.2.19 | 園路広場 | 請負  |        |
| 157 | H30.2.3     | No.2南西トイレシスタンバルブ修繕        | No.2南西トイレ              | シスタンバルブの取替修繕  | H30.2.20 | 便益施設 | 請負  |        |
| 158 | H30.2.5     | No.3相撲場前男子トイレフラッシュバルブ取替修繕 | No.3相撲場前トイレ            | フラッシュバルブの取替修繕 | H30.2.20 | 便益施設 | 請負  |        |
| 159 | H30.2.6     | No.1南多目的トイレ排水管漏水修繕        | No.1南トイレ               | 漏水修繕          | H30.2.20 | 便益施設 | 請負  |        |
| 160 | H30.2.14    | ポールコーン修繕                  | 中央駐車場前                 | 折れたポールコーンの修繕  | H30.2.20 | 園路広場 | 請負  |        |
| 161 | H30.2.17    | ベンチ座板修繕                   | 北東こども広場                | ベンチ座板の修繕      | H30.2.21 | 管理施設 | 請負  |        |
| 162 | H30.2.17    | ILB舗装修繕                   | 南こども広場北側               | ILB舗装のでこぼこの修繕 | H30.2.21 | 園路広場 | 請負  |        |
| 163 | H30.2.17    | ILB舗装修繕                   | 南こども広場東側               | ILB舗装のでこぼこの修繕 | H30.2.22 | 園路広場 | 請負  |        |
| 164 | H30.2.17    | ILB舗装修繕                   | 南こども広場東側               | ILB舗装のでこぼこの修繕 | H30.2.22 | 園路広場 | 請負  |        |
| 165 | H30.2.20    | 緑石破損修繕                    | Aゲート前                  | 割れた緑石の修繕      | H30.2.26 | 園路広場 | 請負  |        |
| 166 | H30.2.20    | ILB舗装修繕                   | Aゲート前                  | ILB舗装のでこぼこの修繕 | H30.2.27 | 園路広場 | 請負  |        |
| 167 | H30.2.20    | 玉石緑石修繕                    | 長居第2陸上競技場東側            | 外れた玉石の修繕      | H30.2.27 | 園路広場 | 請負  |        |
| 168 | H30.2.22    | ILB舗装修繕                   | Aゲート前                  | ILB舗装のでこぼこの修繕 | H30.2.28 | 園路広場 | 請負  |        |
| 169 | H30.2.22    | ILB舗装修繕                   | Aゲート前                  | ILB舗装のでこぼこの修繕 | H30.2.28 | 園路広場 | 請負  |        |
| 170 | H30.2.28    | No.1ベンチ座板修繕               | 北こども広場                 | ベンチ座板の補修      | H30.3.2  | 管理施設 | 請負  |        |
| 171 | H30.2.23    | No.5多目的トイレ足ふみ操作弁バルブ取替修繕   | No.5北東トイレ              | バルブ部取替修繕      | H30.3.5  | 便益施設 | 請負  |        |
| 172 | H30.3.6     | No.2トイレ裏敷水系統給水管漏水修繕       | 南西広場                   | 漏水修繕          | H30.3.6  | 園路広場 | 請負  |        |
| 173 | H30.3.5     | No.15平板舗装修繕               | 自由広場南側                 | 平板のがたつきの修繕    | H30.3.7  | 園路広場 | 請負  |        |
| 174 | H30.3.8     | 北東こども広場塔時計修繕              | 北東こども広場                | 時計の修繕         | H30.3.8  | 園路広場 | 請負  |        |
| 175 | H30.3.7     | No.5石積み擁壁修繕               | 公園東側園路                 | 石積み擁壁修繕       | H30.3.8  | 管理施設 | 請負  |        |
| 176 | H30.3.7     | No.5ILB舗装修繕               | 公園東側園路                 | ILB舗装のでこぼこの修繕 | H30.3.9  | 園路広場 | 請負  |        |
| 177 | H30.3.7     | No.13ILB舗装修繕              | 公園西側園路                 | ILB舗装のでこぼこの修繕 | H30.3.9  | 園路広場 | 請負  |        |
| 178 | H30.3.8     | No.7石積み擁壁修繕               | 南東こども広場                | 石積み擁壁修繕       | H30.3.9  | 管理施設 | 請負  |        |
| 179 | H30.3.8     | No.10緑石・ILB舗装修繕           | 南こども広場東側               | 緑石・ILB舗装修繕    | H30.3.10 | 園路広場 | 請負  |        |
| 180 | H30.3.7     | No.6多目的トイレ便器取替修繕他4件       | No.6南東.No.1南.No.5北東トイレ | 便器取替、漏水修繕     | H30.3.14 | 便益施設 | 請負  |        |
| 181 | H30.3.15    | No.18処分場ネット修繕             | 一般廃棄物保管場               | 処分場ネットの破れ修繕   | H30.3.17 | 管理施設 | 請負  |        |
| 182 | H30.3.15    | No.1タイル舗装修繕               | 鶴ヶ丘口                   | タイル舗装修繕       | H30.3.18 | 園路広場 | 請負  |        |
| 183 | H30.3.15    | No.8石積み擁壁修繕               | 植物園南側園路                | 石積み擁壁修繕       | H30.3.18 | 管理施設 | 請負  |        |
| 184 | H30.3.20    | No.21単独樹緑石修繕              | 三角広場南側                 | ILB舗装の破損の修復   | H30.3.25 | 管理施設 | 請負  |        |
| 185 | H30.3.26    | No.13ILB舗装修復              | 公園西側園路                 | ILB舗装のでこぼこの修繕 | H30.3.27 | 園路広場 | 請負  |        |
| 186 | H30.3.27    | No.1タイル舗装修繕               | 鶴ヶ丘口                   | 割れたタイル舗装の修繕   | H30.3.28 | 園路広場 | 請負  |        |
| 187 | H30.3.27    | No.1点字ブロック修繕              | 鶴ヶ丘口                   | 点字ブロック修繕      | H30.3.29 | 園路広場 | 請負  |        |
| 188 | H30.3.29    | No.12タイル舗装修繕              | 南西広場                   | 割れたタイル舗装の修繕   | H30.3.30 | 園路広場 | 請負  |        |
| 189 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 190 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 191 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 192 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 193 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 194 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 195 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 196 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 197 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 198 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 199 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |
| 200 |             |                           |                        |               |          |      |     |        |



平成29年度 長居植物園施設修繕記録

2018.3月末現在

長居パークセンター

| 番号 | 発生<br>(確認)日 | 名 称                                      | 場 所            | 内 容                         | 修繕月日      | 施設名  | 備考 | 金額(税込) |
|----|-------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------|----|--------|
| 1  | H29.4.15    | 石張り(鉄平石)修繕                               | ボタン園とシャクナゲ園の間  | 鉄平石の剥がれ                     | H29.4.16  | 管理施設 | 請負 |        |
| 2  | H29.4.23    | 枕木土留修繕                                   | ライフガーデン        | 枕木土留の腐食                     | H29.4.24  | 管理施設 | 請負 |        |
| 3  | H29.4.27    | 石積み擁壁修繕                                  | 都市緑化見本園        | 石積擁壁の天端石の剥がれ                | H29.4.28  | 管理施設 | 請負 |        |
| 4  | H29.6.14    | タイル舗装修繕                                  | ハーブ園           | タイル舗装の割れ                    | H29.6.19  | 園路広場 | 請負 |        |
| 5  | H29.6.21    | 六角平板修繕                                   | 都市緑化見本園        | 六角平板の浮上り                    | H29.6.23  | 園路広場 | 請負 |        |
| 6  | H29.6.26    | アトリウム屋上防水修繕                              | 情報センター2階       | 雨漏り                         | H29.7.14  | 管理施設 | 請負 |        |
| 7  | H29.7.10    | 玉石修繕                                     | 情報センター植物園出入り口前 | 玉石の外れ補修                     | H29.7.16  | 管理施設 | 請負 |        |
| 8  | H29.7.10    | A花壇枕木歩道修繕                                | A花壇            | 枕木歩道の劣化による取替修繕              | H29.7.18  | 園路広場 | 請負 |        |
| 9  | H29.7.28    | ロープ柵修繕                                   | I花壇向い          | 折れた杭の取替                     | H29.7.31  | 管理施設 | 請負 |        |
| 10 | H29.7.26    | 仮倉庫廻り改修                                  | 情報センター         | 仮倉庫の改修                      | H29.8.10  | 管理施設 | 請負 |        |
| 11 | H29.8.15    | ロープ柵修繕                                   | 二次林            | ロープ柵の杭の取替修繕                 | H29.8.23  | 管理施設 | 請負 |        |
| 12 | H29.8.20    | 案内板修繕                                    | 二次林            | 腐食した案内板の修繕                  | H29.8.23  | 管理施設 | 請負 |        |
| 13 | H29.8.20    | 誘導ブロック目地修繕                               | 大池北側           | 誘導ブロックと園路舗装の目地埋め修繕          | H29.8.25  | 園路広場 | 請負 |        |
| 14 | H29.8.20    | ロープ柵修繕                                   | 北門周辺           | ロープ柵の杭の取替修繕                 | H29.8.26  | 管理施設 | 請負 |        |
| 15 | H29.7.28    | エントランス巾木修繕                               | 情報センター         | 巾木の浮上がり                     | H29.8.29  | 管理施設 | 請負 |        |
| 16 | H29.9.3     | ILB舗装根上り修繕                               | 植物園旧正面口        | ILB舗装の根上り修繕                 | H29.9.5   | 園路広場 | 請負 |        |
| 17 | H29.9.5     | 園路段差解消                                   | バラ園スロープ下       | スロープ終端部の段差解消                | H29.9.7   | 園路広場 | 請負 |        |
| 18 | H29.9.5     | 小舗石花壇修繕                                  | バラ園            | 小舗石花壇の修繕                    | H29.9.8   | 管理施設 | 請負 |        |
| 19 | H29.9.16    | 看板修繕                                     | No.9ボタン園トイレ横   | グリーンアドベンチャーの看板修繕            | H29.9.19  | 管理施設 | 請負 |        |
| 20 | H29.9.20    | ILB舗装根上り修繕                               | 植物園旧正面口        | ILB舗装の根上り修繕                 | H29.9.25  | 園路広場 | 請負 |        |
| 21 | H29.9.27    | ILB舗装根上り修繕                               | 植物園旧正面口        | ILB舗装の根上り修繕                 | H29.10.3  | 園路広場 | 請負 |        |
| 22 | H29.10.2    | 花壇柵修繕                                    | 植物園旧正面口園内      | ずれた花壇柵の修繕                   | H29.10.3  | 管理施設 | 請負 |        |
| 23 | H29.11.10   | ILB舗装根上り修繕                               | 植物園旧正面口        | ILB舗装の根上り修繕                 | H29.11.17 | 園路広場 | 請負 |        |
| 24 | H29.11.18   | 洗出し平板修繕                                  | 大池西側           | 洗出し平板の修繕                    | H29.11.21 | 園路広場 | 請負 |        |
| 25 | H29.11.19   | 園路段差解消                                   | 展望島北側          | 園路の段差やでこぼこの解消               | H29.11.21 | 園路広場 | 請負 |        |
| 26 | H29.6.19    | 長居植物園人工湧水系統排水水中ポンプ修繕                     | 芝生広場北側         | 水中ポンプのメカニカルシール不良によるオイル室への浸水 | H29.12.15 | 管理施設 | 請負 |        |
| 27 | H29.12.20   | 石積み擁壁修繕                                  | 都市緑化見本園        | 石積擁壁の外れ修繕                   | H29.12.24 | 管理施設 | 請負 |        |
| 28 | H29.12.12   | 情報C1階女子トイレウォッシュレットバーハンドル<br>及び排水トラップ取替修繕 | 情報センター         | フラッシュレバーハンドル及び排水トラップの取替修繕   | H29.12.27 | 管理施設 | 請負 |        |
| 29 | H30.2.6     | コンクリート擬木柵修繕                              | 小池東側           | コンクリート擬木柵の外れの修繕             | H30.2.8   | 管理施設 | 請負 |        |
| 30 | H30.2.10    | タイル舗装修繕                                  | No.11ハーブ園トイレ前  | タイルはがれの修繕                   | H30.2.18  | 園路広場 | 請負 |        |
| 31 | H30.2.10    | ロープ柵修繕                                   | ツツジ山           | ロープのたるみの修繕                  | H30.2.19  | 管理施設 | 請負 |        |
| 32 | H30.2.21    | 園路(起伏)修繕                                 | ボタン園南側         | 園路のくぼみの修繕                   | H30.2.26  | 園路広場 | 請負 |        |
| 33 | H30.2.21    | 誘導・点字ブロック修繕                              | No.9ボタン園トイレ横   | 誘導・点字ブロックの外れの修繕             | H30.2.26  | 園路広場 | 請負 |        |
| 34 | H30.2.25    | 情報C1階女子トイレウォッシュレット取替修繕                   | 情報センター         | ウォッシュレットの取替修繕               | H30.3.5   | 便益施設 | 請負 |        |
| 35 | H30.3.8     | バラ園自動灌水バルブ漏水修繕                           | バラ園            | バルブ漏水修繕                     | H30.3.8   | 管理施設 | 請負 |        |
| 36 | H30.3.9     | No.30集水樹周囲修繕                             | ハナショウブ園南側      | 集水樹周囲修繕                     | H30.3.11  | 管理施設 | 請負 |        |
| 37 | H30.3.9     | No.9小舗石花壇修繕                              | バラ園            | 小舗石花壇の修繕                    | H30.3.12  | 管理施設 | 請負 |        |
| 38 | H30.3.10    | No.9小舗石花壇修繕                              | バラ園            | 小舗石花壇の修繕                    | H30.3.13  | 管理施設 | 請負 |        |
| 39 | H30.3.12    | No.10タイル舗装修繕                             | No.11ハーブ園トイレ周辺 | タイル舗装の修繕                    | H30.3.13  | 管理施設 | 請負 |        |
| 40 | H30.3.12    | No.10デッキ修繕                               | ハーブ園           | デッキ修繕                       | H30.3.15  | 管理施設 | 請負 |        |
| 41 | H30.2.22    | 園内放送設備 パワーアンプ修繕                          |                | パワーアンプの修繕                   | H30.3.19  | 管理施設 | 請負 |        |
| 42 | H30.2.18    | 情報C上部トリアイト4箇所電動開閉装置修繕工事                  | 情報センター         | 電動開閉装置の修繕                   | H30.3.20  | 管理施設 | 請負 |        |
| 43 | H30.3.23    | No.9小舗石花壇修繕                              | バラ園            | 小舗石花壇の修繕                    | H30.3.26  | 管理施設 | 請負 |        |
| 44 | H30.2.26    | 植物園作業員詰所修繕                               | バックヤード         | 詰所の修繕                       | H30.3.27  | 管理施設 | 請負 |        |
| 45 |             |                                          |                |                             |           |      |    |        |
| 46 |             |                                          |                |                             |           |      |    |        |
| 47 |             |                                          |                |                             |           |      |    |        |
| 48 |             |                                          |                |                             |           |      |    |        |
| 49 |             |                                          |                |                             |           |      |    |        |
| 50 |             |                                          |                |                             |           |      |    |        |

平成29年度 長居陸上競技場 巡視点検作業実績表(年間)

| 回数   | 設備名             | 月日 | 4月       | 5月   | 6月   | 7月          | 8月   | 9月   | 10月           | 11月 | 12月      | 1月    | 2月  | 3月 |
|------|-----------------|----|----------|------|------|-------------|------|------|---------------|-----|----------|-------|-----|----|
| 1回/月 | 衛生設備            |    | 4        | 2    | 1    | 4           | 1    | 1    | 3             | 2   | 1        | 5     | 2   | 2  |
| 1回/月 | 交流無停電電源設備       |    | 1        | 6    | 3    | 2           | 5    | 2    | 7             | 4   | 2        | 7     | 3   | 2  |
| 1回/月 | 各水槽             |    | 4        | 2    | 6    | 4           | 1    | 5    | 3             | 7   | 5        | 9     | 6   | 3  |
| 1回/月 | 消火器             |    | 6        | 8    | 6    | 5           | 3    | 6    | 6             | 7   | 5        | 10    | 7   | 6  |
| 1回/月 | 消防設備            |    | 7,11     | 9,10 | 7,8  | 7,11        | 4,7  | 7,8  | 10,11         | 8,9 | 6,7      | 11,12 | 8,9 | 7  |
| 1回/月 | 照明              |    | 5        | 5    | 2    | 6           | 2    | 5    | 5             | 3   | 8        | 9     | 23  | 6  |
| 1回/月 | 直流電源装置          |    | 14       | 12   | 9    | 14          | 11   | 8    | 13            | 10  | 8        | 12    | 9   | 9  |
| 1回/月 | 電気時計            |    | 5        | 5    | 2    | 6           | 2    | 5    | 5             | 3   | 8        | 9     | 23  | 6  |
| 1回/月 | 発電機             |    | 10       | 8    | 12   | 10          | 14   | 11   | 2             | 13  | 11       | 15    | 13  | 19 |
| 2回/年 | 非常用照明点灯試験       |    |          |      | 9    |             |      |      |               |     | 8        |       |     |    |
| 1回/月 | 放送設備(外観点検)      |    | 2        | 3    | 4    | 1           | 6    | 3    | 8             | 5   | 3        | 6     | 4   | 4  |
| 2回/年 | 誘導灯             |    |          |      | 5    |             |      |      |               |     | 12       |       |     |    |
| 1回/週 | 大型映像盤           |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | 給排気ファン          |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | 空気圧縮機           |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | 空調設備            |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | 残留塩素測定          |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | 受変電設備           |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | 受変電設備(クイター)     |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | 電光表示盤           |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | 自動扉             |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | 温水ヒーター          |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | ポンプ(汚水・排水)      |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/週 | ポンプ(加圧給水)       |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/日 | 音響・電話・ITV・EV・水道 |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/日 | 中央監視            |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 1回/日 | 建物点検            |    | ◎        | ◎    | ◎    | ◎           | ◎    | ◎    | ◎             | ◎   | ◎        | ◎     | ◎   | ◎  |
| 2回/年 | 分電盤点検           |    | 25,26,27 | 2,19 | 2,19 | 11,23,25,28 | 1,24 | 4,26 | 5,14,18,19,25 |     | 13,18,27 | 17,25 |     |    |
| 1回/年 | 分電盤点検(絶縁測定)     |    | 25,26,27 | 2,19 | 2,19 | 11,23,25,28 | 1,24 | 4,26 | 5,14,18,19,25 |     |          |       |     |    |
| 1回/年 | 第2種圧力容器         |    |          |      |      |             |      |      |               |     |          |       | 26  |    |
| 1回/年 | 接地抵抗測定 ※1       |    |          |      |      |             |      |      | 30            |     |          |       |     |    |
| 1回/年 | 避雷針             |    |          |      |      |             |      |      |               |     |          |       |     | 21 |

※1 受変電設備点検時に各キュービクルにて測定



平成29年度 長居第2陸上競技場 巡視点検作業実績表(年間)

| 回数   | 設備名             | 月日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月    | 2月 | 3月 |
|------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|----|----|
| 1回/月 | 衛生設備            |    | 21 | 18 | 20 | 19 | 16 | 19 | 12  | 17  | 21  | 23    | 21 | 20 |
| 1回/月 | 交流無停電電源設備       |    | 15 | 20 | 17 | 15 | 20 | 16 | 21  | 18  | 16  | 21    | 17 | 17 |
| 1回/月 | 各水槽             |    | 4  | 2  | 6  | 4  | 1  | 5  | 3   | 7   | 5   | 9     | 6  | 6  |
| 1回/月 | 消火器             |    | 26 | 24 | 29 | 21 | 18 | 21 | 26  | 22  | 26  | 24    | 22 | 27 |
| 1回/月 | 消防設備            |    | 27 | 19 | 27 | 25 | 19 | 22 | 27  | 24  | 26  | 29    | 20 | 28 |
| 1回/月 | 照明              |    | 25 | 23 | 21 | 20 | 17 | 20 | 25  | 21  | 22  | 26    | 23 | 22 |
| 1回/月 | 直流電源装置          |    | 14 | 12 | 9  | 14 | 11 | 8  | 13  | 10  | 8   | 12    | 9  | 9  |
| 1回/月 | 電気時計            |    | 25 | 23 | 21 | 20 | 17 | 20 | 25  | 21  | 22  | 26    | 23 | 22 |
| 1回/月 | 発電機             |    | 17 | 15 | 19 | 18 | 21 | 19 | 16  | 20  | 18  | 22    | 19 | 26 |
| 2回/年 | 非常用照明点灯試験       |    |    |    | 28 |    |    |    |     |     | 22  |       |    |    |
| 1回/月 | 放送設備(外観点検)      |    | 16 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 22  | 19  | 17  | 21    | 18 | 18 |
| 2回/年 | 誘導灯             |    |    |    | 28 |    |    |    |     |     | 27  |       |    |    |
| 1回/週 | 給排気ファン          |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 1回/週 | 空調設備            |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 1回/週 | 残留塩素測定          |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 1回/週 | 受変電設備           |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 1回/週 | 受変電設備(タイター)     |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 1回/週 | 電光表示盤           |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 1回/週 | ポンプ(汚水・排水)      |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 1回/週 | ポンプ(加圧給水)       |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 1回/日 | 音響・電話・ITV・EV・水道 |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 1回/日 | 建物点検            |    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○     | ○  | ○  |
| 2回/年 | 分電盤点検           |    | 20 |    |    |    |    | 8  |     |     |     | 12.23 |    |    |
| 1回/年 | 分電盤点検(絶縁測定)     |    | 20 |    |    |    |    | 8  |     |     |     |       | 26 |    |
| 1回/年 | 第2種圧力容器         |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    |    |
| 1回/年 | 接地抵抗測定 ※1       |    |    |    |    |    |    |    | 30  |     |     |       |    |    |
| 1回/年 | 避雷針             |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |       |    | 21 |

※1 受変電設備点検時に各キュービクルにて測定

平成29年度 長居球技場 巡視点検作業実績表(年間)

| 回数   | 設備名             | 月日 | 4月       | 5月         | 6月   | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|-----------------|----|----------|------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1回/月 | 衛生設備            |    | 12       | 11         | 13   | 12 | 8  | 12 | 13  | 10  | 13  | 16 | 13 | 13 |
| 1回/月 | 交流無停電電源設備       |    | 8        | 13         | 11   | 8  | 12 | 9  | 14  | 11  | 9   | 13 | 10 | 10 |
| 1回/月 | 各水槽             |    | 4        | 2          | 6    | 4  | 1  | 5  | 3   | 7   | 5   | 9  | 6  | 6  |
| 1回/月 | 消火器             |    | 14       | 16         | 15   | 14 | 10 | 14 | 18  | 15  | 15  | 20 | 15 | 15 |
| 1回/月 | 消防設備            |    | 18       | 17         | 16   | 18 | 11 | 15 | 19  | 16  | 15  | 19 | 16 | 16 |
| 1回/月 | 照明              |    | 13       | 12         | 14   | 13 | 9  | 13 | 17  | 14  | 14  | 17 | 14 | 14 |
| 1回/月 | 直流電源装置          |    | 14       | 12         | 9    | 14 | 11 | 8  | 13  | 10  | 8   | 12 | 9  | 9  |
| 1回/月 | 電気時計            |    | 13       | 12         | 14   | 13 | 9  | 13 | 17  | 14  | 14  | 17 | 14 | 14 |
| 1回/月 | 発電機             |    | 3        | 1          | 5    | 3  | 7  | 4  | 9   | 6   | 4   | 8  | 5  | 5  |
| 2回/年 | 非常用照明点灯試験       |    |          |            | 12   |    |    |    |     |     | 19  |    |    |    |
| 1回/月 | 放送設備(外観点検)      |    | 9        | 14         | 10   | 9  | 13 | 10 | 15  | 12  | 10  | 14 | 11 | 11 |
| 2回/年 | 誘導灯             |    |          |            | 16   |    |    |    |     |     | 20  |    |    |    |
| 1回/週 | 給排気ファン          |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 空調設備            |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 残留塩素測定          |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 受変電設備           |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 受変電設備(タワー)      |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 自動扉             |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 温水ヒーター          |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 得点表示盤           |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | ポンプ(加圧給水)       |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/日 | 音響・電話・ITV・EV・水道 |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/日 | 建物点検            |    | ○        | ○          | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 2回/年 | 分電盤点検           |    | 21,26,27 | 2,15,13,27 | 5,20 | 18 |    |    |     |     | 12  |    | 27 |    |
| 1回/年 | 分電盤点検(絶縁測定)     |    | 21,26,27 | 2,15,13,27 | 5,20 | 18 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1回/年 | 接地抵抗測定 ※1       |    |          |            |      |    |    |    | 30  |     |     |    |    |    |
| 1回/年 | 避雷針             |    |          |            |      |    |    |    |     |     |     |    |    | 21 |

※1 受変電設備点検時に各キュービクルにて測定

平成29年度 長居プール 巡視点検作業実績表(年間)

| 回数   | 設備名             | 月日 | 4月 | 5月 | 6月   | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|-----------------|----|----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1回/月 | 衛生設備            |    | 3  | 15 | 12   | 3  | 21 | 4  | 2   | 13  | 4   | 15 | 5  | 5  |
| 1回/月 | 各水槽             |    | 4  | 2  | 6    | 4  | 1  | 5  | 3   | 7   | 5   | 9  | 6  | 6  |
| 1回/月 | 消火器             |    | 17 | 29 | 19   | 24 | 14 | 11 | 16  | 20  | 11  | 22 | 19 | 12 |
| 1回/月 | 消防設備            |    | 17 | 29 | 19   | 24 | 14 | 11 | 16  | 20  | 11  | 22 | 19 | 12 |
| 1回/月 | 照明              |    | 10 | 22 | 26   | 10 | 28 | 25 | 23  | 27  | 18  | 29 | 26 | 19 |
| 1回/月 | 直流電源装置          |    | 14 | 12 | 9    | 14 | 11 | 8  | 13  | 10  | 8   | 12 | 9  | 9  |
| 1回/月 | 電気時計            |    | 10 | 22 | 26   | 10 | 28 | 25 | 23  | 27  | 18  | 29 | 26 | 19 |
| 1回/日 | コージェネレーション      |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/日 | プールのろ過設備        |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/日 | オゾン発生装置         |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/日 | 中央監視            |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 2回/年 | 非常用照明点灯試験       |    |    |    | 26   |    |    |    |     |     | 25  |    |    |    |
| 1回/月 | 放送設備(外観点検)      |    | 24 | 8  | 5    | 17 | 7  | 18 | 9   | 6   | 4   | 8  | 12 | 26 |
| 2回/年 | 誘導灯             |    |    |    | 12   |    |    |    |     |     | 25  |    |    |    |
| 1回/週 | 給排水ファン          |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 空調設備            |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 残留塩素測定          |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 受変電設備           |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | 自動扉             |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/日 | 温水ヒーター          |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/週 | ポンプ(加圧給水)       |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/日 | 音響・電話・ITV・EV・水道 |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 1回/日 | 建物点検            |    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 2回/年 | 分電盤点検           |    |    |    | 8.21 |    |    | 25 | 2.9 | 6   |     |    |    |    |
| 1回/年 | 分電盤点検(絶縁測定)     |    |    |    | 8.21 |    |    | 25 | 2.9 | 6   |     |    |    |    |
| 1回/年 | 第2種圧力容器         |    |    |    |      |    |    |    |     |     |     |    | 26 |    |
| 1回/年 | 接地抵抗測定 ※1       |    |    |    |      |    |    |    | 30  |     |     |    |    |    |
| 1回/年 | 避雷針             |    |    |    |      |    |    |    |     |     |     |    |    | 21 |

※1 受変電設備点検時に各キュービクルにて測定

平成29年度 長居公園 巡視点検作業実績表(年間)

| 回数   | 設備名<br>月日   | 4月                | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月             |
|------|-------------|-------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----------------|
| 1回/月 | 公園灯         | 7                 | 13 | 13 | 11 | 4  | 12 | 10  | 7   | 12  | 5  | 6  | 7              |
| 1回/月 | 消火器         | 21                | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20  | 17  | 15  | 19 | 16 | 16             |
| 1回/月 | 電気時計        | 29                | 30 | 23 | 28 | 24 | 28 | 26  | 27  | 28  | 25 | 26 | 26             |
| 1回/週 | 空気圧縮機       | ◎                 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎              |
| 1回/週 | 受変電設備       | ◎                 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎              |
| 1回/週 | 噴水設備        | ◎                 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎              |
| 1回/週 | ろ過設備        | ◎                 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎              |
| 2回/年 | 分電盤点検       | 12,13,14,18,23,28 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 4,6,9,10,11,26 |
| 1回/年 | 分電盤点検(絶縁測定) | 12,13,14,18,23,28 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |                |
| 1回/年 | 第2種圧力容器     |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    | 26 |                |
| 1回/年 | 接地抵抗測定 ※1   |                   |    |    |    |    |    | 30  |     |     |    |    |                |
| 1回/年 | 避雷針(運動場)    |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 22             |

※1 受変電設備点検時に各キュービクルにて測定

平成29年度 長居植物園 巡視点検作業実績表(年間)

| 回数   | 設備名<br>月日   | 4月       | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月    | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|-------------|----------|----|----|----|----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1回/月 | 衛生設備        | 6        | 4  | 1  | 6  | 3  | 7     | 5   | 2   | 7   | 11 | 1  | 1  |
| 1回/月 | 園内灯         | ※2       | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2    | ※2  | ※2  | ※2  | ※2 | ※2 | ※2 |
| 1回/月 | 消火器         | 20       | 18 | 15 | 20 | 17 | 21    | 19  | 16  | 21  | 18 | 15 | 15 |
| 1回/月 | 電気時計        | 6        | 4  | 1  | 6  | 3  | 7     | 5   | 2   | 7   | 11 | 1  | 1  |
| 1回/週 | 放送設備(外観設備)  | ◎        | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎     | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  |
| 1回/週 | 受変電設備       | ◎        | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎     | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  |
| 1回/週 | 噴水設備        | ◎        | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎     | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  |
| 2回/年 | 分電盤点検       | 18,19,24 |    |    |    |    | 17,21 |     |     |     |    |    | 14 |
| 1回/年 | 分電盤点検(絶縁測定) | 18,19,24 |    |    |    |    | 17,21 |     |     |     |    |    |    |
| 1回/年 | 接地抵抗測定 ※1   |          |    |    |    |    |       |     | 6   |     |    |    |    |

※1 受変電設備点検時に各キュービクルにて測定

※2 省エネのためブレーカーOFF

平成29年度 長居相撲場 巡視点検作業実績表(年間)

[illegible]

平成29年度 長居庭球場 巡視点検作業実績表(年間)

| 回数   | 設備名<br>月日   | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|-------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1回/月 | 衛生設備        | 20 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 24  | 28  | 28  | 30 | 27 | 29 |
| 1回/月 | 消火器         | 20 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 24  | 28  | 28  | 30 | 27 | 29 |
| 1回/月 | 消防設備        | 20 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 24  | 28  | 28  | 30 | 27 | 29 |
| 1回/月 | 照明          | 20 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 24  | 28  | 28  | 30 | 27 | 29 |
| 1回/月 | 放送設備(外観設備)  | 20 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 24  | 28  | 28  | 30 | 27 | 29 |
| 1回/週 | 給排気ファン      | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  |
| 1回/週 | 空調設備        | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  |
| 1回/週 | 受変電設備       | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  |
| 1回/週 | 温水ヒーター      | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  |
| 1回/日 | 建物点検        | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  |
| 2回/年 | 分電盤点検       | 28 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 4  |
| 1回/年 | 分電盤点検(絶縁測定) | 28 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1回/年 | 接地抵抗測定 ※1   |    |    |    |    |    |    | 30  |     |     |    |    |    |

※1 受変電設備点検時に各キュービクルにて測定

平成29年度 長居公園駐車場(地下・中央・南) 巡視点検作業実績表(年間)

長居公園地下駐車場

| 回数    | 設備名<br>月日                       | 4月 | 5月 | 6月    | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月   | 1月    | 2月 | 3月 |
|-------|---------------------------------|----|----|-------|----|----|----|-----|-----|-------|-------|----|----|
| 1回/月  | 設備巡回点検                          | 30 | 31 | 30    | 31 | 31 | 30 | 31  | 30  | 31    | 31    | 28 | 29 |
| 2回/年  | 直流電源装置点検                        |    |    | 27    |    |    |    |     |     | 19.20 |       |    |    |
| 2回/年  | 発電機点検                           |    |    | 27    |    |    |    |     |     | 19.20 |       |    |    |
| 2回/年  | 防災設備点検<br>(機器点検・総合点検・所轄管轄庁への報告) |    |    | 27.28 |    |    |    |     |     | 19.20 |       |    |    |
| 1回/3年 | 防災設備点検(連結送水管耐圧試験)               |    |    |       |    |    |    |     |     |       |       |    |    |
| 1回/月  | 昇降機年時点検                         | 3  | 8  | 5     | 3  | 7  | 4  | 2   | 6   | 4     | 15    | 5  | 5  |
| 1回/年  | 昇降機年次点検                         |    |    |       |    |    |    |     |     |       |       |    | 5  |
| 1回/年  | 中央管理設備点検                        |    |    |       |    |    |    |     |     |       |       | 20 |    |
| 1回/月  | 受変電設備月次点検                       | 20 | 23 | 20    | 21 | 17 | 21 | 17  | 16  | 19    | 26    | 20 | 20 |
| 1回/年  | CO検知検知警報設備点検                    |    |    |       |    |    |    |     |     |       |       | 13 |    |
| 1回/年  | 送風機点検                           |    |    |       |    |    |    |     |     |       | 29.30 |    |    |
| 1回/年  | 空調設備点検                          |    |    | 27    |    |    | 21 |     |     | 19    | 29.30 |    | 18 |
| 1回/年  | 給排水衛生設備点検                       |    |    |       |    |    |    |     |     |       | 30    |    |    |
| 1回/年  | 建築設備定期検査報告                      |    |    |       |    |    |    | 13  |     |       |       |    |    |
| 3回/年  | 駐車場管制設備点検                       |    |    |       | 10 |    |    |     | 13  |       |       |    | 22 |



平成29年度 長居公園駐車場(地下・中央・南) 巡視点検作業実績表(年間)

長居公園中央駐車場

| 2回/年 | 防災設備点検<br>(機器点検・総合点検・所轄管轄庁への報告) |  |  |  |  |  |  |    |    | 27.28 |  |  |  |  |    | 19.20 |       |  |    |
|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|----|-------|--|--|--|--|----|-------|-------|--|----|
| 1回/年 | 空調設備点検                          |  |  |  |  |  |  |    | 21 | 27    |  |  |  |  |    | 19    | 29.30 |  | 18 |
| 3回/年 | 駐車場管制設備点検                       |  |  |  |  |  |  | 10 |    |       |  |  |  |  | 13 |       |       |  | 22 |

長居公園南駐車場

| 2回/年 | 防災設備点検<br>(機器点検・総合点検・所轄管轄庁への報告) |  |  |  |  |  |  |    |    | 27.28 |  |  |  |  |    | 19.20 |       |  |    |
|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|----|-------|--|--|--|--|----|-------|-------|--|----|
| 1回/年 | 建築設備定期検査報告                      |  |  |  |  |  |  |    | 13 |       |  |  |  |  |    |       |       |  |    |
| 1回/年 | 空調設備点検                          |  |  |  |  |  |  |    | 21 | 27    |  |  |  |  |    | 19    | 29.30 |  | 18 |
| 3回/年 | 駐車場管制設備点検                       |  |  |  |  |  |  | 10 |    |       |  |  |  |  | 13 |       |       |  | 22 |

2017年度長居公園スポーツの森プロジェクトグループ収支総括表

(1) 収入

|        | 一般園地        | 植物園         | スタジアム       | フィールド      | キンチョウ       | 相撲場     | 運動場        | トレセン       | 庭球場        | 駐車場          | 合計            |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 利用料金収入 |             | 19,950,619  | 106,098,910 | 35,981,780 | 59,266,207  | 597,788 | 6,801,290  | 29,833,350 | 33,416,290 | 134,659,306  | 426,615,540   |
| 事業収入   | 1,403,444   | 6,213,808   | 87,159,024  | 8,881,430  | 12,856,160  | 141,780 | 0          | 4,030,121  | 20,817,960 | 300,000      | 141,803,727   |
| その他収入  |             |             | 45,070,105  | 0          | 0           | 0       | 0          | 639,284    |            |              | 45,709,389    |
| 業務代行料  | 248,126,646 | 270,836,800 | 160,223,055 | 35,163,508 | 55,517,587  | 180,305 | 3,659,050  | 5,230,000  | 10,132,721 | ▲ 72,637,279 | 716,432,393   |
| 合計 ①   | 249,530,090 | 297,001,227 | 398,551,094 | 80,026,718 | 127,639,954 | 919,873 | 10,460,340 | 39,732,755 | 64,366,971 | 62,332,027   | 1,330,561,049 |

(2) 管理運営費

|       |             |             |             |             |             |         |           |            |            |            |               |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 人件費計  | 43,904,822  | 52,790,322  | 32,543,160  | 7,142,116   | 11,276,266  | 36,622  | 743,195   | 30,916,013 | 27,561,901 | 0          | 206,914,417   |
| 事務費計  | 23,114,000  | 24,678,000  | 48,643,996  | 10,675,702  | 16,855,235  | 54,741  | 1,110,894 | 2,150,878  | 5,100,000  | 3,184,618  | 135,568,064   |
| 管理費計  | 113,191,256 | 143,846,453 | 214,442,741 | 72,936,751  | 82,988,159  | 251,179 | 4,495,748 | 5,974,681  | 10,354,566 | 46,494,567 | 694,976,102   |
| 光熱水費計 | 34,675,873  | 18,663,654  | 55,108,972  | 11,146,836  | 19,321,440  |         |           | 4,032,308  | 4,085,717  | 6,042,928  | 153,077,728   |
| 自主事業計 | 101,548     | 6,547,879   | 9,040,578   | 1,444,615   | 5,618,689   | 172,776 | 0         | 2,040,448  | 18,217,091 | 629,949    | 43,813,573    |
| その他計  | 3,447,526   | 4,630,637   | 45,070,105  |             |             |         |           | 3,658,728  | 3,022,445  | 400        | 59,829,841    |
| 合計 ②  | 218,435,025 | 251,156,945 | 404,849,552 | 103,346,020 | 136,059,789 | 515,318 | 6,349,838 | 48,773,056 | 68,341,720 | 56,352,462 | 1,294,179,725 |

(3) 収支差

|     |            |            |             |              |             |         |           |             |             |           |            |
|-----|------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|
| ①～② | 31,095,065 | 45,844,282 | ▲ 6,298,458 | ▲ 23,319,302 | ▲ 8,419,835 | 404,555 | 4,110,502 | ▲ 9,040,301 | ▲ 3,974,749 | 5,979,565 | 36,381,324 |
|-----|------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|