

平成29年度 修繕一覧
①一般園地(植物園含む)

	事 項
1	表示錠修繕
2	No.2南西女子トイレ手洗い天板修繕
3	No.4中央男子トイレ小便器配管塗装
4	区分表示石修繕
5	No.2南西女子トイレ手洗水栓取替え修繕
6	No.7おもいで森トイレ詰り修繕
7	No.5北東トイレ扉修繕
8	郷土の森 流れ設備ストレーナー設置
9	No.2南西女子トイレ詰り修繕
10	長居公園中央駐車場門扉修繕
11	長居公園No.2南西男子トイレブース取替
12	科目修正【消耗品費→修繕費】
13	長居公園排水管洗浄業務
14	No.4女子トイレラッチ修繕
15	No.3相撲場前多目的トイレ表示錠修繕
16	北東遊戯広場ブランコ修繕
17	No.2南西女子トイレフラッシュバルブ漏
18	漏水修繕
19	南遊戯広場健康器具手摺修繕
20	自転車タイヤ修理
21	No.4中央トイレ詰り修繕
22	No.6南東トイレフラッシュバルブ取替修
23	No.2南西トイレシスタンバルブ修繕
24	No.3相撲場前男子トイレフラッシュバル
25	No.1南多目的トイレ排水管漏水修繕
26	長居公園競技場周辺板石舗装修繕
27	台風21号災害復旧業務(施設修繕)
28	No.5多目的トイレ足ふみ操作弁バルブ部
29	長居公園北東こども広場 塔時計修繕
30	長居公園鶴ヶ丘口周辺樹木強剪定及び伐採
31	長居公園 郷土の森危険樹木強剪定
32	長居公園 危険樹木強剪定
33	No.2トイレ裏散水系統給水管漏水修繕
34	No.6多目的トイレ便器取替修繕他4件
35	長居公園 ベンチ撤去及び復旧
36	長居プール前歩道部漏水修繕
37	長居プール前漏水修繕
38	床修繕
39	情報センター改札券売機修繕
40	情報センター冷却水用薬注ポンプ修繕
41	長居植物園人工溪流設備配管等点検整備
42	取替費
43	情報センター東玄関外側自動扉修繕
44	アトリウム屋上防水修繕
45	書架4/13移動
46	仮倉庫廻り改修
47	バラ園自動灌水他修繕
48	アジサイ園止水栓取替修繕
49	アジサイ園散水栓取替修繕
50	長居植物園芝生広場舞台新設工事
51	情報センターエントランス巾木修繕
52	ガス漏れ警報器取替
53	情報センター1F防煙シャッター修繕
54	情報センター内加圧給水ポンプ
55	情報センター東玄関自動扉修繕
56	長居植物園 ハナショウブ園修繕
57	2階アトリウム内誘導灯器具取替
58	温室ボイラー修繕
59	冷水機撤去
60	情報センター タッチパネル清掃作業
61	取付費
62	長居植物園 J花壇修繕
63	レスリースピーカー122XB修繕
64	長居植物園人工溪流系統排水水中ポンプ修繕
65	情報C1階女子トイレフラッシュレバーハン
66	花と緑と自然の情報センター内消防設備改修
67	長居植物園カメラ修理工事
68	情報C1階女子トイレウォシュレット取替修
69	長居植物園バラ園散水栓漏水修繕
70	バラ園花壇改修
71	カキツバタ植床およびクリスマスローズ植栽
72	バラ園自動灌水バルブ漏水修繕
73	植物園作業員詰所修繕
74	No.12女子ブース他修繕

75	情報センタートップライト電動開閉装置修繕
76	カシノナガキクイムシ被害樹処理
77	ビニールハウス撤去
78	園内放送設備 パワーアンプ修繕
79	電話回線修繕
80	長居公園おもいで森汚水管詰り修繕
81	情報センター雑用水給水ポンプ制御盤修繕
修繕費合計	22,087,439円

平成30年度 修繕一覧

①一般園地(植物園含む)

	事 項
1	長居公園No.2トイレコンセント修繕
2	No.2トイレ裏埋設給水管漏水修繕他1件
3	No.2トイレ ウォシュレット交換
4	長居公園 自由広場水溜り箇所の解消
5	Aゲート門扉キャスター修繕
6	長居公園 地下鉄3号入口周辺クスノキ強剪
7	長居公園 鶴ヶ丘単独柵ツリーサークル改修
8	外周道路東門修繕
9	No.4多目的トイレ手洗い自動水洗取替修
10	長居公園 南こども広場遊具修繕
11	自転車 チューブ交換代
12	No.4中央男子トイレフラッシュバルブ修
13	No.4中央女子トイレ和式便器取替修繕
14	北こども広場止水栓取替修繕
15	No.3相撲場前トイレ給水管漏水修繕
16	南駐車場横給水管漏水修繕
17	北東トイレ汚水管根切り修繕及び調査
18	長居公園 複合遊具修繕
19	三角広場散水栓漏水修繕
20	長居公園北側漏水修繕
21	相撲場前給水管漏水修繕
22	長居プール南側歩道上漏水修繕
23	ヤンマースタジアム南東側歩道下漏水修繕
24	長居プール南西側歩道下漏水修繕
25	南西トイレ北側歩道下漏水修繕
26	長居公園 南こども広場プランコ他修繕
27	ヤンマースタジアム南西側歩道下漏水修繕
28	矢田口遊戯広場飲水台前埋設バルブ漏水修繕
29	No.2トイレ手摺取替修繕
30	盆栽庭園池用バルブ取替修繕
31	バラ園改修箇所の地下水対策
32	テント修繕
33	長居植物園 ポプラ剪定
34	長居植物園ビニールハウス設置
35	長居植物園 緑のトンネル設置
36	長居植物園 藤棚周辺化粧壁ベンチ修繕
37	長居植物園 芝生植床整備及び芝生植栽
38	長居植物園 G花壇改修
39	長居植物園 リンゴの防鳥対策
40	No.10竹笹園女子トイレ手洗い自動水洗
41	長居植物園 A花壇前漏水修繕
42	長居植物園 バラ園排水設備調査及び復旧
43	ひかり電話工事料(長居)
44	シルバー詰所エアコン修繕
45	ステージテント 天幕施工
46	長居植物園 ハナショウブ園植栽床整備
47	No.8トイレ詰り修繕
48	着ぐるみ修理
49	長居植物園大池テラス道側 給水管漏水修繕
50	長居植物園芝生広場水栓新設工事
51	芝生広場給水管漏水修繕(ねむの木横)
52	植物園 バックヤード詰所電気温水器取替
53	長居植物園 ヒューズ付負荷開閉器取替修繕
54	長居植物園 ログハウス手摺修繕
55	ステージバリカー他修繕
56	長居植物園 展覧島西側漏水修繕
57	シャクナゲ園前掘削漏水調査
58	長居植物園バラ園改修工事
59	No.8女子トイレ改修
60	長居植物園 花壇修繕
61	長居植物園 ライフガーデン花壇修繕
62	長居植物園 バラ園バルブ取替修繕
63	情報C1階丸柱巾木修繕
64	情報センターTV共同受信用ブースタ修繕
65	PC手洗い排水トラップ取替修繕
66	レスリースピーカー122XB修理
67	パンク修理
68	Hammondオルガン修理代
69	長居PC扉修繕
70	情報センター 受付カウンター扉の修繕
71	旧チケット売場扉サイン剥し・再塗装
72	情報センター タッチパネル清掃作業
73	情報センター2階ギャラリブラインド修繕
74	情報C1階トイレフラッシュバルブ取替修繕
75	情報センター非常用自家発電機修繕

76	情報センター1階男子トイレフラッシュバル	
77	植物園他入口サイン表示修繕	
78	客数カウントクラウド取付工事	
修繕費合計		36,451,689円

令和元年度 修繕一覧
①一般園地(植物園含む)

	事 項
1	自由広場イベント跡地整備
2	ヤンマースタジアム西側サポーター修繕
3	No.7おもいで森男子トイレ手洗い修繕
4	No7トイレフラッシュバルブ漏水補修修繕
5	パンク修理代金
6	長居公園 レニングラード広場植込み内漏水
7	長居プール南東側歩道付近散水栓修繕
8	No6多目的トイレ内手洗器水栓取替修繕
9	No.5多目的トイレ内洗面器取替修繕
10	長居公園No7男子トイレ内小便器取替え修
11	長居公園No.1トイレブース他修繕
12	長居公園No.4中央女子トイレ排水管修繕
13	長居公園No.1トイレ手洗い他修繕
14	長居公園 自由広場不陸整正
15	I02止水栓東側漏水修繕
16	長居パークセンター前歩道下給水管漏水修繕
17	矢田口遊具広場吊り輪他修繕
18	No1トイレ小便タイマー調整修繕
19	No.1トイレ手洗い排水トラップ取替修繕
20	長居おもいで森他汚水管根切及カメラ調査
21	長居公園 北東こども広場止水栓取替修繕
22	おもいで森汚水管ジョイント部根切り他
23	長居植物園水道配管調査業務委託
24	長居公園 鶴ヶ丘口単独樹ツリーサークル他
25	園路漏水修繕
26	北東こども広場ブランコマット取替修繕
27	南東こども広場垂直とび健康遊具修繕
28	長居公園 防草シート敷設修繕
29	長居公園 北東トイレ入口舗装修繕
30	長居公園 北東トイレ排水管修繕
31	長居公園 中央駐車場周辺板石修繕
32	長居公園 南こども広場枕木撤去及び踏み台
33	長居公園 南こども広場遊具枠組修繕
34	地下駐車場南入口付近透水性舗装材修繕
35	地下駐車場南入口東側透水性舗装材修繕
36	長居公園 土壌改良及び植床整備
37	長居公園 霧噴水周辺透水性舗装材修繕
38	止水栓嵩上げ修繕
39	長居公園 南こども広場ブランコ人工芝取替
40	おもいで森ロータリー付近透水性舗装材修
41	No10女子トイレ手洗い排水補修修繕
42	情報センター防排煙設備点検
43	長居植物園モニュメントFRP補修
44	情報センター2階 防火シャッター修理工事
45	長居植物園バラ園バルブ修繕
46	長居植物園 バラ園漏水修繕
47	長居植物園 給水管修繕
48	植物園コニファー園側溝擁壁・板石舗装修繕
49	長居植物園No.9トイレブース他修繕
50	No11女子トイレ手洗排水トラップ修繕
51	長居植物園 芝生植床整備及び植栽
52	セミナー室フランス落とし取り替え
53	セミナー室ブラインド紐修繕
54	情報センター1F防火シャッター修繕
55	情報センター非常用自家発電機修繕
56	電気温水器点検作業費
57	長居植物園内の案内板の移設修繕
58	第2万葉(カンナ、タチアオイ他)花壇修繕
59	シャクナゲ園前園路の湧水原因調査及び修繕
60	長居植物園アイスチューリップ植床整備修繕
61	園内放送設備・芝生広場スピーカー修繕
62	体験ラボ室ブラインド修繕
63	(長居)ポタン園内ケヤキ撤去及び植床整備
64	長居植物園No8トイレ手洗い排水詰り修繕
65	長居PC事務所LAN配線一式改修
66	情報センター中監室エアコン室外機修繕
67	情報センター火災報知設備バッテリー交換
68	長居植物園 ギボウシ花壇修繕
69	アトリウム トップライト電動開閉装置修繕
70	長居植物園 アジサイ園植床整備
71	No.12トイレ化粧鏡取替修繕
72	植物園 ヘメロカリス園植床整備及び改植
73	Rハウス南側ヨシ・ガマ撤去及び土壌整備
74	長居植物園 大池ハス植床改修
75	情報センター加圧給水ポンプユニット交換

76	長居植物園 バラ園改植
77	長居植物園 バラ園土壌改良
78	A39S西側給水管漏水修繕
79	長居植物園ハナショウブ園ウッドデッキ修繕
80	植物園 アジサイ園北側散水ボックス修繕
81	長居植物園 アジサイ園灌水タイマー修繕
修繕費合計	25,455,348円