

図2 基準超過範囲図（含有試験、詳細（平面）調査）

底質調査 基準超過範囲図
(汐見橋から幸西橋まで)



：基準超過範囲

汐見橋

幸西橋

追加試料採取位置⑨

追加試料採取位置⑧

追加試料採取位置⑦

追加試料採取位置④

追加試料採取位置③

追加試料採取位置⑥

追加試料採取位置⑤