





底質調査 基準超過範囲図
(幸西橋から幸橋まで)

No. 15 (右岸)

 : 基準超過範囲



試料採取位置

試料採取位置

幸西橋

幸橋

No. 17 (左岸)