


図4 基準超過範囲図（含有試験、詳細（平面）調査）

底質調査 基準超過範囲図  
(幸橋から西道頓堀橋まで)

 : 基準超過範囲

