

底質調査 基準超過範囲図
(幸西橋から幸橋まで)



No. 15 (右岸)

試料採取位置

試料採取位置

No. 17 (左岸)

幸西橋

幸橋

