



表土調査結果（基準不適合の位置および物質・濃度）



□ : 土壌汚染状況調査の対象地

⇔ : 区画統合



■ : 鉛及びその化合物(溶出量)基準不適合

■ : 砒素及びその化合物(溶出量)基準不適合

● : 土壌試料採取地点

深度調査結果（基準不適合の位置および物質・濃度）

地点名	面積 (m ²) 単位 区画	(m) 被 覆 厚	分析深度 (m)	第二種特定有害物質 溶出量(mg/L)
				砒素及びその化合物
A2-9	65.61	0.80	被覆下 ~-0.5	0.019
			被覆下.-1.0	0.004
			被覆下.-2.0	0.001
			被覆下.-3.0	0.003
			被覆下.-3.2	0.003
定量下限値				0.001
土壌溶出量基準				0.01以下

地点名	面積 (㎡) 単位 区画	(m) 被覆 厚	分析深度 (m)	第二種特定有害物質 溶出量 (mg/L)
				鉛及びその化合物
B2-4	100	0.55	被覆下 ～-0.5	0.025
			被覆下.-1.0	<0.001
			被覆下.-2.0	<0.001
			被覆下.-3.0	<0.001
			被覆下.-3.45	<0.001
定量下限値				0.001
土壌溶出量基準				0.01以下

当該色塗り部は表土調査結果を示す。

部は基準不適合土壌の範囲を示す。

表土調査より下位の深度の土壌は、すべて基準に適合